AR13.22-P-1202QK	Keilrippenriemen aus-, einbauen	21.2.08

MOTOR 271.940 im TYP 203.042 /242 /742, 209.342 /442
MOTOR 271.941 im TYP 211.042 /242
MOTOR 271.946 im TYP 203.046 /246 /746
MOTOR 271.948 im TYP 203.040 /240 /740
MOTOR 271.942 im TYP 203.043, 209.343, 203.243 /743
MOTOR 271.921 im TYP 203.730
MOTOR 271.955 im TYP 209.341 /441
MOTOR 271.956 im TYP 211.041 /241
MOTOR 271.957 im TYP 203.741

1 Keilrippenriemen
2 Spannrolle



P13.20-2020-06

	Ausbauen		
1	Motorhaube öffnen	Typ 203 Typ 209 Typ 211	AR88.40-P-1000P AR88.40-P-1000Q AR88.40-P-1000T
2	Breitbandgeräuschdämpfer ausbauen		AR09.41-P-6825T
3	Keilrippenriemen (1) entspannen und abnehmen	Dazu die Torxaussparung unter der Spannrolle (2) nutzen und entgegen Uhrzeigersinn drehen (Pfeil). Keilrippenriemen (1) abnehmen und die Spannrolle (2) entspannen.	
	Prüfen		
4	Riemenscheibenprofile und Spannvorrichtung prüfen	**Einbau:** Riemenscheibenprofile und Spannvorrichtung auf Beschädigungen und Verschmutzung prüfen, ggf. erneuern.	
5 AP	Keilrippenriemen (1) prüfen Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen	**Einbau:** Keilrippenriemen (1) ggf. erneuern.	AP13.22-P-1352Z
	Einbauen		
6	Keilrippenriemen (1) auflegen, spannen	Dazu die Torxaussparung unter der Spannrolle (2) nutzen und entgegen Uhrzeigersinn drehen (Pfeil). Keilrippenriemen (1) auflegen und die Spannrolle (2) entspannen. Kein Riemenwachs oder ähnliche Produkte verwenden. Keilrippenriemen gemäß Laufschema auflegen: Keilrippenriemen Laufschema	AR13.22-P-3902-02QP
7	Breitbandgeräuschdämpfer einbauen		AR09.41-P-6825T
8	Motorhaube schließen	Typ 203 Typ 209	AR88.40-P-1000P AR88.40-P-1000Q

		Typ 211	AR88.40-P-1000T
⚠ **Gefahr!** 9	**Unfallgefahr** durch selbsttätiges Anfahren bei laufendem Motor. **Verletzungsgefahr** durch Quetschungen und Verbrennungen bei Eingriffen während des Startvorganges oder am laufenden Motor Motorprobelauf durchführen	Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren sichern. Geschlossene und eng anliegende Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.	AS00.00-Z-0005-01A