
VCDS PCI 11.11.3: Auto-Scan
Hinweis: Fahrzeugtypen können Sie durch Ändern der AUTOSCAN.TXT modifizieren.
Fahrzeugtyp wählen:
4G - Audi A6
Nur CAN benutzen
Umgebungsbed. anzeigen
Start
Stopp
Speichern
Löschen
Zurück
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 159 A HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0005
Seriennummer: 120411200585
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
ROD Datei nicht gefunden.
Konnte .ROD Datei nicht finden für:
EV_GatewPkoUDS 001013 (AU57)
Bitten stellen Sie sicher das sie die aktuelle Version einsetzen.
Sollten Sie bereits die aktuelle Version bzw. den aktuellen Datenstand einsetzen, senden Sie bitte einen Auto-Scan vom Fahrzeug an Ross-Tech bzw. Ihren Vertriebspartner.
(J943) Labeldatei: Keine
4G0 907 160 B
ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 244C9DB82FC0DE9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.