# MB W246 B-Klasse
# Luftfilter beim Benziner wechseln

MB Teil Nr.: A 270 094 00 04  ca. 35 €  zzgl. MwSt  (ibähh ca. 24 €)

wer_pa

## Beschreibung

Seite 2: B 1: Luftfiltergehäuse bei allen W246 Benzinmotoren
B 2a: Befestigungsschrauben am Luftfilterdeckel
B 2b: Ggf. ist noch der Kabelstrip zu lösen, bei mir ging es auch ohne)

Seite 3: B 3: Mit einem Torx 25 Einsatz die vier Schrauben vollständig lösen

Seite 4: B 4: Luftfilterdeckel abheben (Schrauben verbleiben im Deckel)
B 5: Luftfilterdeckel seitlich ablegen

Seite 5: B 6: Luftfiltereinsatz nach oben hin herausziehen
B 7: Luftfilterkasten reinigen/aussaugen

Seite 6: B 8: Neues Filter in den Luftfilterkasten einsetzen
B 9: Filterkragen auf gleichmäßigen Sitz im Luftfilterkasten prüfen

Seite 7: B 10: Luftfilterdeckel lagerichtig auf den Luftfilterkasten aufsetzen
B 11: Korrekten Sitz des Luftfilterdeckels rundum prüfen

Seite 8: B 12: Mit dem Torx 25 Einsatz, die vier Schrauben handfest anziehen
B 13: Ggf. ist noch der Kabelsatz mit einem Kabelstrip zu befestigen

Copyright by wer_pa, 28.03.2016







Copyright by wer_pa, 28.03.2016







Copyright by wer_pa, 28.03.2016




wer_pa




wer_pa

Copyright by wer_pa, 28.03.2016



Copyright by wer_pa, 28.03.2016

B
8



wer_pa

B
9



wer_pa

Copyright by wer_pa, 28.03.2016

B
10



wer_pa

B
11



wer_pa

Copyright by wer_pa, 28.03.2016









Copyright by wer_pa, 28.03.2016