Audi A3

2.0 TDI S line Sportpaket plus (125kW)

Diesel | 2012 | 161.502 km

Besichtigungsnummer
966673

Besichtigungsdatum
29.11.2019

Besichtigungsort
92555 Trausnitz

Auftrag durch
abracar GmbH
Ganghoferstraße 66e
80339 München

Besichtigung durch
Sachverständigenbüro Berndt
Ehenfeld 113
92242 Hirschau

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.

abracar Ein Unternehmen der Allianz

Fahrzeugdaten

Marke	Audi	**Fahrzeug-Ident.-Nr.**	WAUZZZ8P7CA142795
Model	A3	**Fahrzeugart**	Personenkraftwagen
Variante	2.0 TDI S line Sportpaket plus (125kW)	**Aufbauart**	Limousine
Getriebeart	Manuell	**Erstzulassung**	18.04.2012
Hubraum / Leistung	1968 ccm / (125 KW / 169 PS)	**Laufleistung abgelesen**	161.502 km
Farbe / Lackart	Phantomschwarz Perleffect	**Laufleistung plausibel**	Ja
Türen / Sitzplätze	2 / 5	**Kraftstoff**	Diesel
Zylinder	4	**Emissionsklasse**	Euro 5
Kraftübertragung	Steuerkette	**Umweltplakette**	Nein
HSN / TSN	0588/AAW	**Anzahl Vorbesitzer**	2
Antriebsart	Frontantrieb	**Anzahl Schlüssel**	2
Nächste HU / AU	07.2021	**Polsterart**	Stoff
Serviceheft	Elektronisch	**Farbe Innenraum**	Schwarz
Lückenlos gepflegt	Nicht prüfbar, da elektronisch	**Raucherfahrzeug**	Nein
Re-Import	Nein	**Verkehrssicher**	Ja
Fahrzeug fahrbereit	Ja	**Fahrzeugbrief**	Vorhanden
		Fahrzeugschein	Vorhanden

Zustand & Besichtigungsbedingungen

Zustand Allgemein	Gut	**Zugänglichkeit**	Sehr Gut
Zustand Außen	Gut	**Lichtverhältnisse**	Befriedigend
Zustand Innen	Sehr Gut	**Sauberkeit**	Sehr Gut

Probefahrt

Status	Durchgeführt	Fahrverhalten ohne Auffälligkeiten

Unfallschadenprüfung

Allgemeiner Hinweis

Reparierte Vorschäden	Nicht festgestellt	Im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung der Karosserieaußenhaut konnte kein Vorschaden festgestellt werden.
Bestehender Unfallschaden	Nicht festgestellt	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Bereifung

Montierte Bereifung

Reifenart/Felgentyp	Sommerreifen | Aluminium
	Continental 225/40/R18 92W 5 mm DOT: 3118
	Continental 225/40/R18 92W 5 mm DOT: 3118
	Continental 225/40/R18 92W 5 mm DOT: 3118
	Continental 225/40/R18 92W 5 mm DOT: 3118

Zusätzliche Bereifung

Reifenart/Felgentyp	Winterreifen | Aluminium
Vorne links	Kleber 205/55/R16 91H 5 mm DOT: 1813
Vorne rechts	Kleber 205/55/R16 91H 5 mm DOT: 1813
Hinten links	Kleber 205/55/R16 91H 5 mm DOT: 1813
Hinten rechts	Kleber 205/55/R16 91H 5 mm DOT: 1813

Ersatzbereifung

Art/Zustand	Tirefit | Nicht benutzt

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkgetriebe - Generation II
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege ab 07/2008
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Exterieur-Paket S line
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket Plus
- LM-Felgen 7,5x18 (7-Doppelspeichen)
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sound-System BOSE
- Sport-Fahrwerk
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator	In Ordnung Die Funktion der Lichtmaschine wurde mit Hilfe der Ladekontrolleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Ölverlust	In Ordnung Augenscheinlich wurde kein Ölverlust festgestellt. Tiefgründige Bauteile konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Evtl. Mängel können daher nicht ausgeschlossen werden.
Klimaanlage	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage	In Ordnung Die Bremsanlage (Scheiben / Beläge) wurde in Inaugenscheinnahme genommen. Unstimmigkeiten waren zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht zu erkennen.
Auspuffanlage	In Ordnung Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Stoßdämpfer	In Ordnung Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Batterie / Akkumulator	In Ordnung Die Batterie konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Evtl. Mängel bezüglich der Leistung und Laufzeit können nicht ausgeschlossen werden.
Lichtanlage	In Ordnung Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Kupplung	In Ordnung Die Kupplung konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Motorlauf	In Ordnung Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen sowie visuellen Mängel auf. Evtl. Mängel im Fahrbetrieb können nicht ausgeschlossen werden.
Getriebe	In Ordnung Bei einer kurzen Probefahrt konnte das Getriebe nur eingeschränkt geprüft werden. Es konnten keine Unstimmigkeiten festgestellt werden. Evtl. Mängel können dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Lackschichtdicke

Stoßstange vorne
Kunststoff / Sonstiges
Keine Messung möglich da Kunststoff

Motorhaube
In Ordnung: 128 µm

Kotflügel links
In Ordnung: 135 µm

Kotflügel rechts
In Ordnung: 135 µm



Tür vorne links
In Ordnung: 137 µm

Tür vorne rechts
In Ordnung: 135 µm

Dach
In Ordnung: 130 µm

Tür hinten links
In Ordnung: 139 µm

Tür hinten rechts
In Ordnung: 138 µm

Seitenwand links
In Ordnung: 135 µm

Seitenwand rechts
In Ordnung: 137 µm

Stoßstange hinten
Kunststoff / Sonstiges
Kratzer

Heckklappe/-tür
In Ordnung: 137 µm

Schadensbereiche



Stoßstange
Smart Repair

Bilddokumentation



Bilddokumentation

Schadensdokumentation

Stoßstange hinten: Kratzer
Smart Repair

Stoßstange hinten: Kratzer
Smart Repair

Stoßstange hinten: Kratzer
Smart Repair

Stoßstange hinten: Kratzer
Smart Repair