CARLY DIAGNOSE REPORT

BMW 5er (2016)

März 23 2021

STATUS	GEFUNDENE FEHLER	SYSTEME OHNE FEHLER
Schlecht	**23**	**25**

Fehlerhafte Systeme (9)

Telematik

Fehler Code: INFO E14406 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht GPS_PO_EXTS_MOST

Zuletzt aufgetreteten bei:
179299 km

Fehler Code: INFO E14426 Ungültiges Signal in CAN-Nachricht GPS_PO_EXTS_MOST

Zuletzt aufgetreteten bei:
179306 km

Fehler Code: INFO E14413 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht STAT_GANG_RUECKWAERTS

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Fehler Code: INFO E14414 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht STAT_ZV_KLAPPEN

Zuletzt aufgetreteten bei:
179299 km

Fehler Code: INFO E14437 Ungültiges Signal in CAN-Nachricht GPS_PO_MOST

Zuletzt aufgetreteten bei:
179319 km

Junction Box Modul

Fehler Code: INFO 002031 VSM_EVENT_VEHICLESTATE

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Fehler Code: INFO 002040 PDC: Reset wegen Watchdog-Timeout

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Fehler Code: INFO 002044 K-LIN_5: LIN Management desynchronization

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Dach Funktionszentrum

Fehler Code: 801A4A Diebstahlwarnanlage: Neigungsgeber und Innenraumschutz deaktiviert / Deaktivierung IRS und Neigungsgeber per Kundenfunktion

---

Dynamische Stabilitäts Kontrolle (DSC)

Fehler Code: INFO 480A95 Raddrehzahlsensor Hinten Links Allgemein Verdacht Luftspalt

Zuletzt aufgetreteten bei:
179341 km

Kombiinstrument

Fehler Code: INFO 93003F Senderknoten: Fehler in adressierter Funktion

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Integr. Karosseriemodul

Fehler Code: INFO 482740 Autosar StandardCore CAN Interface Sendepuffer voll

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Fehler Code: INFO 4827F9 QDM-SKR Korrekturfaktor Radradius Lernbedingung 2

Zuletzt aufgetreteten bei:
179315 km

Fehler Code: INFO 4827F8 QDM-SKR Korrekturfaktor Radradius Lernbedingung 1

Zuletzt aufgetreteten bei:
179304 km

Fehler Code: INFO 4827B3 Steuergerät intern Undervoltage at Terminal 30

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Motor

Fehler Code: 240F00 Motorabstellzeit: Motorabstellzeitermittlung fehlerhaft

---

Zentrales Gateway

Fehler Code: INFO 101008 Nicht auflösbares uneindeutiges Routing SG nicht in der SVT Soll Tabelle

Fehler Code: INFO 100600 Flexray Protokoll Startup Zeit ist zu hoch

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Fehler Code: INFO 100104 HW Weckgrund ZGW

Fehler Code: INFO 100204 Nachrichtsüberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Klimaanlage

Fehler Code: INFO 780022 NVM_E_INTEGRITY_FAILED

Fehler Code: INFO 780024 CANIF_E_STOPPED

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Fehler Code: INFO 780034 Nachricht (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt

Zuletzt aufgetreteten bei:
179297 km

Systeme ohne Fehler (25)

- Schaltzentrum Lenksäule
- Luftfederung
- Gangschalter
- Reifendruckkontrolle
- Einparkhilfe (PDC)
- Elektrische Parkbremse
- Beifahrersitz
- Head-Up Display
- Spracherkennungs System
- Gurtstraffer Links
- Diebstahlwarnanlage
- Kombiinstrument
- Gurtstraffer Rechts
- Rücksitz (Fahrer-Seite)

- Zentrale Bedieneinheit
- Integr. Karosseriemodul
- Zugangskontrolle (CAS)
- Fussraummodul
- Kraftstoffpumpe
- Getriebe
- Radio
- Anhängerkupplung
- HiFi Verstärker
- Airbag
- Klimaanlage