CARLY DIAGNOSE REPORT

BMW 5er (2007)

Juni 03 2021

STATUS	GEFUNDENE FEHLER	SYSTEME OHNE FEHLER
Sehr Schlecht	41	9

Fehlerhafte Systeme (12)

Motor

Fehler Code: 0030E9

Stickoxidkatalysator, Alterung

Details:
Motordrehzahl : 736
SteÃ¼rgerÃ¤te-Innentemperatur : 37
Spannung Kl. 87 : 14
Status MotorsteÃ¼rung : 2

Fehler Code: 002E85

Elektrische KÃ¼hlmittelpumpe, Kommunikation

Details:
Motordrehzahl : 1024
KÃ¼hlmitteltemperatur OBD : 72
Status MotorsteÃ¼rung : 2
Spannung Kl. 87 : 14

Fehler Code: 0029E1

Gemischregelung 2

Details:
Drehzahl : 640
Saugrohrdruck : 54
Relative Last : 15
Abgleich Drosselklappenmodell (Faktor) : 0

Fehler Code: 0029E0

Gemischregelung

Details:
Drehzahl : 640
Saugrohrdruck : 43
Relative Last : 21
Abgleich Drosselklappenmodell (Faktor) : 0

Fehler Code: 0029F2

Kraftstoffhochdrucksystem, Kraftstoffdruck

Details:
Raildruck : 154
Motordrehzahl : 1600
PWM-Signal des MengensteÃ¼rventils : 51
eingespritze Kraftstoffmasse : 12

Fehler Code: 002A2D

Kraftstoffniederdrucksystem, Kraftstoffdruck

Details:
Kraftstoffdruck vor MengensteÃ¼rventil : 1428
Motordrehzahl : 2720
Spannung Kl. 87 : 13
eingespritze Kraftstoffmasse : 21

Fehler Code: 0029DC

Zylindereinspritzabschaltung

Details:
Motortemperatur : 81
Luftmasse gerechnet : 170
Motordrehzahl : 1760
Kraftstofftank FÃ¼llstand : 30

Kombiinstrument

Fehler Code: 00931A

Hebelgeber links / Bremslicht cc auf GND / Hebelgeber2 / CAN-Signal ungÃ¼ltig Weg Impuls ZÃ¤hler H Motorrad / Signal Wegstrecke_Kilometer Motorrad ungÃ¼ltig / Fehler Signal Tank Rohdaten_Fuellstand rechts / Fehlersignal BehÃ¤lter Raw_data_filling_level_Rigth

Fehler Code: 00A559

KL30g_f Cutoff / KL30g_f Abschaltung / Klemme 30g_f Abschaltung / KL.30g_f Abschaltung

---

Licht

Fehler Code: 00A8AB

Abblendlicht rechts defekt

Fehler Code: 00A8B2

Fahrtrichtungsanzeiger links hinten defekt

Fehler Code: 00A8C2

E63/E64 bis 09/07, E65: Fahrtrichtungsanzeiger links vorne 2 defekt; E60/E61 ab 03/07: Bremslicht links innen defekt; RR US: Fahrtrichtungsanzeiger links hinten 2 defekt

Fehler Code: 00A8B5

Bremslicht links defekt

Fehler Code: 00A8C0

RÃ¼ckfahrlicht links defekt

Fehler Code: 00A8BE

Nicht US, CDN: Nebelschlusslicht links defekt; US, CDN: Break-Force-Display links defekt

Fehler Code: 00A8C3

E63/E64 bis 09/07, E65: Fahrtrichtungsanzeiger rechts vorne 2 defekt; E60/E61 ab 03/07: Bremslicht rechts innen defekt; RR US: Fahrtrichtungsanzeiger rechts hinten 2 defekt

Fehler Code: 00A8C1

RÃ¼ckfahrlicht rechts defekt

Fehler Code: 00A8BF	Nicht US, CDN: Nebelschlusslicht rechts defekt; US, CDN: Break-Force-Display rechts defekt
Fehler Code: 00A8B6	Bremslicht rechts defekt
Fehler Code: 00A8C5	Tagfahrlicht rechts defekt; RR02: Begrenzungslicht rechts defekt
Fehler Code: 00A8C4	Tagfahrlicht links defekt; RR02: Begrenzungslicht links defekt

Klimaanlage

Fehler Code: 009C54	Motor Schichtung Fond rechts / Reserve 3 / Auc-Sensor / Autoadressierung (LIN) / Reserve 1
Fehler Code: 009C55	PTC-Zuheizer / Frischluftklappenmotor / Beschlagsensor / Frischluftmotor

Zugangskontrolle (CAS)

Fehler Code: 00D904	K_CAN Leitungsfehler / K_CAN_LOW_SYS, Physikalischer Busfehler D904

Schiebedach

Fehler Code: 00DA04	Fehler K_CAN_LOW

iDrive CCC

Fehler Code: 00E184	K-CAN Leitungsfehler / CAN-Low, Physikalischer Busfehler / CAN Low / CAN High/Low-Line Error
Fehler Code: 00E187	Controller, Bus Off / CAN-Controller / K-CAN Kommunikationsfehler / CAN-Bus-OFF Fehler
Fehler Code: 00E18D	Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken. (Error WakeUp Failed) / Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken (Error WakeUp Failed)
Fehler Code: 00E18F	Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration Ã¼berein (Error Registry_New)
Fehler Code: 00E188	Keinen Klemmenstatus empfangen

Zentrale Bedieneinheit

Fehler Code: 00E2C4	Bus Low Leitungsfehler / Bus Leitungsfehler CAN / Fehler physikalische CAN-Fehler

Sitzelektronik

Fehler Code: 009E5F	Fehler Restheizfeld Lehne / Fehler Schnellheizfeld Lehne
Fehler Code: 00E444	K-CAN: Bus Leitungsfehler / CAN-Low, Physikalischer Busfehler

Gateway

Fehler Code: 0093BF	Servotronik: FDC Timeout

Lenkstockschalter

Fehler Code: 00A85F	PowerOn nach Kl30F-Abschaltung

Zentralelektronik

Fehler Code: 00E584	Leider kein Fehlertext verfÃ¼gbar / CAN-Low, Physikalischer Fehler / K_Can Kurzschluss / Bus Leitungsfehler K-CAN

Systeme ohne Fehler (9)

- Dynamische StabilitÃ¤ts Kontrolle (DSC)
- Airbag Crash Sicherheits Modul
- Regen-Lichtsensor
- Einparkhilfe (PDC)
- Telefon
- Multimedia
- Navigation
- CD Wechsler
- Kraftstoffpumpe