

Anleitung Golf IV 1.6 Wechsel Temperaturregeber


Während der Fahrt schwankt die Temperatur immer zwischen 0° und 90° Grad hin und her ?

Dann ist die Ursache meist der Temperaturregeber. Dieser Geber kostet bei VW 26,18 € inklusive MwSt.

Die Teilenummer ist 059919501A.

Zusätzlich wird ca. 1 Liter Kühlflüssigkeit zum Nachfüllen benötigt.

Der Kühlmitteltemperaturregeber sitzt beim Golf IV 1.6 rechts vom Motorblock. Hier im Bild das Grüne mitte rechts.



Hier nochmal näher:



Das grüne ist der Temperaturegeber, dieser wird mit einer Klemme gehalten. Vorsichtig beim abziehen, nicht das diese verloren geht.

Aber zuerst muss der Stecker abgezogen werden, dann die Klemme. Haltet den neuen Temperaturegeber gleich bereit, da beim herausziehen des alten Gebers sofort Kühlflüssigkeit heraus läuft.

Wenn der Geber abgezogen ist mit der, den neuen einstecken und mit der Klemme wieder festmachen. Danach den Stecker wieder aufstecken und Kühlflüssigkeit auffüllen. Nachdem Ihr die Flüssigkeit aufgefüllt habt den Motor anlassen und so dem das System die Möglichkeit geben alle Leitungen zu füllen.

Es muss danach nur kurz die Luft aus dem Kühlmittelsystem gelassen werden, welche durch abziehen des Gebers ins System gelangt ist.

Hier einfach nach kurzer Fahrt vorsichtig den Deckel des Ausgleichsbehälter öffnen. Dies aber bitte sehr vorsichtig da dabei die heiße Kühlflüssigkeit bei zu schnellem Öffnen heraus schießt.

Danach wieder verschließen und fertig.

Bei Fehlern und Tipps zur Erweiterung dieser Anleitung bitte eine kurze Mail an mich schicken. Danke.

Copyright Thomas Müller

E-Mail Adresse Cyber-Teufel@web.de

Alle Angaben ohne Gewähr und ich schließe hiermit jegliche Haftung und
richtigkeit
dieser Anleitung zusammenfassung aus.