


TYP 171.4
Bei Ausbau der linken und rechten Leuchteinheit vorn

Dargestellt an der Leuchteinheit vorn links

- 1 Schrauben
- 2 Schraube
- 3 Elektrische Steckverbindungen
- 4 Schraube
(bei Code (600a)
Scheinwerferreinigungsanlage)
- 5 Hubdüse
(bei Code (600a)
Scheinwerferreinigungsanlage)

- E1 Leuchteinheit vorn links
- E2 Leuchteinheit vorn rechts




P82.10-3632-06

Dargestellt bei Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer an an der Leuchteinheit vorn links

- 6 Schrauben
- 7 Halter

- E1 Leuchteinheit vorn links
- E2 Leuchteinheit vorn rechts



P82.10-3636-01

Aus-, Einbauen			
1.1	Zündung ausschalten und Senderschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	Bei Fahrzeugen mit Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer	
2	Stoßfänger vorn ausbauen		AR88.20-P-2000V
3	Schrauben (1) herausschrauben		
4	Schraube (2) herausschrauben		
5.1	Schraube (4) herausschrauben	Bei Fahrzeugen mit Code (600a) Scheinwerferreinigungsanlage	
6.1	Hubdüse (5) mit geeignetem Schraubendreher am Halter an der Leuchteinheit vorn links (E1) entriegeln und nach hinten herauschieben	Bei Fahrzeugen mit Code (600a) Scheinwerferreinigungsanlage i Einbau:Hubdüse (5) von hinten in den Halter an der Leuchteinheit vorn links (E1) einschieben und verrasten.	
7	Elektrische Steckverbindungen (3) an der Rückseite der Leuchteinheit vorn links (E1) trennen und Leuchteinheit vorn links (E1) nach vorn herausnehmen		
8.1	Hubdüse (5) mit geeignetem Schraubendreher am Halter an der Leuchteinheit vorn rechts (E2) entriegeln und nach hinten herauschieben	Bei Fahrzeugen mit Code (600a) Scheinwerferreinigungsanlage i Einbau:Hubdüse (5) von hinten in den Halter an der Leuchteinheit vorn rechts (E2) einschieben und verrasten.	

9	Elektrische Steckverbindungen (3) an der Rückseite der Leuchteinheit vorn rechts (E2) trennen und Leuchteinheit vorn rechts (E2) nach vorn herausnehmen		
10.1	Schrauben (6) an der Unterseite der Leuchteinheit vorn links (E1) heraus-schrauben und Halter (7) abnehmen	Beim Erneuern der Leuchteinheit vorn links (E1) an Fahrzeugen mit Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer	
11.1	Schrauben (6) an der Unterseite der Leuchteinheit vorn rechts (E2) heraus-schrauben und Halter (7) abnehmen	Beim Erneuern der Leuchteinheit vorn rechts (E2) an Fahrzeugen mit Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer	
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
13	Einstellung der Leuchteinheit vorn links (E1) und der Leuchteinheit vorn rechts (E2) prüfen, ggf. richtigstellen Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen		AP82.10-P-8260V

