

Handy-Adapter für „Handyvorbereitung“ (9ZF+PT5+9ZU)

Bei der Auswahl eines Handy-Adapters beachten Sie bitte, über welche Generation der Handyvorbereitung Ihr Fahrzeug verfügt. Die Generation Ihrer Handyvorbereitung können Sie anhand der folgenden Abbildungen bestimmen.



Generation I



Generation II in der Mittelarmlehne

Bei der Generation I wird die elektrische Verbindung von Handy-Adapter und Freisprechanlage über ein Spiralkabel am Adapter hergestellt.

Die Generation II hingegen verfügt über eine vergoldete Kontaktleiste an der Handy-Adapter-Grundplatte. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, für welche Mobiltelefone ein Adapter angeboten wird.

Handy-Adapter für die Generation I (mit Spiralkabel)
Handy-Adapter für die Generation II (ohne Spiralkabel)

Seite 2
Seite 3

Bei neueren Fahrzeugen mit der Audi Handyvorbereitung (Bluetooth™) der Generation II besteht die Möglichkeit, Mobiltelefone über Bluetooth™ anzubinden. Nähere Informationen dazu finden Sie ab Seite 4.

Handy-Adapter der Generation I

Telefontyp		Teilenummer Handy-Adapter	Empfohlener Firmwarestand ¹ / Bemerkungen
BENQ Siemens	S25	8D0 051 435 L	
	C35i	8D0 051 435 Q	
	M35i	8D0 051 435 Q	
	S35i	8D0 051 435 Q	
	C55	8D0 051 435 AG	
	M55	8D0 051 435 AG	
	S55	8D0 051 435 AG	
	C65	8D0 051 435 BB	
	CX65	8D0 051 435 BC	
	M65	8D0 051 435 BC	
	S65	8D0 051 435 BD	
	SP65	8D0 051 435 BD	
	CX70	8D0 051 435 BC	
	C75	8D0 051 435 BN	
	CX75	8D0 051 435 BJ	
	M75	8D0 051 435 BK	
Motorola	V60 (i)	8D0 051 435 AD	
	V300	8D0 051 435 AT	
	V400	8D0 051 435 AT	
	V500	8D0 051 435 AT	
	V525	8D0 051 435 AT	
	E550	8D0 051 435 AT	
	V550	8D0 051 435 AT	
	V600	8D0 051 435 AT	
	V620	8D0 051 435 AT	
	V635	8D0 051 435 AT	
Nokia	3100	8D0 051 435 AN	V3.4
	5110	8D0 051 435 R	
	6020	8D0 051 435 BH	
	6021	8D0 051 435 BH	
	6100	8D0 051 435 AL	
	6110	8D0 051 435 R	
	6130	8D0 051 435 R	
	6150	8D0 051 435 R	
	6210	8D0 051 435 R	
	6220	8D0 051 435 AM	
	6230	8D0 051 435 AQ	
	6230i	8D0 051 435 AQ	
	6310 (i)	8D0 051 435 AE	
	6610	8D0 051 435 AK	
	6820	8D0 051 435 AR	
	7110	8D0 051 435 R	
	7210	8D0 051 435 AK	
	7250(i)	8D0 051 435 AK	
Sony Ericsson	R320s	8D0 051 435 N	
	R380s	8D0 051 435 S	
	R520m	8D0 051 435 S	
	T28s	8D0 051 435 AA	
	T29s	8D0 051 435 AA	
	T39m	8D0 051 435 AA	
	T610	8D0 051 435 AH	
	T630	8D0 051 435 AH	
	K700i	8D0 051 435 BE	
	1 Der angegebene Firmwarestand ist von Audi geprüft und freigegeben. Bei anderen Firmwäreständen sind Funktionseinschränkungen möglich. Bitte lassen Sie in diesem Fall den entsprechenden Firmwarestand von Ihrem Mobilfunkhändler aufspielen. Wie Sie den Firmwarestand an Ihrem Mobiltelefon auslesen können, finden Sie auf Seite 6.		

Angaben ohne Gewähr. Stand August 2006

Handy-Adapter der Generation II

Telefontyp		Teilenummer Handy-Adapter	SIM-Karten-Telefonbuch auslesbar	Internes Telefonbuch auslesbar ¹	Empfohlener Firmwarestand ² /Bemerkungen
BENQ Siemens	C45	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	ME45	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	S45 (i)	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	M50	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	MT50	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	S55	8P0 051 435 CJ ³	Ja	Ja	16
	M55	8P0 051 435 CJ ³	Ja	Ja	16
	C55	8P0 051 435 CJ ³	Ja	Ja	16
	C65	8P0 051 435 AT	Ja	Ja	25
	CX65	8P0 051 435 EG ³	Ja	Ja	16
	M65	8P0 051 435 EG ³	Ja	Ja	16
	S65	8P0 051 435 CH	Ja	Ja	41
	SP65	8P0 051 435 CH	Ja	Ja	47
	CX70	8P0 051 435 EG ³	Ja	Ja	36
	C75	8P0 051 435 DR	Ja	Ja	22
	CX75	8P0 051 435 DH	Ja	Ja	05
	M75	8P0 051 435 DK	Ja	Ja	05
	S75	8P0 051 435 DP	Ja	Ja	36
Motorola	V300	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets_G_OB.08.A5R_A
	V400	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets-G-0B.08.AAR-A
	V500	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets-G-0B.09.38R
	V525	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets_G_OB.09.37R
	E550	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	R376_G_OE.65.14R_A
	V550	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	R376-G-0E.65.26R
	V600	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets_G_OB.09.38R
	V620	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	R_376_G_OE.65.25R
V635	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	R376_G_OE.65.14R_A	
Nokia	3100	8P0 051 435 AA	Ja	Ja	4.06
	6020	8P0 051 435 DT	Ja	Ja	3.52
	6021	8P0 051 435 DT	Ja	Ja	3.83
	6100	8P0 051 435 BT	Ja	Ja	5.16
	6210	8P0 051 435 BQ ^{3,4}	Ja	Nein	5.56
	6220	8P0 051 435 Q	Ja	Ja	4.08
	6230	8P0 051 435 EP ³	Ja	Ja	4.28
	6230i	8P0 051 435 EP ³	Ja	Ja	3.40
	6310	8P0 051 435 BQ ³	Ja	Ja ⁶	5.01
	6310i	8P0 051 435 BQ ³	Ja	Ja ⁶	7.00
	6600	8P0 051 435 AG ^{3,5}	Nein	Nein	4.09.1
	6610	8P0 051 435 BR	Ja	Ja	5.52
	6820	8P0 051 435 AK	Ja	Ja	3.70
	7210	8P0 051 435 BR	Ja	Ja	5.52
	7250 (i)	8P0 051 435 BR	Ja	Ja	3.22
Sony Ericsson	T610	8P0 051 435 BS	Ja	Ja	R3A
	T630	8P0 051 435 BS	Ja	Ja	R4E und R6C

- 1 Diese Funktion ist erst bei Fahrzeugen ab Produktionsmonat 11/05 verfügbar.
- 2 Der angegebene Firmwarestand ist von Audi geprüft und freigegeben. Bei anderen Firmwareständen sind Funktionseinschränkungen möglich. Bitte lassen Sie in diesem Fall den entsprechenden Firmwarestand von Ihrem Mobilfunkhändler aufspielen. Wie Sie den Firmwarestand an Ihrem Mobiltelefon auslesen können, finden Sie auf Seite 6.
- 3 Diese Handy-Adapter sind nicht mit Audi direct help erhältlich.
- 4 Dieser Handy-Adapter ist in Fahrzeugen ab Modelljahr 2006 nicht mehr einsetzbar.
- 5 Dieser Adapter ist nur für Fahrzeuge mit Bluetooth™-Schnittstelle verwendbar. Ob Ihr Fahrzeug über eine solche verfügt, erfahren Sie auf Seite 5.
- 6 Nur Standard-Nummern werden übertragen.

Achtung: Im A6, A8 und Q7 sowie in allen Audi A3, A4 und TT mit „Bildschirm-Navigationssystem mit DVD“ dürfen ausschließlich die Handy-Adapter mit den o.a. Teilenummern der Generation II verwendet werden. Die ordnungsgemäße Funktion kann nur bei Verwendung der o.a. Teilenummern sichergestellt werden.

Getestete Handys für Bluetooth™

Telefontyp		Bluetooth™ - Funktionen ¹	Zugriff auf SIM Karten- Telefonbuch	Zugriff auf internes Telefonbuch ²	Geprüfter Firmwarestand Mobiltelefon ³	Ab Produktionsmonat ⁴ : A6 A2 Q7 A3 A8 A4 TT	
Bang&Olufsen	Serene	Erweitert	Ja	Ja	E910XXFC1_T3	06/06	06/06
BENQ Siemens	EL71	Vollständig	Ja	Ja	17	11/05 ⁵	11/05
	CX75	Vollständig	Ja	Ja	9	08/04	02/04
	M75	Vollständig	Ja	Ja	12	08/04	02/04
	S55	Vollständig	Ja	Ja	91	05/04	02/04
	S65	Vollständig	Ja	Ja	50	08/04	02/04
	S68	Vollständig	Ja	Ja	20	11/05 ⁵	06/04
	S75	Vollständig	Ja	Ja	20	11/05 ⁵	06/04
	SL75	Vollständig	Ja	Ja	20	11/05 ⁵	06/05
	SK65	Erweitert	Ja	Ja	42	08/04	02/04
	SP65	Erweitert	Ja	Ja	48	08/04	02/04
Motorola	E550	Erweitert	Ja	Ja	R376_06_01_03R	08/04	06/04
	E1000	Erweitert	Ja	Ja	80.3F.63.00.03P	11/05 ⁵	06/05
	PEBL V6	Standard	Nein	Ja	R478_G_08.83.76R	11/05 ⁵	06/05
	RAZR V3	Erweitert	Ja	Ja	0E.40.3ER	08/04	06/05
	RAZR V3i	Erweitert	Nein	Ja	R479_G_08.B4.34R	08/04	06/05
	RAZR V3x	Erweitert	Nein	Ja	R25221LD_U_85.83	08/04	06/05
	SLVR L7	Erweitert	Ja	Ja ⁶	R4513_G_08.B7.D	08/04	06/05
	V360	Erweitert	Nein	Nein	R4513_G_08.B7.56	11/05 ⁵	02/04
	V551	Erweitert	Ja	Ja	G_08.17.0FR_01	08/04	06/04
	V500	Erweitert	Ja	Ja	G_0B.09.38R	08/04	06/04
	V525	Erweitert	Ja	Ja	0B.09.38R_V	08/04	06/04
	V600	Erweitert	Ja	Ja	0B.09.38R_V	08/04	06/04
	V635	Erweitert	Ja	Ja	R474_G_08.48.24R	08/04	06/04
Nokia	3230	Erweitert	Nein	Nein	3.05.05.2	11/05 ⁵	06/06
	3650	Erweitert	Nein	Nein	2.50	11/05 ⁵	06/06
	6021	Erweitert	Ja	Ja	3.83	08/04	06/04
	6111	Erweitert	Ja	Ja	3.41	08/04	06/04
	6230	Vollständig	Ja	Ja	5.24	08/04	06/04
	6230i	Vollständig	Ja	Ja	3.40	08/04	06/04
	6233	Erweitert	Ja	Ja	3.70	08/04	06/04
	6234	Vollständig	Ja	Ja	3.50	08/04	06/04
	6310	Vollständig	Ja	Ja ⁶	5.01	08/04	02/04
	6310i	Vollständig	Ja	Ja ⁶	5.51/5.52/7.00	08/04	02/04
	6600	Erweitert	Nein	Nein	5.53	08/04	06/05
	6680	Erweitert	Nein	Nein	3.04.37	08/04	06/05
	6810	Erweitert	Ja	Ja	3.30	08/04	06/05
	6820	Erweitert	Ja	Ja	5.30	08/04	06/05
	6822	Erweitert	Ja	Ja	4.46	08/04	06/04
	7610	Erweitert	Nein	Nein	4.0427.0	11/05 ⁵	06/06
	8800	Vollständig	Ja	Ja	3.28	08/04	06/05
	8910	Standard	Ja	Nein	3.06	08/04	06/04
	8910i	Standard	Ja	Nein	3.01	08/04	06/04
	9300	Erweitert	Nein	Nein	5.22	11/05 ⁵	06/06
	9300i	Erweitert	Nein	Nein	5.50	11/05 ⁵	06/06
	9500	Erweitert	Nein	Nein	5.22	11/05 ⁵	06/06
	E60	Standard	Nein	Nein	1.0610.02.15	11/05 ⁵	06/06
	N70	Standard	Nein	Nein	V.20536.0.2	11/05 ⁵	06/06
	N90	Standard	Nein	Nein	3.0535.4.3	11/05 ⁵	06/06
Palm One	Treo 650 GSM	Erweitert	Nein	Ja	1.14/315/.01	08/04	06/05
RIM Blackberry	7100	Standard	Nein	Ja	4.1.0.23	08/04	06/04
	7290	Standard	Nein	Ja	4.1.0.23	08/04	06/04
	8700	Standard	Nein	Ja ⁶	4.1.0.266	08/04	06/04
Sharp	GX25	Standard	Nein	Nein	A02-008-0108	08/04	06/04
	GX30i	Standard	Nein	Nein	A02-010-0050	08/04	06/04

Angaben ohne Gewähr. Stand August 2006

Nicht aufgeführte Mobiltelefone wurden nicht abgeprüft. Ein einwandfreier Betrieb kann somit nicht garantiert werden.

Bei einigen der geprüften Mobiltelefonen kann es zu Funktionseinschränkungen kommen.

Fortsetzung von Getestete Handys für Bluetooth™

Telefontyp		Bluetooth™ - Funktionen ¹	Zugriff auf SIM-Karten-Telefonbuch	Zugriff auf internes Telefonbuch ²	Geprüfter Firmwarestand Mobiltelefon ³	Ab Produktionsmonat ⁴ : A6 A2 Q7 A3 A8 A4 TT	
Sony Ericsson	K600i	Erweitert	Ja	Ja	R2G001	11/05 ⁵	11/05
	K610i	Erweitert	Ja	Ja	R1BA017	11/05 ⁵	11/05
	K700i	Erweitert	Ja	Ja	R2AY004	06/06	06/06
	K750i	Erweitert	Ja	Ja	R1AA008	11/05 ⁵	11/05
	P910i	Standard	Nein	Nein	R4E006	08/04	06/05
	T610	Erweitert	Ja	Ja	R6C005	08/04	06/04
	T630	Erweitert	Ja	Ja	R7A011	08/04	06/04
	T68i	Standard	Ja	Nein	R2B025	08/04	06/04
	W550i	Erweitert	Ja	Ja	R4AB048	11/05 ⁵	06/04
	W800i	Erweitert	Ja	Ja	R1AA008	11/05 ⁵	06/05
	W900i	Erweitert	Ja	Ja	R5BB001	11/05 ⁵	06/05
	Z600	Erweitert	Ja	Ja	R5B001	08/04	06/04
T-Mobile	MDA Pro	Standard	Nein	Nein	5.1.1700	11/05 ⁵	-
	MDA Vario	Standard	Ja	Ja	WM2005 1.6.2.1	11/05 ⁵	11/05

Angaben ohne Gewähr. Stand August 2006

Nicht aufgeführte Mobiltelefone wurden nicht abgeprüft. Ein einwandfreier Betrieb kann somit nicht garantiert werden. Bei einigen der geprüften Mobiltelefonen kann es zu Funktionseinschränkungen kommen.

- 1 **Standard:** Basisfunktionalität (Freisprechen, Wählen von Anrufen, Annehmen/Ablehnen von Anrufen); einzelne Funktionseinschränkungen möglich.
- Erweitert:** einzelne Funktionseinschränkungen gegenüber vollständigen Bluetooth™-Funktionen möglich.
- Vollständig:** Anzeige von Netz-Feldstärke, Name des Netzproviders, Roaming-Status und Anruflisten (gewählte Nummern, Anrufe in Abwesenheit, angenommene Anrufe); Funktionen bei anklopfenden Gesprächen und Unterstützung der Netzfunktion „Anklopfen“.
- 2 Diese Funktion ist erst bei Fahrzeugen ab Produktionsmonat 11/05 verfügbar.
- 3 Der angegebene Firmwarestand ist von Audi geprüft und freigegeben. Bei anderen Firmwareständen sind Funktionseinschränkungen möglich. Bitte lassen Sie in diesem Fall den entsprechenden Firmwarestand von Ihrem Mobilfunkhändler aufspielen. Wie Sie den Firmwarestand Ihres Mobiltelefons auslesen, finden Sie auf der folgenden Seite.
- 4 Verwendung des Handys erst bei Fahrzeugen ab dem aufgeführten Produktionsmonat möglich. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner oder an die Audi Kundenbetreuung unter Telefon 0800 / AUDI SERVICE (0800 / 28 347 378 423) oder im Internet unter www.audi.de/kontakt
- 5 Bei A6 mit MMI basic / MMI basic plus / Navigationssystem inkl. MMI basic plus schon ab Produktionsmonat 06/05 möglich.
- 6 Nur Standard-Nummern werden übertragen.

Bluetooth™-Fähigkeit der Handylvorbereitung Generation II

Die Generation II der Handylvorbereitung ist im Audi A2, A3, A4 und TT ab Produktionsmonat Februar 2004 sowie im Audi Q7, A6 (C6) und A8 ab Einsatz des Sonderausstattungsumfangs um eine Bluetooth™-Schnittstelle erweitert worden. Da das Mobiltelefon nach wie vor an die Fahrzeugaußenantenne angeschlossen werden muss, ersetzt diese Schnittstelle nicht die Notwendigkeit eines Handy-Adapters. Weiterhin ist der Stromverbrauch des Mobiltelefons im Bluetooth™-Betrieb recht hoch, was zu einer verkürzten Akkulaufzeit führt. Bei der Verwendung eines Handy-Adapters wird das Mobiltelefon hingegen während des Freisprechbetriebes geladen.

Aufgrund der elektromagnetischen Strahlung im Fahrzeug dürfen Mobiltelefone innerhalb des Fahrzeugs nur mit Handy-Adapter betrieben werden.

Firmwarestand eines Mobiltelefons auslesen

Sollte Ihr Mobiltelefon, obwohl es in den obigen Listen aufgeführt worden ist, mit der universellen Freisprecheinrichtung nicht funktionieren, so könnte dies am Firmwarestand Ihres Mobiltelefons liegen. Welchen Firmwarestand Sie verwenden sollten, entnehmen Sie bitte den Tabellen. Die Software-Version Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Handys:

Bang&Olufsen

Software-Version anzeigen	*#1234#
---------------------------	---------

Motorola

Software-Version anzeigen	„Menü“ aufrufen - „Einstellungen“ „Telefonstatus“ - „Weitere Info“ „SW-Version“ auswählen
---------------------------	---

Nokia

Software-Version anzeigen	*#0000#
---------------------------	---------

Panasonic

Software-Version anzeigen	*#1234# oder je nach Typ *#369#*
---------------------------	----------------------------------

Palm Treo / RIM Blackberry

Software-Version anzeigen	Vom Hersteller gerätespez. umgesetzt, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons
---------------------------	--

Samsung

Software-Version anzeigen	*#1234# oder je nach Typ *#9999#
---------------------------	----------------------------------

Sharp GX-Serie

Software-Infos anzeigen	*01763*8371#
-------------------------	--------------

BENQ Siemens

Software-Version anzeigen	*#06# und linke Displaytaste
---------------------------	------------------------------

Sony Ericsson

Software-Version anzeigen (Bediensequenz am Cursor)	rechts,*,links,links,*,links,*2x „wählen“ bestätigen
---	--

Ein Firmware-Update für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie vom Telefon-Hersteller oder Ihrem Mobilfunkprovider; bei Siemens-Handys können Sie die Software auch über das Internet selbst aufspielen.

<http://www.bang-olufsen.com/>

<http://www.nokia.com>

<http://direct.motorola.com>

<http://www.palm.com/>

<http://www.rim.net/>

<http://www.samsung.com>

<http://www.sharp-world.com/>

<http://www.benqmobile.com/>

<http://www.sonyericsson.com/support>

Sollten Sie weitere Fragen zur universellen Handylvorbereitung oder zu den Handy-Adaptern haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner oder an www.audi.de/kontakt