

Geprüfte Mobiltelefone für das Audi Bluetooth®-Autotelefon (SIM-Access)

Telefontyp		Zugriff auf SIM-Karten- Telefonbuch	Zugriff auf Telefonbuch Mobiltelefon	Geprüfter Softwarestand Mobiltelefon ¹
BenQ Siemens	CX75	ja	ja	09
	EL71	ja	ja	17
	M75	ja	ja	23
	S65	ja	ja	50
	S68	ja	ja	38
	S75	ja	ja	20
	SK65	ja	ja	50
	SL75	ja	ja	20
	SP65	ja	ja	50
Nokia	3109	ja	ja	5.30
	3110c	ja	ja	5.30
	3250	ja	nein	3.18
	5200	ja	ja	5.00
	5300	ja	ja	5.00
	6021	ja	ja	3.83
	6103	ja	ja	4.61
	6110 Nav	ja	nein	3.51
	6111	ja	ja	3.58
	6125	ja	ja	3.51
	6230	ja	ja	5.24
	6230i	ja	ja	3.40 - 3.70 - 3.80 - 3.81
	6233	ja	ja	5.43
	6234	ja	ja	5.43
	6270	ja	ja	3.53
	6300	ja	ja	5.00
	6820	ja	ja	5.30
	6822	ja	ja	4.46
	7370	ja	ja	3.52
	7373	ja	ja	5.00
	8800	ja	ja	3.94
	9300 ²	ja	nein	5.22(01)
	9300i	ja	nein	5.50(00)
	9500	ja	nein	5.22
	E50	ja	nein	7.13.00
	E60	ja	nein	1.0610.02.15
	E61	ja	nein	3.0633.09.04
	E61i	ja	nein	1.0633.22.05
	E65	ja	nein	1.0633.18.01
	E70	ja	nein	1.0610.05.06
	N71	ja	nein	2.0613.1.12.1
	N73	ja	nein	4.0726.2.0.1
	N80	ja	nein	3.0614.0.3 - 4.0623.0.41
	N91	ja	nein	1.00.028.02
	N93	ja	nein	20.0.058
	N95	ja	nein	12.0.013

Angaben ohne Gewähr. Stand 23.08.2007

Nicht aufgeführte Mobiltelefone wurden nicht abgeprüft oder es kann ein einwandfreier Betrieb nicht zugesichert werden. Bei einigen der geprüften Mobiltelefone kann es in einzelnen Fällen zu Funktionseinschränkungen kommen.

Der Betrieb unter Verwendung des Hands-Free-Profiles wird nicht empfohlen.

- 1 Alle Angaben beziehen sich auf die geprüfte Mobiltelefon-Software-Version. Eine ähnliche Funktionalität ist für neuere Software-Versionen des Mobiltelefons zu erwarten, dies kann jedoch nicht zugesichert werden. Sollte es zu Funktionsbeeinträchtigungen bei einem Mobiltelefon mit älterer Software und der Handylvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle kommen, so kann eine neue Software-Version des Mobiltelefons Abhilfe schaffen.

- 2 SAP erst ab Softwarestand Mobiltelefon 5.22. Die Eingabezeit für die Bluetooth-Pin ist auf 20 Sekunden begrenzt.

SMS-Funktion: Es werden nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen angezeigt. Bei einigen der aufgeführten Mobiltelefone erhalten Sie nach Beendigung der SIM-Access-Verbindung keinen Hinweis über ungelesene Mitteilungen auf dem Display Ihres Mobiltelefons. Beachten Sie in diesem Fall bitte das SMS-Symbol im MMI oder überprüfen Sie, nachdem die SIM-Access-Verbindung getrennt wurde, den Mitteilungsordner auf Ihrem Telefon. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Softwareversion eines Mobiltelefons auslesen

Sollte Ihr Mobiltelefon, obwohl es in den obigen Listen aufgeführt worden ist, mit dem Audi Bluetooth-Autotelefon nicht funktionieren, so könnte dies an der Software-Version Ihres Mobiltelefons liegen. Welche Software-Version von Audi geprüft worden ist, entnehmen Sie bitte der Tabelle. Die Software-Version Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Mobiltelefons:

BENQ Siemens

Software-Version anzeigen	*#06# und die linke Displaytaste
---------------------------	----------------------------------

Nokia

Software-Version anzeigen	*#0000#
---------------------------	---------

Ein Software-Update für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie vom Telefon-Hersteller oder Ihrem Mobilfunkprovider. Bei einigen Mobiltelefonen können Sie die Software auch über das Internet selbst aufspielen.

<http://www.benqmobile.de>
<http://www.nokia.com>

Sollten Sie weitere Fragen zum Audi Bluetooth-Autotelefon haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner oder an www.audi.de/kontakt