

Handy-Adapter für „Handyvorbereitung mit Bluetooth®“

Bei der Auswahl eines Handy-Adapters beachten Sie bitte, über welche Generation der universellen Handyvorbereitung Ihr Fahrzeug verfügt. Die Generation Ihrer Handyvorbereitung können Sie anhand der folgenden Abbildungen bestimmen.



Generation I



Generation II

Bei der Generation I wird die elektrische Verbindung von Handy-Adapter und Freisprechanlage über ein Spiralkabel am Adapter hergestellt.

Die Generation II hingegen verfügt über eine vergoldete Kontaktleiste an der Handy-Adapter-Grundplatte.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, für welche Mobiltelefone ein Adapter angeboten wird.

Handy-Adapter für die Generation I (mit Spiralkabel)

Seite 2

Handy-Adapter für die Generation II (ohne Spiralkabel)

Seite 3

Bei neueren Fahrzeugen mit der Audi Handyvorbereitung (Bluetooth®) der Generation II besteht die Möglichkeit, Mobiltelefone über Bluetooth anzubinden. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.audi.de/telefon.

Hinweis: Nicht alle Mobiltelefone unterstützen den gesamten Funktionsumfang der universellen Handyvorbereitung mit Bluetooth®.

Firmwarestand eines Mobiltelefons auslesen*

Sollte Ihr Mobiltelefon, obwohl es in den unten stehenden Listen aufgeführt worden ist, mit der universellen Freisprecheinrichtung nicht funktionieren, so könnte dies am Firmwarestand Ihres Mobiltelefons liegen. Welchen Firmwarestand Sie verwenden sollten, entnehmen Sie bitte den Tabellen. Die Software-Version Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Handys:

Motorola

Software-Version anzeigen	„Menü“ aufrufen - „Einstellungen“ „Telefonstatus“ - „Weitere Info“ „SW-Version“ auswählen
---------------------------	---

Nokia

Software-Version anzeigen	*#0000#
---------------------------	---------

BENQ Siemens

Software-Version anzeigen	*#06# und linke Displaytaste
---------------------------	------------------------------

Sony Ericsson

Software-Version anzeigen (Bediensequenz am Cursor)	rechts, *,links,links,*,links,*2x „wählen“ bestätigen
---	---

Für ein Firmware-Update für Ihr Mobiltelefon wenden Sie sich bitte an Ihren Telefon-Hersteller oder Ihren Mobilfunkprovider.

Sollten Sie weitere Fragen zur universellen Handyvorbereitung oder zu den Handy-Adaptoren haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner oder an www.audi.de/kontakt

*: Alle Angaben ohne Gewähr

Handy-Adapter der Generation I

Telefontyp	Teilenummer Handy-Adapter	Empfohlener Firmwarestand ¹ / Bemerkungen
BENQ Siemens	S25	8D0 051 435 L
	C35i	8D0 051 435 Q
	M35i	8D0 051 435 Q
	S35i	8D0 051 435 Q
	C55	8D0 051 435 AG
	M55	8D0 051 435 AG
	S55	8D0 051 435 AG
	C65	8D0 051 435 BB
	CX65	8D0 051 435 BC
	M65	8D0 051 435 BC
	S65	8D0 051 435 BD
	SP65	8D0 051 435 BD
	CX70	8D0 051 435 BC
	C75	8D0 051 435 BN
	CX75	8D0 051 435 BJ
M75	8D0 051 435 BK	
Motorola	V60 (i)	8D0 051 435 AD
	V300	8D0 051 435 AT
	V400	8D0 051 435 AT
	V500	8D0 051 435 AT
	V525	8D0 051 435 AT
	E550	8D0 051 435 AT
	V550	8D0 051 435 AT
	V600	8D0 051 435 AT
	V620	8D0 051 435 AT
	V635	8D0 051 435 AT
	Nokia	3100
5110		8D0 051 435 R
6020		8D0 051 435 BP
6021		8D0 051 435 BP
6100		8D0 051 435 AL
6110 ²		8D0 051 435 R
6130		8D0 051 435 R
6150		8D0 051 435 R
6151		8D0 051 435 DC
6210		8D0 051 435 R
6220		8D0 051 435 AM
6230		8D0 051 435 AQ
6230i		8D0 051 435 AQ
6233		8D0 051 435 CN
6234		8D0 051 435 CP
6310 (i)		8D0 051 435 AE
6610		8D0 051 435 AK
6820		8D0 051 435 AR
7110		8D0 051 435 R
7210		8D0 051 435 AK
7250(i)	8D0 051 435 AK	
Sony Ericsson	R320s	8D0 051 435 N
	R380s	8D0 051 435 S
	R520m	8D0 051 435 S
	T28s	8D0 051 435 AA
	T29s	8D0 051 435 AA
	T39m	8D0 051 435 AA
	T610	8D0 051 435 AH
	T630	8D0 051 435 AH
	K700i	8D0 051 435 BE
	<p>1 Alle Angaben beziehen sich auf den empfohlenen Mobiltelefon-Firmwarestand und sind ohne Gewähr. Die Funktionalität auch für neuere Firmwarestände des Mobiltelefons ist zu erwarten, dies kann jedoch nicht zugesichert werden. Sollte ein Mobiltelefon mit älterem Firmwarestand mit der universellen Handyvorbereitung nicht richtig funktionieren, so kann ein neuer Firmwarestand des Mobiltelefons in der Reuel Abhilfe schaffen.</p> <p>2 Ausgenommen Nokia 6110 Navigator</p>	

Angaben ohne Gewähr. Stand Dezember 2007

Handy-Adapter der Generation II

Telefontyp	Teilenummer Handy-Adapter	SIM-Karten-Telefonbuch auslesbar	Internes Telefonbuch auslesbar ¹	Empfohlener Firmwarestand ^{2/} Bemerkungen	
BENQ Siemens	C45	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	ME45	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	S45 (i)	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	M50	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	MT50	8P0 051 435 AP ³	Ja	Ja	
	S55	8P0 051 435 CJ ³	Ja	Ja	16
	M55	8P0 051 435 CJ ³	Ja	Ja	16
	C55	8P0 051 435 CJ ³	Ja	Ja	16
	C65	8P0 051 435 AT	Ja	Ja	25
	CX65	8P0 051 435 EG ³	Ja	Ja	16
	M65	8P0 051 435 EG ³	Ja	Ja	16
	S65	8P0 051 435 ED	Ja	Ja	41
	SP65	8P0 051 435 ED	Ja	Ja	47
	S68	8P0 051 435 EH ⁵	Ja	Ja	22
	CX70	8P0 051 435 EG ³	Ja	Ja	36
	C75	8P0 051 435 DR	Ja	Ja	22
	CX75	8P0 051 435 DJ ³	Ja	Ja	05
M75	8P0 051 435 DK	Ja	Ja	05	
S75	8P0 051 435 FB ³	Ja	Ja	36	
Motorola	V300	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets_G_OB.08.A5R_A
	V400	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets-G-0B.08.AAR-A
	V500	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets-G-0B.09.38R
	V525	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets_G_OB.09.37R
	E550	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	R376_G_OE.65.14R_A
	V550	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	R376-G-OE.65.26R
	V600	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	Triplets_G_OB.09.38R
V620	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	R_376_G_OE.65.25R	
V635	8P0 051 435 DD	Ja	Ja	R376_G_OE.65.14R_A	
Nokia	3100	8P0 051 435 AA	Ja	Ja	4.06
	6020	8P0 051 435 FT ³	Ja	Ja	3.52
	6021	8P0 051 435 FT ³	Ja	Ja	3.83
	6100	8P0 051 435 CM ³	Ja	Ja	5.16
	6151	8P0 051 435 GG	Ja	Ja	3.56
	6210	8P0 051 435 BQ ^{3,4}	Ja	Nein	5.56
	6220	8P0 051 435 Q	Ja	Ja	4.08
	6230	8P0 051 435 GC ³	Ja	Ja	4.28
	6230i	8P0 051 435 GC ³	Ja	Ja	3.40
	6233	8P0 051 435 GE ³	Ja	Ja	4.52
	6234	8P0 051 435 GF ³	Ja	Ja	4.91
	6280	8P0.051.435.FS ³	Ja	Ja	5.92
	6288	8P0.051.435.FS ³	Ja	Ja	5.92
	6300	8P0.051.435.FQ ^{3,5}	Ja	Ja	5.00
	6310	8P0 051 435 BQ ³	Ja	Ja ⁶	5.01
	6310i	8P0 051 435 BQ ³	Ja	Ja ⁶	7.00
	6600	8P0 051 435 AG ^{3,5}	Nein	Nein	5.53
	6610	8P0 051 435 CK ³	Ja	Ja	5.52
	6820	8P0 051 435 AD ³	Ja	Ja	3.70
	7210	8P0 051 435 CK ³	Ja	Ja	5.52
7250 (i)	8P0 051 435 CK ³	Ja	Ja	3.22	
E50	8P0 051 435 FF ^{3,5}	Nein	Nein	07.13.00	
E60	8P0 051 435 GD ^{3,5}	Nein	Nein	1.0610.02.15	
Sony Ericsson	T610	8P0 051 435 CL ³	Ja	Ja	R3A
	T630	8P0 051 435 CL ³	Ja	Ja	R4E und R6C
	K510i	8P0 051 435 FK ^{3,5}	Ja	Ja	R4CH003
	K610i	8P0 051 435 FJ ^{3,5}	Ja	Ja	R1ED001
	K750i	8P0 051 435 EN ^{3,8}	Ja	Ja	R1AA008
	K800i	8P0 051 435 GM ^{3,5}	Ja	Ja	R1ED001
	K810i	8P0 051 435 GM ^{3,5}	Ja	Ja	R1KG001
	W700i	8P0 051 435 EN ^{3,8}	Ja	Ja	R4CE012
	W800i	8P0 051 435 EN ^{3,8}	Ja	Ja	R1BC002
	W810i	8P0 051 435 EN ^{3,8}	Ja	Ja	R1DB001

1 Diese Funktion ist erst bei Fahrzeugen ab Produktionsmonat 11/05 verfügbar. Den Produktionsmonat Ihres Fahrzeuges erfahren Sie bei Ihrem Audi-Partner.

2 Alle Angaben beziehen sich auf den empfohlenen Mobiltelefon-Firmwarestand und sind ohne Gewähr. Die Funktionalität auch für neuere Firmwarestände des Mobiltelefons ist zu erwarten, dies kann jedoch nicht zugesichert werden. Sollte ein Mobiltelefon mit älterem Firmwarestand mit der universellen Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle nicht richtig funktionieren, so kann ein neuer Firmwarestand des Mobiltelefons in der Regel Abhilfe schaffen.

3 Diese Handy-Adapter sind nicht mit Audi direct help erhältlich.

4 Dieser Handy-Adapter ist in Fahrzeugen ab Modelljahr 2006 nicht mehr einsetzbar. Das Modelljahr Ihres Fahrzeuges erfahren Sie bei Ihrem Audi-Partner

5 Dieser Adapter ist nur für Fahrzeuge mit Bluetooth®-Schnittstelle verwendbar. Ob Ihr Fahrzeug über eine solche Schnittstelle verfügt und welche Funktionen zur Verfügung stehen, entnehmen sie den Übersichten "Geprüfte Mobiltelefone mit Bluetooth®".

6 Nur unter "Allgemein" abgespeicherte Nummern werden übertragen.

7 Die Anbindung des Mobiltelefons an die universelle Freisprechanlage ist nur durch die Verwendung eines Adapter möglich.

8 Dieses Mobiltelefon kann im Handy-Adapter nur eingeschränkt genutzt werden. Bitte beachten Sie dazu die Anleitung des Adapters.