

VAG-COM
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VAG-COM Version: PCI 704.1 Datenstand: 20071115
www.Ross-Tech.com

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll
Samstag, 16. Februar, 2008, 15:04:49:58985

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P74A094894 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 194780km-121030mi Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P74A094894 Kilometerstand: 194780km/121030miles

00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motor -- Status: i.O. 0000
03-Bremsen -- Status: i.O. 0000
08-Heizung/Klima -- Status: i.O. 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkrad -- Status: i.O. 0000
17-Kombiinstrument -- Status: i.O. 0000
19-CAN-Gateway -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motor Labeldatei: PCI\06A-906-033-BGU.LBL
 Teilenummer: 06A 906 033 DS
 Bauteil: SIMOS71 1.6l 2VG 5559
 Codierung: 0000071
 Betriebsnr.: WSC 06435

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000

Adresse 03: Bremsen Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.LBL
 Teilenummer: 1K0 907 379 D
 Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
 Codierung: 0051846
 Betriebsnr.: WSC 06435

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P74A094894 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: PCI\8P0-820-043.LBL
Teilenummer SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P74A094894 KFZ-Kennzeichen:

aus
aus
aus

Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-84.LBL
Teilenummer SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Bauteil: Airbag 8.4ED H01 0130
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 06435

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.LBL
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0000041
Betriebsnr.: WSC 71820

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17.LBL
Teilenummer SW: 8P0 920 931 J HW: 8P0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0630
Codierung: 0004003
Betriebsnr.: WSC 21016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: PCI\1K0-907-530.LBL
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Codierung: 3D0F034A070100
Betriebsnr.: WSC 06435

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.LBL
Teilenummer SW: 8P0 920 931 J HW: 8P0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0630

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P74A094894 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.LBL
Teilenummer SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Bauteil: RNS-E HIGH EU H55 0650
Codierung: 0615111
Betriebsnr.: WSC 22764

1 Fehler gefunden:

00003 - Steuergerät

014 - defekt

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101110

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 17

Kilometerstand: 30827 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.02

Zeit: 16:38:15

Umgebungsbedingungen:

Binärwert: 001

Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN.LBL
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000048
Betriebsnr.: WSC 32514

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.LBL
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 1502

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P74A094894 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.LBL
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 188800586D288505484A016000
Betriebsnr.: WSC 21016

Bauteil: Sounder n.mounted

Bauteil: NGS n.mounted

Bauteil: IRUE n.mounted

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.LBL
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN.LBL
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000048
Betriebsnr.: WSC 32514

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P74A094894 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.LBL
Teilenummer SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Bauteil: RNS-E HIGH EU H55 0650
Codierung: 0615111
Betriebsnr.: WSC 22764

1 Fehler gefunden:

00003 - Steuergerät

014 - defekt

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101110

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 17

Kilometerstand: 30827 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.02

Zeit: 16:38:15

Umgebungsbedingungen:

Binärwert: 001

Ende -----