


Problem: Tageskilometerzähler kann nicht zurückgestellt werden nach Tachoumbau (z.B. Einbau von Tachoringen).



Lag bei mir daran, dass dieser Knopf nicht mehr gedrückt werden konnte



weil an dem Stift hier eine Plastiknase abgebrochen und nicht mehr auffindbar war:



Deshalb wird der Knopf nicht mehr gedrückt:



Man braucht also lediglich ein Verbindungsstück zwischen Plastikstift und Knopf. Ich habe dafür ein Stück von einem Gumminippel abgeschnitten, den man normalerweise dazu benutzt, um einen Gehäuselüfter von einem PC zu entkoppeln:



Denkbar wäre aber auch ein Stück von einem Radiergummi oder alles andere, was die passende Grösse hat. Das Stück legt man dann einfach in die Lücke rein (bei Bedarf festkleben) und baut alles wieder zusammen.

