



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Hersteller Nokia

Tel.-Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände (*)	Handyaufnahme (Cradle)		
		Teile-Nr.	HW	SW
7250i	4.22, 4.63, 5.30, 5.41	B6 787 5835	27/04	31/04
6610	5.52, 5.63, 5.65			
6100	5.16, 5.80, 6.01, 6.31			
6610i	3.10, 4.10, 4.40			
6210	Entspricht nicht mehr den heutigen Qualitätsstandards der DAG und wird nicht mehr empfohlen. Zuletzt geprüfter Stand: 5.56.	B6 787 5822 (Vorgänger)	04/04	11/04
6310	5.10			
6310i	5.51, 5.52, 5.60, 7.0			
6310	5.10	A2048202251	41/07	51/07
6310i	5.51, 5.52, 5.60, 7.0			
6220	4.08, 5.15, 6.34	B6 787 5832 (Vorgänger)	27/04	51/04
6230	3.15, 4.28, 5.24, 5.35, 5.50			
6220	4.08, 5.15, 6.34	B6 787 5846 (Vorgänger)	27/04	06/06
6230	3.15, 4.28, 5.24, 5.35, 5.50			
6230i	3.23, 3.30, 3.40, 3.50, 3.62, 3.80, 3.81, 3.88, 3.89			
6220	4.08, 5.15, 6.34	A2048200651	45/07	46/07
6230	3.15, 4.28, 5.24, 5.35, 5.50			
6230i	3.23, 3.30, 3.40, 3.50, 3.62, 3.80, 3.81, 3.88, 3.89			

Version: Juli 2008

(*) bei neuerer Handy-SW als auf dem Label/in der Tabelle gibt es bei Nokia in der Regel keine Schwierigkeiten;
bei den aufgeführten SW-Ständen sind keine Beanstandungen bekannt



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Hersteller Nokia

Tel.-Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände (*)	Handyaufnahme (Cradle)		
		Teile-Nr.	HW	SW
6233	5.10, 5.43, 5.60	B6 787 5871	04/07	13/07
6233	5.10, 5.43 5.60	A2048200551	04/07	43/07
6234	5.10, 5.43	B6 787 6122	04/07	13/07
6151	3.56, 3.91, 4.10	A2048201351	04/07	13/07
5070	4.21	B6 787 6123	04/07	13/07
6070	3.40, 4.22			
6080	3.40, 4.22			
6020	3.52, 3.92, 4.50, 5.22	B6 787 5842	27/04	50/05
6021	3.83, 4.10, 4.90, 5.22	(Vorgänger)		
6020	3.52, 3.92, 4.50, 5.22	B6 787 5864	27/04	13/06
6021	3.83, 4.10, 4.90, , 5.22	(Vorgänger)		
6020	3.52, 3.92, 4.50, 5.22	A2048200751	45/07	46/07
6021	3.83, 4.10, 4.90 , 5.22			
6820	5.28, 5.90	B6 787 5847	27/04	26/05
6822	4.46, 4.48, 4.52 , 5.21			

Version: Juli 2008

(*) bei neuerer Handy-SW als auf dem Label/in der Tabelle gibt es bei Nokia in der Regel keine Schwierigkeiten;
bei den aufgeführten SW-Ständen sind keine Beanstandungen bekannt



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Hersteller Nokia

Tel.-Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände (*)	Handyaufnahme (Cradle)		
		Teile-Nr.	HW	SW
6300	5.00, 5.50, 6.01	A2048201551	43/07	50/07 bzw. 06/08
3109c	5.30, 5.50	A2048202751	43/07	06/08
3110c	5.50			10/08
3120	6.11, 6.31	B6 787 5859	27/04	46/05

Version: Juli 2008

(*) bei neuerer Handy-SW als auf dem Label/in der Tabelle gibt es bei Nokia in der Regel keine Schwierigkeiten;
bei den aufgeführten SW-Ständen sind keine Beanstandungen bekannt



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Hersteller Motorola

Tel.-Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände (*)	Handyaufnahme (Cradle)		
		Teile-Nr.	HW	SW
V60i	03.07.01R (nur D2B) (SW gibt es nur bei Motorola direkt)	B6 787 5824	-	-
RAZR V3	Alle derzeit verfügbaren Stände	B6 787 5868	20/06	41/06
RAZR V3i	Alle derzeit verfügbaren Stände			
SLVR L7	Alle derzeit verfügbaren Stände	B6 787 5873	20/06	41/06
RAZR2 V8,V9m	44.2DR	A2048202051	43/07	15/08
RAZR2 V9	U_9c.13.37R_1, U_A0.02.03R2	A2048203051	43/07	15/08

Hersteller RIM

Blackberry Curve 83x0	Ab Version v4.2x	A2048202851	22/08	23/08
-----------------------	------------------	-------------	-------	-------

Hersteller Samsung

SGH D600	TG00.061	B6 787 5875	20/06	30/06
SGH E720	F:Rev 1.0g	B6 787 5876	20/06	30/06

Hersteller Apple

iPhone	1.1.2, 1.1.4	A2048202351	10/08	12/08
--------	--------------	-------------	-------	-------

Version: Juli 2008

(*) bei neuerer Handy-SW als auf dem Label/in der Tabelle gibt es bei Nokia in der Regel keine Schwierigkeiten; bei den aufgeführten SW-Ständen sind keine Beanstandungen bekannt



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Hersteller SonyEricsson

Tel.-Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände (*)	Handyaufnahme (Cradle)		
		Teile-Nr.	HW	SW
T610	R1L012, R6B004, R6C005 (*)	B6 787 5830	06/04	17/04
T630	R4E002 (*)			
K600i	R2K005, R2AB002, R2AC001, R2BA019	B6 787 5870	05/06	22/06
K700i	R2A041, R2E011, R2J002, R2L001, R2V001, R2AA003. Ab R2AE033 Handy instabil, wird nicht mehr unterstützt. Entspricht nicht mehr den heutigen Qualitätsstandards der DAG und wird nicht mehr empfohlen. Zuletzt geprüfter Stand: R2AA003.	B6 787 5836	50/04	51/04
K750i	R1J002, R1L002, R1N035, R1AA008, R1CA021, R1DB001 Nicht die SW R1A044 verwenden. Erstes SW Release, Handy instabil.	B6 787 5860	40/05	46/05 bzw. 04/07
W800/i	R1L002, R1N035, R1AA008, R1BC002	B6 787 5862	40/05	46/05
W800/i	R1L002, R1N035, R1AA008, R1BC002	B6 787 5872	29/06	33/06 bzw.
W810i	R4CE012, R4DB005, R4EA031, R4EK001	(Nachfolger)		04/07

Version: Juli 2008

(*) T610/T630: bei neuerer Handy-SW sind keine Beanstandungen bekannt



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Hersteller SonyEricsson

Tel.-Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände (*)	Handyaufnahme (Cradle)		
		Teile-Nr.	HW	SW
T650i	R7AA024, R8BB001	A2048202651	16/08	15/08
K770i	R8BA024, R8BC004	A2048202551	16/08	15/08
K800i	R1CB001, R1CF001, R1EG001, R1GB001, R1KG001, R8BA024, R8BF003	A2048201051	04/07	10/07
K800i	R1CB001, R1CF001, R1EG001, R1GB001, R1KG001, R8BA024, R8BF003	A2048201451	04/07	34/07
K810i	R1KC001, R1KG001, R6BC002, R8BA024, R8BC004	(Nachfolger)		
W880i	R1JC002, R1KG001, R6BC002, R8BA024, R8BC004	A2048201651	04/07	30/07

Version: Juli 2008

(*) T610/T630: bei neuerer Handy-SW sind keine Beanstandungen bekannt



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Hersteller Siemens

Tel.-Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände (*)	Handyaufnahme (Cradle)		
		Teile-Nr.	HW	SW
Serie 45	Entspricht nicht mehr den heutigen Qualitätsstandards der DAG und wird nicht mehr empfohlen. Zuletzt geprüfter Stand: 21 (45i: 3).	B6 787 5826	-	-
Serie 50	Entspricht nicht mehr den heutigen Qualitätsstandards der DAG und wird nicht mehr empfohlen. Zuletzt geprüfter Stand: >10.			
Serie 55	Entspricht nicht mehr den heutigen Qualitätsstandards der DAG und wird nicht mehr empfohlen. Zuletzt geprüfter Stand: >12 und <91.	B6 787 5827	-	-
CX/T 65	(*) 47, 50	B6 787 5831 (Vorgänger)	37/04	39/04
CX65	(*) 47, 50	B6 787 5841	37/04	11/05
CX/T 70	(*) 25, 43, 50, 54, 56			
S 65	(*) 25, 43, 48, 50, 53	B6 787 5834	37/04	11/05
SP 65	(*) 42, 47, 48, 49, 50			
SK 65	(*) 50	B6 787 5852	23/05	30/05
CX 75	Alle	B6 787 5854	23/05	41/05
M 75	Alle	B6 787 5853	23/05	41/05
ME 75	22	B6 787 5867	51/05	17/06
SL 75	16, 24, 31, 35, 39	B6 787 5865	51/05	15/06
S 75	(*) 40, 47	B6 787 5861	51/05	08/06
S 75	(*) 40, 47	B6 787 5861	51/05	26/06

Version: Juli 2008

(*) Siemens-Telefone: Handy-Software-Mindeststand beachten



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Telefon- Modul mit Bluetooth (SAP-Profil), Version 1

ersteller	Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände (*)	Bluetooth Modul		
			Teile-Nr.	HW	SW
Nokia	6230	5.24, 5.35, 5.50	B6 787 5838 (mit Handhörer)	05/06	17/06
	6230i	3.23, 3.30, 3.40, 3.50, 3.62, 3.80, 3.81, 3.88, 3.89			
	6280	3.65, 3.81, 6.10			
	6300	V 5.0			
	8600 Luna	V03.52			
	8800	3.78, 3.94, 4.10, 4.17	bzw. B6 787 5840 (ohne Handhörer)	05/06	17/06
	E50	6.41.3.0, 7.13.0.0			
	E60	1.0610.02.15, 2.0618.06.05, 3.0633.09.04			
	E61	2.0618.06.05, 3.0633.09.04			
	E65	1.0633.18.01			
	E70	2.0618.07.10, 3.0633.09.04			
	N80	4.0623.0.42, 5.0719.02			
	N95	V 12.0.013			

Version: Juli 2008



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Telefon- Modul mit Bluetooth (SAP-Profil), Version 1

Hersteller	Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände	Bluetooth Modul		
			Teile-Nr.	HW	SW
Vertu	Constellation	V 501.01	B6 787 5838 (mit Handhörer)	05/06	17/06
	Ascent	V 504.00			
Siemens	S65	(*) 50, 53			
	SP65	(*) 49, 50	bzw. B6 787 5840 (ohne Handhörer)	05/06	17/06
	SK65	(*) 50			
	SL75	16, 24, 31, 35, 39			
	S75	(*) 40			
	S68	20, 31, 38			

Version: Juli 2008

(*) Siemens-Telefone: Handy-Software-Mindeststand beachten



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Telefon- Modul mit Bluetooth (SAP-Profil), Version 2

Hersteller	Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände (*)	Bluetooth Modul		
			Teile-Nr.	HW	SW
Nokia	6230	5.24, 5.35, 5.50	B6 787 6128, A204 820 0635 (mit Handhörer)	05/06 18/07	43/06 25/07
	6230i	3.23, 3.30, 3.40, 3.50, 3.62, 3.80, 3.81, 3.88, 3.89			
	6280	3.65, 3.81, 6.10, 6.43			
	6300	5.0, 5.10, 5.50, 6.01			
	6500 slide	3.80, 6.60			
	8600 Luna	3.52	bzw.		
	8800	3.78, 3.94, 4.10, 4.17			
	8800 ARTE	5.20			
	E50	6.41.3.0, 7.13.0.0, 7.36.0.0			
	E51	100.34.20			
	E60	1.0610.02.15, 2.0618.06.05, 3.0633.09.04	B6 787 6125 o. A204 820 0535 (ohne Handhörer)	05/06 bzw. 05/06	43/06 12/07
	E61	2.0618.06.05, 3.0633.09.04			
	E65	1.0633.18.01, 2.0633.65.01			
	E70	2.0618.07.10, 3.0633.09.04			

Version: Juli 2008



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Telefon- Modul mit Bluetooth (SAP-Profil), Version 2

Hersteller	Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände	Bluetooth Modul		
			Teile-Nr.	HW	SW
Nokia	N80	4.0623.0.42, 5.0719.02	B6 787 6128, o. A204 820 0635 (mit Handhörer)	05/06 bzw. 18/07	43/06 25/07
	N81 8GB	10.0.053, 11.0.045			
	N82	11.0.117			
	N95	V 12.0.013, 21.0.016			
Vertu	Constellation	V 501.01	(mit Handhörer)	18/07	25/07
	Ascent	V 504.00			
	Ascent TI	V 500.03			
Siemens	S65	(*) 50, 53	bzw. B6 787 6125 o. A204 820 0535 (ohne Handhörer)	05/06 bzw. 05/06	43/06 12/07
	SP65	(*) 49, 50			
	SK65	(*) 50			
	SL75	16, 24, 31, 35, 39			
	S75	(*) 40			
	S68	20, 31, 38			

Version: Juli 2008

(*) Siemens-Telefone: Handy-Software-Mindeststand beachten



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Telefon- Modul mit Bluetooth (HFP-Profil)*

Hersteller	Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände	Bluetooth Modul		
			Teile-Nr.	HW	SW
Nokia	2630	V 4.21	B6 787 5877	19/06	51/06
	3109c	V 5.30, 5.50			
	5300	V 3.92, 5.00			
	5310	V 3.63, 5.81			
	5610	V 4.20			
	6111	V3.70, 3.77, 3.85			
	6131	V3.50, 3.70, 6.10			
	7500 Prism	V03.42, 3.50			
	8600 Luna	V03.52			
	N70	5.0615.2.0.3, 5.0638.3.0.1, 5.0705.3.0.1			

Version: Juli 2008

(*) nicht für Fahrzeuge mit Infrarot reflektierendem Verbundglas (Code 596)

Die Telefone haben sehr unterschiedliche Funktionen im Fahrzeug, bitte Funktionslisten beachten



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Telefon- Modul mit Bluetooth (HFP-Profil)*

Hersteller	Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände	Bluetooth Modul		
			Teile-Nr.	HW	SW
Sony Ericsson	K610i	R1CB001	B6 787 5877	19/06	51/06
	K660i	R1EA030, R1EA033			
	W350i	R1OAB002			
	W380i	R9BB001			
	W550i	R4CB020			
	W580i	R6BC002			
	W610i	R1JD001, R6BC002			
	W660i	R6AD001			
	W850i	R1ED001			
	W910i	R1CA039			

Version: Juli 2008

(*) nicht für Fahrzeuge mit Infrarot reflektierendem Verbundglas (Code 596)

Die Telefone haben sehr unterschiedliche Funktionen im Fahrzeug, bitte Funktionslisten beachten



Mercedes-Benz

Freigegebene SW-Stände für Handys/ Handyaufnahmen (Cradles):

Mercedes-Benz
Accessories GmbH
A Daimler Company

Telefon- Modul mit Bluetooth (HFP-Profil) *

Hersteller	Typ	Freigegebene Handy-SW-Stände	Bluetooth Modul		
			Teile-Nr.	HW	SW
Samsung	D900i	D900iXAGD3	B6 787 5877	19/06	51/06
Black- berry	8700g	4.1.0.286 4.1.0.346			
	8700v	4.1.0.351			
	8707v	4.1.0.365			
	8800	v.4.2.1.73			
	8300 Curve	V4.2.2.90 (PL 2.4.035)			
	8310 Curve	4.2.2.146 (PL 2.5.0.16)			
Apple	iPhone	1.1.2, 1.1.4			
HTC	Touch 3450	OS 5.2.1620			
Motorola	PEBL U6	83.76R_A			
	K3	Alle derzeit verfügbaren Stände			
Benq - Siemens	EF81	48			

Version: Juli 2008

(*) nicht für Fahrzeuge mit Infrarot reflektierendem Verbundglas (Code 596)

Die Telefone haben sehr unterschiedliche Funktionen im Fahrzeug, bitte Funktionslisten beachten