

VAS 5052

Werkstattcode:

Version:

Basis V15.00.00 18/11/2008

Volkswagen V15.92.00 16/01/2009

Kennzeichen:

Betriebskennzeichnung:

Fahrzeug-Ident.-Nr.:

WV2ZZZ2K

Fahrzeug:

Marke:

Volkswagen

Typ:

2K - Caddy 2004>

Modelljahr:

2009 (9)

Variante:

Caddy

Motorkennbuchstaben:

BSX 2,0l Motronic / 80kW Erdgasbetrieb

Diagnose Zeitaufwand (ZE): 37**Ereignisspeicher 1:****Motorsteuerung Motronic**

06G906022E

4220 CNG 26A5V0 G

Codierung 30071

Betriebsnummer 73351

06G906022A

H03

2809

1 Fehler erkannt

49412 U0104 008

Geschwindigkeitsregelanlage keine Kommunikation

Lenkradelektronik/Lenksäulenelektronik

1K0953549CQ

J0527 853

Codierung 4

Betriebsnummer 35110

1K0953549CQ

0111

1 Fehler erkannt

01044 000

Steuergerät falsch codiert

keine Anzeige

Lenkhilfe - elektro-mechanisch

1K0909144E

EPS_ZFLS Kl. 140

Betriebsnummer 35110

H15

2501

1 Fehler erkannt

00778 000

Lenkwinkelsensor

Umgebungsbedingungen:

Standardwerte:

Datum	---
Uhrzeit	---
Kilometerstand	2
Priorität	1
Fehlerhäufigkeit	-
Verlernzähler	-

Messwerte:

Wert 1	12.5 V
Wert 2	PD
Wert 3	16 °C
Wert 4	2
Wert 5	0.00 °
Wert 6	1
Wert 7	Lenkwi k.lnit

ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60

1K0907379AC
 ESP FRONT MK60
 Codierung 21206
 Betriebsnummer 35110
 1K0907379AC
 H11
 0101

0 Fehler erkannt

Climatronic

1K0907044CT
 ClimatronicPQ35 133
 Betriebsnummer 00000
 1K0907044CT
 133
 1213

0 Fehler erkannt

Steuergerät für Bordnetz

3C8937049E
 Bordnetz-SG H54
 Codierung lang
 Betriebsnummer 35110
 3C8937049E
 H54
 2602

2K1955119C

Wischer 111208 021
 Codierung 38805
 Betriebsnummer 35110

0501

1K0955559AH
 RLS 111208 054
 Codierung 209133
 Betriebsnummer 35110

0402

0 Fehler erkannt

26.02.2009 12:36

Airbag

6Q0909605AJ
Z7 AIRBAG VW52 025
Codierung 23095
Betriebsnummer 35110
6Q0909605AJ
025
2400

0 Fehler erkannt

Schalttafeleinsatz/Midline und Highline

1T0920863F
KOMBIINSTRUMENT VDD
Codierung 16101
Betriebsnummer 35110

0622

0 Fehler erkannt

Diagnose-Interface für Datenbus

1K0907530S
J533 Gateway H07
Codierung lang
Betriebsnummer 35110
1K0907951
H07
0071

0 Fehler erkannt

Wegfahrsicherung mit Download

1T0920863F
IMMO VDD
Betriebsnummer 00000

0622

0 Fehler erkannt

Türelektronik Fahrerseite - MAX

1T0959701M
Tuer-SG 008
Codierung 48
Betriebsnummer 35110
1T0959701M

2005

0 Fehler erkannt

Komfortsystem

1K0959433CP
KSG
Codierung lang
Betriebsnummer 35110

0401

Sounder n.mounted
Betriebsnummer 00000

26.02.2009 12:36

NGS n.mounted
Betriebsnummer 00000

IRUE n.mounted
Betriebsnummer 00000

0 Fehler erkannt

Türelektronik Beifahrerseite - MAX

1T0959702M
Tuer-SG 008
Codierung 48
Betriebsnummer 35110
1T0959702M

2005

0 Fehler erkannt

Radio Basis R100

1K0035186AF
Radio GR0 036
Codierung 20401
Betriebsnummer 35110

036
0034

0 Fehler erkannt

Ereignisspeicher 2:

Motorsteuerung Motronic

1 Fehler erkannt

49412 U0104 008
Geschwindigkeitsregelanlage keine Kommunikation

Lenkhilfe - elektro-mechanisch

1 Fehler erkannt

00778 000
Lenkwinkelsensor

Umgebungsbedingungen:

Standardwerte:	
Datum	00.00.00
Uhrzeit	00:17:16
Kilometerstand	0001441
Priorität	2
Fehlerhäufigkeit	1
Verlernzähler	--

Messwerte:	
Wert 1	12.3 V
Wert 2	DD

26.02.2009 12:36

Wert 3	20 °C
Wert 4	2
Wert 5	0,00 °
Wert 6	1
Wert 7	Lenkwi k.l.nit

Durchgeführte Arbeitsschritte:

Nr.	Maske / Prüfungsname / Funktion / Prüfschritt	Ergebnis
		26.02.2009 12:20
1.	Diagnose Beginn	
2.	Fahrzeugidentifikation	
3.	Fahrzeugsystem-Test	
4.	Fahrzeugsystem-Test durchgeführt 1	
5.	Funktionsprüfung	
6.	Funktionsprüfung 1: SYS01_____1_1204_11_GWK_Hinweis	OK
7.	Funktionsprüfung	
8.	Funktionsprüfung 2: SYS__2K____1_0906_Hauptprogramm_Meldepflicht	OK
9.	Funktionsprüfung	
10.	Funktionsprüfung 3: Start_Protokoll_lauffeistung_12	OK
11.	Ereignisspeicher	
12.	Prüfplan 1	
13.	Funktions-/Bauteilauswahl	
14.	Prüfplan 2	
15.	Funktionsprüfung 4: SYS27_2K_BSX_1_0306_12_GRA_aktivieren_deaktivieren Geschwindigkeitsregelanlage-aktivieren/ deaktivieren	OK
16.	Prüfplan 3	
17.	Funktionsprüfung 5: E45__2K_27BSX_1_0306_12 E45 - Schalter für GRA	X
18.	Prüfplan 4	
19.	Funktionsprüfung 6: J527____91____1_0603_11_Steuergeraet_codieren Steuergerät Lenkradelektronik codieren	?
20.	Prüfplan 5	
21.	Funktionsprüfung 7: J527____91____1_0603_11_Steuergeraet_codieren Steuergerät Lenkradelektronik codieren	?
22.	Prüfplan 6	
23.	Prüfplan 7	
24.	Funktionsprüfung 8: J527____91____1_0603_11_Steuergeraet_codieren Steuergerät Lenkradelektronik codieren	?
25.	Prüfplan 8	
26.	Prüfplan 9	
27.	Prüfplan 10	
28.	Prüfplan 11	
29.	Funktionsprüfung 9: SYS97_____1_0108_11_Anp_GRA_Entprellcounter Anpassung GRA Entprellcounter	?
30.	Funktionsprüfung 10: J527____91____1_0603_11_Steuergeraet_codieren Steuergerät Lenkradelektronik codieren	?
31.	Prüfplan 12	
32.	Prüfplan 13	
33.	Funktionsprüfung 11: SYS27_2K_BSX_1_0306_12_GRA_aktivieren_deaktivieren Geschwindigkeitsregelanlage-aktivieren/ deaktivieren	OK
34.	Prüfplan 14	
35.	Funktionsprüfung 12: J527____91____1_0603_11_Steuergeraet_codieren Steuergerät Lenkradelektronik codieren	?
36.	Prüfplan 15	
37.	Funktionsprüfung 13: J527____91____1_0603_11_Steuergeraet_codieren Steuergerät Lenkradelektronik codieren	?
38.	Prüfplan 16	
39.	Prüfplan 17	
40.	Funktionsprüfung 14: SYS27_2K_BSX_1_0306_12_GRA_aktivieren_deaktivieren Geschwindigkeitsregelanlage-aktivieren/ deaktivieren	OK
41.	Prüfplan 18	
42.	Fahrzeugsystem-Test durchgeführt 2	
43.	Funktionsprüfung	

44. Funktionsprüfung 15: SYS___2K___1_1003_12_Diagnoseprotokoll_senden

X