

Eigendiagnose 7.20.012

<b>Fahrzeug-Eigendiagnose</b>	<b>17 - Schalttafeleinsatz</b>	
<b>008 - Codierung (Dienst \$22)</b>	<b>8K0920930A</b>	<b>8K0920930A</b>
<b>Codierwert auswählen</b>	<b>KOMBIINSTR.</b>	<b>H16 0224</b>
	<b>Codierung lang</b>	
	<b>Betriebsnummer</b>	

  

Byte-Index	Hex	Bit-Muster
0 (\$0)	\$03	00000011
1 (\$1)	\$06	00000110
2 (\$2)	\$11	00010001
3 (\$3)	\$00	00000000
4 (\$4)	\$12	00010010
5 (\$5)	\$00	00000000
6 (\$6)	\$00	00000000
7 (\$7)	\$08	00001000
8 (\$8)	\$00	00000000
9 (\$9)	\$00	00000000
10 (\$A)	\$00	00000000

Gurtwarnung deaktivieren

Zeigerausschlag bei Zündung

KWP2000 Simulation Trace EDIC5052