


TYP 211.0 /2 /6 ab 1.6.06

mit CODE (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer

mit CODE (615) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer mit integriertem Kurvenlicht

Glühlampe Abblendlicht



P82.10-4479-07

**Dargestellt an der ausgebauten
Leuchteinheit vorn links**

1 Deckel

2 Elektrische Steckverbindung

E1 Leuchteinheit vorn links

E1e2 Abblendlicht links

E1n2 Zündgerät Xenon-Scheinwerfer

E2 Leuchteinheit vorn rechts

E2e2 Abblendlicht rechts

E2n2 Zündgerät Xenon-Scheinwerfer

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Hochspannung an Xenon-Scheinwerfern Explosionsgefahr/Brandgefahr durch leicht entzündliche Stoffe im Bereich von beschädigten Xenon-Lampen Verletzungsgefahr durch UV-Licht, heiße Bauteile an Xenon-Scheinwerfern und Glassplitter beim Bersten von Xenon-Lampen Vergiftungsgefahr durch Einatmen von Quecksilberdämpfen und beim Verschlucken/Hautkontakt von giftigen Salzen und Quecksilberverbindungen	Hochspannungsführende Teile nicht berühren. Personen, die Träger elektronischer Implantate (z. B. Herzschrittmacher) sind, dürfen an Xenon-Scheinwerfern keine Arbeiten durchführen. Komplette Beleuchtungsanlage ausschalten. Isolierende Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Leicht entzündliche Stoffe aus dem Gefahrenbereich entfernen. Für ausreichende Belüftung des Arbeitsbereiches sorgen.	AS82.10-Z-0001-01A
1	Deckel (1) an der Leuchteinheit vorn links (E1) oder der Leuchteinheit vorn rechts (E2) nach links drehen und abnehmen	i Einbau: Auf richtigen Sitz des Deckels (1) achten.	
2	Elektrische Steckverbindung (2) am Zündgerät Xenon-Scheinwerfer (E1n2, E2n2) trennen		
3	Zündgerät Xenon-Scheinwerfer (E1n2, E2n2) nach links drehen und zusammen mit Abblendlicht links (E1e2) oder Abblendlicht rechts (E2e2) vorsichtig herausziehen	⚠ Das Abblendlicht links (E1e2) oder Abblendlicht rechts (E2e2) nicht mit bloßen Fingern am Glaskolben anfassen, sondern ein fettfreies, weiches Tuch verwenden. Sonst kann das Abblendlicht links (E1e2) oder Abblendlicht rechts (E2e2) verschmutzen und dadurch später Funktionsstörungen verursachen. i Abblendlicht links (E1e2) oder Abblendlicht rechts (E2e2) und das Zündgerät Xenon-Scheinwerfer (E1n2, E2n2) bilden eine Einheit und können nur zusammen ersetzt werden.	
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		