


Dargestellt an der linken Vordertür

- 1 Türfolie
- 2 Elektrische Steckverbindung
- 3 Türinnenblech
- 4 Steckerleiste


N69/1 Türsteuergerät vorn links
N69/2 Türsteuergerät vorn rechts



P72.10-2381-11

Rückansicht der Türfolie

- 1 Türfolie
- 5 Butylschnur




P72.10-2454-11

Änderungshinweise

6.6.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

	Ausbauen		
1	Türbelag an der Vordertür ausbauen		AR72.10-P-1000T
2	Elektrische Steckverbindung (2) am Lautsprecher vorn trennen		
3	Alle elektrischen Steckverbindungen am Türsteuergerät vorn links (N69/1) oder Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) trennen		
4	Elektrische Steckverbindungen der Steckerleiste (4) trennen		
5	Butylschnur (5) mit einem geeigneten Werkzeug vom Türinnenblech (3) lösen oder durchtrennen	Lackbeschädigungen am Türinnenblech (3) vermeiden, Rostgefahr. Türfolie (1) kann auch teilweise gelöst werden, um darunter liegende Bauteile zu erreichen.	
6	Bowdenzug und elektrische Leitungen durch die Türfolie (1) herausführen und Türfolie (1) abnehmen		
	Einbauen		
7	Türfolie (1) prüfen und bei Beschädigung erneuern	Beim Erneuern der Türfolie (1) sind die Reste der Butylschnur (5) am Türinnenblech (3) zu entfernen und die Klebeflächen zu reinigen.	

		Reiniger	*BR00.45-Z-1025-04A
8	Butylschnur (5) prüfen und bei Beschädigung erneuern	i Bei teilweiser Beschädigung der Butylschnur (5) nur den beschädigten Abschnitt der Butylschnur (5) erneuern. Neue Butylschnur (5) parallel zur beschädigten Butylschnur (5) an der Türfolie (1) verlegen. Reste der Butylschnur (5) am Türinnenblech (3) sind zu entfernen und die Klebeflächen zu reinigen. Dichtschnur Reiniger	*BR00.45-Z-1086-01A *BR00.45-Z-1025-04A
9	Bowdenzug und elektrische Leitungen durch die entsprechenden Aussparungen in der Türfolie (1) durchführen	i Beim Erneuern der Türfolie (1) ist diese an den Perforierungen aufzutrennen.	
10	Türfolie (1) an das Türinnenblech (3) anlegen und anrollen	i Auf genaue Passung der Türfolie (1) am Türinnenblech (3) achten. Die Löcher im Türinnenblech (3) für die Befestigungsklipps am Türbelag dürfen nicht verdeckt werden. 	*168589056300
11	Elektrische Steckverbindung (2) am Lautsprecher vorn anschließen		
12	Elektrische Steckverbindungen am Türsteuergerät vorn links (N69/1) oder Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) anschließen		
13	Elektrische Steckverbindungen der Steckerleiste (4) anschließen		
14	Türbelag an der Vordertür einbauen		AR72.10-P-1000T



168 589 05 63 00

Roller

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1086-01A	Dichtschnur Verdeckrahmen mit Metallseele 35 m, DICHTMASSE/Butyl Bostik 1127	A 005 989 12 71 10
BR00.45-Z-1025-04A	Reiniger	A 005 989 19 71