




ETKA


Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	15:21	14.02.2011
PHAE	2005	8	37	837-60		597		



Kriterium 01 oder 02. - Pfostenverkleidungen ersetzen

Kriterium 01: Fahrzeuge mit normalen Radstand

Kriterium 02: Fahrzeuge mit langen Radstand



Ersetzen Sie auf beiden Seiten die sechs Pfostenverkleidungen (Pfeile) an den vorderen und hinteren Türen laut Reparaturleitfaden (ElsaWin).

Siehe unter Phaeton (3D); Karosserie; Karosserie- Montagearbeiten Außen; 64 Verglasung, Fensterbetätigungen; Türfensterscheiben vorn / Türfensterscheiben hinten; Blende aus- und einbauen.



Hinweis


Die neuen Pfostenverkleidungen sind grundsätzlich mit einer angeklebten Dichtlippe versehen. An Fahrzeugen deren Fensterführungen bereits mit einer Dichtlippe versehen sind, müssen die angeklebten Dichtlippen vor der Montage abgezogen werden.

Kriterium 03 - Motorabschirmkapsel nacharbeiten

Die nachfolgenden Arbeiten dürfen nur durchgeführt werden wenn das Fahrzeug mit einem W12 Motor ausgerüstet und von dem Kriterium 03 betroffen ist! Siehe unter Service On-line/DOSYS/FISH (VSI).

Fahrzeug mittels Hebebühne anheben und die vordere Geräuschdämpfung abbauen.

Siehe unter Phaeton (3D); Karosserie; Karosserie- Montagearbeiten Außen; 50 Karosserie vorn; Geräuschdämpfung.



Entfernen Sie den Anschraubdom (Kreis) unter dem Getriebeölkühler vollständig aus der in Fahrtrichtung rechten Radhausschale.