



Opel Vectra C & Signum - Workshops

Vectra ab Bj. 02, Signum ab Bj. '03

Klimabedienteil Reparatur (Klimaautomatik)

Folgende Symptome treten auf:

- Drehknopf funktioniert nur sporadisch
- Kein Zugang in das Klima Untermenü

Es wird folgendes Werkzeug benötigt:

- Etwas flaches (Schraubendreher) zum anhebeln und lösen der Schnapphaken
- Lötkolben 15W/230V

Ursache:

Es treten Kontaktfehler durch die kalten Lötstellen auf.

Klimabedienteil ausbauen.



Alle Angaben ohne Gewähr




Opel Vectra C & Signum - Workshops

Vectra ab Bj. 02, Signum ab Bj. '03


Klimabedienteil Reparatur (Klimaautomatik)

Klimabedienteil zerlegen.

Schnapphaken mit einem flachen Schraubendreher oder Kunststoffkeil lösen



Abdeckung lösen.



Alle Angaben ohne Gewähr




Opel Vectra C & Signum - Workshops

Vectra ab Bj. 02, Signum ab Bj. '03

Klimabedienteil Reparatur (Klimaautomatik)

Platine herauslösen.

Schnapphaken mit einem flachen Schraubendreher oder Kunststoffkeil lösen



Platine herausnehmen.



Alle Angaben ohne Gewähr




Opel Vectra C & Signum - Workshops

Vectra ab Bj. 02, Signum ab Bj. '03


Klimabedienteil Reparatur (Klimaautomatik)

Platine Vorsichtig behandeln und den Plastikkopf abziehen.



LötKolben bereit stellen.

(Lötstellen vorher)



Alle Angaben ohne Gewähr




Opel Vectra C & Signum - Workshops

Vectra ab Bj. 02, Signum ab Bj. '03

Klimabedienteil Reparatur (Klimaautomatik)

Lötstellen beide nachlöten.



Klimabedienteil wieder zusammenbauen.



Alle Angaben ohne Gewähr