

AF07.04-P-3700A

Symptome

Krafterzeugung / Motorlauf / Motormanagement / geht aus /

Krafterzeugung / Motorlauf / Motormanagement / läuft unrund / schüttelt /

Motor Start/Stopp / Krafterzeugung / Motormanagement / springt nicht an /

Teile

Teilenummer	ES1	ES2	Bezeichnung	Menge/Anzahl	Hinweis	EPC	Fremd
220589019900			Leitungsreparatur-Set	0	Anzahl: n. B.	X	
A1121500133			Stecker Positionsgeber Kurbelwelle mit Einzeladerabdichtung	0	Anzahl: n. B.	X	

Arbeitswerte

Arb.-Nr.	Arbeitstext	Zeit	Schadenschlüssel	Hinweis
			59046 74	

WIS-Referenzen

Dokument-Nummer	Titel	Hinweis	Zuordnung
AF07.04-P-3700A	WIS Referenz		Beanstandung