

Teil 1: Die Teileliste

(Preise Stand 10.04.2012):

- Frontscheibe mit Halterung	2K5 845 099	254,07 €
- Innenspiegel	7L6 857 511 B SMA	179,10 €
- Regensensor	1K0 955 559 AH	158,87 €
- Mehrfachschalter	3C8 941 431 A XSH	48,08 €
- Abdeckkappe links	7L0 858 547 9B9	4,52 €
- Abdeckkappe rechts	7L0 858 548 9B9	4,52 €
- Kabelführung-Unterteil	7L0 857 593 9B9	5,00 €
- Kabelführung-Oberteil	7L0 857 594 9B9	5,00 €

Alternativ zur Frontscheibe mit Halterung:

- Halteplatte für Innenspiegel	7L0 845 543 A	15,95 €
- 2K-Polyurethan-Klebstoff	D 180 KD2 A1	21,36 €

Außerdem braucht Ihr natürlich noch einen Kabelsatz zur Nachrüstung des RLS und des AAIS für z.B. den Golf V aus dem Zubehör. Kosten ca. 30,- €.

Innenspiegel, Regensensor und Mehrfachschalter gibt's günstig in der Bucht. Für alles zusammen habe ich dort mit viel Geduld 100,- € einschl. der Kappen und der Kabelführung bezahlt.

Die Mutigen unter Euch können versuchen die vorhandene Halterung des normalen Innenspiegels abzulösen, um dann die Halteplatte für den AAIS zu montieren. Diese lässt sich angeblich durch das Erhitzen der Scheibe von außen und unter Verwendung von Zahnseide oder einer Gitarrensaite am Spiegelfuß von der Scheibe lösen. Es besteht allerdings Gefahr, dass die Scheibe einreißt, wenn man zu grob vorgeht. Außerdem muss man dann noch mühselig die Kleberreste entfernen.

Ich bevorzuge den Austausch der kompletten Scheibe. Dies macht dann bei einem vorhandenen Steinschlag auch doppelt Sinn.

Es folgt Teil 2: Die Verlegung des Kabelsatzes