

Telefon

Telefax

08.05.2012 15:18:35

Steuergeräte-Diagnose SAAB Trionic T7-98 Fehlerspeicher

P0455 Kraftstoffverdunstungssystem

große Undichtheit

Umweltbedingungen :

Motordrehzahl	999	1/min	
Kühlmittel-Temperatur	65	°C	
Angesaugte Luftmasse	6.73	g/s	
Ansaugluft-Temperatur		19	°C
Ladedruck	100.3	kPa	
Saugrohrdruck	50.8	kPa	
Lambdasondenspannung B1,S1	0.76	V	
Lambdasondenspannung B1,S2	0.75	V	
Fahrzeuggeschwindigkeit	0	km/h	
Lambda-Regelung		Lambda-Regelung aktiv	