

Datum

31.05.20

Serielle Diagnose

Baugruppe: Motorelektronik

Beschreibung: 2NZ-FE

Protokoll: 9toyeficor

Fehlerspeicher (31.05.2012 09:56)

Wert	Bauteil	Fehler
P1349	VVT-(ECM)-Steuerung Gruppe 1	Strom

Fahrzeugdaten:

Kennzeichen: Modell: Toyota Yaris (99-06) Motorcode 2NZ-FE Baujahr

Kilometerstand:

NOCKENWELLE & VENTIL; 1NZFE,2NZFE..JPP (9908-):




表1	(-0506)
表2	(0506-)

-130285

Modell:

NCP10L-AHMKW

Fahrzeugangabe

NCP10..2NZFE..MTM..5F..LUNA..JPP..LHD..5D..[6R4][FV15]

Fg.-Nr.:

Amtl. Kennzeichen:

Baudatum: 01.02.1

ZYLINDERKOPF; 1NZFE,2NZFE..JPP (9908-);

