



Modell	Modell-Typ	Modelljahr	Veröffentlichungsdatum
CIVIC 3D	FN1, FN2, FN3, FN4	07, 08, 09, 10	30-11-10
CIVIC 5D	FK1, FK2, FK3	06, 07, 08, 09, 10	

Verfasser Honda Deutschland GmbH Customer Service Operation

Elektrische Außenspiegel klappen nicht ein **(Nur Civic 3- und 5-Türer 2006-2010) - LON korrigiert**

Symptom


Der Kunde berichtet, dass die elektrische Klappfunktion der Außenspiegel nicht funktioniert (entweder zeitweise oder immer oder langsamer Betrieb der elektrischen Klappfunktion).

Das Problem kann entweder beim Spiegel auf der Fahrer- oder Beifahrersseite oder auf beiden Seiten auftreten.

Ursache

Die Ausschaltvorrichtung im Außenspiegel funktioniert nicht.

Siehe Bild A unten zur Einbaulage der Ausschaltvorrichtung.



Abhilfe

Die Ausschaltvorrichtung wurde geändert.

Bisher musste zur Instandsetzung dieses Symptoms die gesamte Spiegelbaugruppe ersetzt werden. Ab jetzt ist die Ausschaltvorrichtung als einzelnes Ersatzteil verfügbar.

Wenn dieses Symptom festgestellt wird, nur die Ausschaltvorrichtung ersetzen.

Behoben ab VIN

SHHFN1 ***AU001570
SHHFN2 ***AU002116
SHHFN3 ***AU000970
SHHFN4 ***AU003430
SHHFK1 ***AU001857
SHHFK2 ***AU019370
SHHFK3 ***AU008510

Die neue Ausschaltvorrichtung ist ab der oben genannten VIN an den Spiegeln angebracht worden.

Reparaturanleitung

1. Das obere Gehäuse vom Spiegel abbauen. Dazu kräftig und dennoch gleichmäßig auf das Gehäuse in der unten gezeigten Richtung drücken.


Unbedingt darauf achten, dass kein Schaden verursacht wird.




Beachten Sie, dass ein Kabelbaum zur Anzeigeleuchte verläuft, der auch getrennt werden muss, damit das obere Gehäuse komplett ausgebaut werden kann. Siehe Abbildung A und B unten.

2. Die obere 2-polige Steckverbindung (A) vom Halteclip lösen. Dazu die Verriegelungslasche niederdrücken und den Stecker aus der Buchse ziehen.

Hinweis: Die Verlegung des Kabelbaums (B) im Spiegel notieren, da Sie beim Einbau der neuen Ausschaltvorrichtung den Kabelbaum wieder verlegen müssen.




3. Die Ausschaltvorrichtung ausbauen. Dazu mit einem Hebelwerkzeug die Haltelasche lösen und die Vorrichtung aus dem Gehäuse herausziehen, siehe Abbildung C unten.



4. Bei ausgebauter Ausschaltvorrichtung die untere Steckverbindung trennen. Dazu den Stecker auseinanderziehen, da keine Verriegelungslasche vorhanden ist.

Hinweis: Unbedingt die Verlegung des Kabelbaums und Einbaulage des Steckers notieren, denn beim Einbau des Ersatzteils müssen diese Teile richtig verlegt bzw. an der richtigen Stelle eingebaut werden.

5. Die neue Ausschaltvorrichtung in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen.



Teile-Information

Teilenummer	Teilebezeichnung
76209-SMG-E01	Ausschaltvorrichtung

Die Ausschaltvorrichtung ist jetzt als separates Ersatzteil verfügbar. Jeder Spiegel hat eine Ausschaltvorrichtung.

Garantie-Information

NEWS-Symptomcode	03265
Schaden verurs. Teil	76209-SMG-E01
LON	1) 8201C6 2) 8201C7 - 2 Spiegel
Richtzeit	1) 0,4 Std. 2) 0,7 Std. - 2 Spiegel