


MOTOR 642 im TYP 251

Rechte Seite

- 1 Luftfiltergehäuse
- 2 Schelle
- 4 Schraube
- 5 Schraube
- 6 Halter
- 7 Schraube



P09.10-2171-03

	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Trennwand zwischen den Radeinbauten ausbauen		AR62.30-P-2400RT
2	Motorabdeckung ausbauen		
3	Schelle (2) lösen		
4	Schrauben (4, 5) herausdrehen		*BA09.10-P-1002-01H
5	Halter (6) ausbauen, dazu Schraube (7) herausdrehen		
6	Luftfiltergehäuse (1) zuerst nach innen, anschließend nach vorn ziehen	 Einbau: Führungen mit Gleitflüssigkeit einreiben. Gleitmittel	*BR00.45-Z-1010-06A
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

 Luftfilter

Nummer	Benennung	Motor 642.950 im Typ 251
BA09.10-P-1002-01H	Schraube Luftfiltergehäuse an Halterung	Nm 9

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1010-06A	Gleitmittel	A 000 989 03 67