

FIN: WDB 211254 1B 118687

Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

keine







Anstehende KD-Maßnahmen:

keine

ESKULAB Entscheidungen:

keine

Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	06.11.2012		6	032950377	\$1205P32B30 10 Niveausensor-Gestänge HA prüfen ggf. erneuern	104912	D	21401	143837	km	1	000000707	09.11.2012
	28.10.2010		5	005N04737	Stellmagnet Auslassnockenwelle rechts elektrischer Fehler	102529	D	21401	121083	km	1	000000604	05.11.2010
	31.07.2009		4	027116047	O-Ring Steckergehäuse K/Z* Steuerung Automatikgetriebe/Doppelkuppl undicht	303067	D	22562	84533	km	0	000000000	07.08.2009
	08.04.2009		3	142114368	Bremsklotz vorn Geräusch	301494	D	22562	76278	km	0	000000000	17.04.2009
	23.10.2008		2	005087737	Stellmagnet Nockenwelle rechts elektrischer Fehler	314756	D	22562	59674	km	0	000000000	07.11.2008
	08.12.2007		1	080602067	Senderschlüssel Infrarot-/Funkfernbedienung gebrochen	305526	D	22562	27065	km	0	000000000	14.12.2007



FIN: WDB 211254 1B 118687

SA-Code:

Code	Text
A22	NEUE WANDLERGENERATION
A31	SOFTWARE (INDIVIDUELL)
A39	N - SCHALTPLATTE MIT VGS 2
K11	Adaptives Bremslicht blinkend
K12	STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL
K13	STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
M30	HUBRAUM 3,0 LITER
R76	LMR 7-Speichen-Design 40,6 cm (16")
U15	EASY-PACK-Zusätzlicher Ladeboden mit Wanne
U18	Automatische Kindersitzerkennung Beifahrersitz
V10	SPEED- + LOADINDEX 95H
182	WANDLER MIT ABWEICHENDER KENNLINIE
213	Parameterlenkung
220	PARKTRONIC System (PTS)
228	Standheizung / -lüftung mit Fernbedienung
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
275	Memory Paket Fahrersitz el.verstellbar
280	Lederlenkrad und -schalthebel
287	Durchlademöglichkeit
293	Sidebag im Fond links und rechts
354	Telefonantenne
36N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
388	Telefon Handy
401	Sitzklimatisierung vo. (Belüftung & Heizung)
414	Schiebedach elektrisch in Glasausführung
427	Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS
500	Außenspiegel li.u.re.el.heranklappbar
527	COMAND APS mit Navigationssystem
550	Anhängavorrichtung
573	Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond
581	Klimatisierungsautomatik (THERMOTRONIC)
600	Scheinwerferreinigungsanlage
619	Abbiegelicht
622	Intelligent Light System mit Bi-Xenon RV
645	M+S Winterreifen 4-fach
673	Batterie m. größerer Kapazität
731	Zierteile Holzausführung Wurzelnuss



Code	Text
807	Technische Änderungen
810	Harman Kardon® Logic7® Surround-Soundsystem
819	CD-Wechsler, MP3-fähig, 6fach
872	Fondsitzheizung elektrisch
875	Scheibenwaschanlage beheizt
890	EASY-PACK-H Heckklappe
910	Lichtmaschine m. größerer Leistung
915	Kraftstofftank mit größerem Volumen (80L)
926	Abgasreinigung mit EU4-Technik (Euro 4)
955	ELEGANCE
985	COC-Papier u. Zulassungsbescheinigung Teil II

FIN: WDB 211254 1B 118687

Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

keine

Anstehende KD-Maßnahmen:

keine

ESKULAB Entscheidungen:

keine

Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	06.11.2012		6	032950377	\$1205P32B30 10 Niveausensor-Gestänge HA prüfen ggf. erneuern	104912	D	21401	143837	km	1	000000707	09.11.2012
	28.10.2010		5	005N04737	Stellmagnet Auslassnockenwelle rechts elektrischer Fehler	102529	D	21401	121083	km	1	000000604	05.11.2010
	31.07.2009		4	027116047	O-Ring Steckergehäuse K/Z* Steuerung Automatikgetriebe/Doppelkuppl undicht	303067	D	22562	84533	km	0	000000000	07.08.2009
	08.04.2009		3	142114368	Bremsklotz vorn Geräusch	301494	D	22562	76278	km	0	000000000	17.04.2009
	23.10.2008		2	005087737	Stellmagnet Nockenwelle rechts elektrischer Fehler	314756	D	22562	59674	km	0	000000000	07.11.2008
	08.12.2007		1	080602067	Senderschlüssel Infrarot-/Funkfernbedienung gebrochen	305526	D	22562	27065	km	0	000000000	14.12.2007