



FIN: WDB 211208 1A 991536

Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

keine

Anstehende KD-Maßnahmen:

keine

ESKULAB Entscheidungen:

keine

Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrift s-nr.	Gutschrifts datum
	21.03.2011	AA	14	154A13EG7	Abstandssensor links außen Stoßfänger hinten löst unmotiviert aus	219236	D	00922	60812	km	1	000000623	25.03.2011
	22.03.2010	AA	13	054A13EG7	Abstandssensor links außen Stoßfänger hinten löst unmotiviert aus	213297	D	00922	51258	km	2	000000572	26.03.2010
	03.02.2010		12	043900347	\$0802P43A10 10 Deckel Bremsflüssigkeitsausgleichs behälter erneuern	212655	D	00922	50110	km	1	000000565	05.02.2010
	13.01.2009		11	054N13737	Abstandssensor rechts außen Stoßfänger hinten elektrischer Fehler	246526	D	00922	37495	km	0	000000000	23.01.2009
	23.12.2008		10	091N04177	Sitzkissenbezug Vordersitz rechts faltig	246345	D	00922	37114	km	0	000000000	30.12.2008
	29.11.2007		9	054501737	Signalhorn elektrischer Fehler	091602	D	20958	25065	km	0	000000000	14.12.2007
	11.09.2007		8	053241747	Kontaktplatte Halter vorn Mobiltelefon Kontaktfehler/Unterbrechung	239394	D	00922	21185	km	0	000000000	28.09.2007
	11.09.2007		7	068082067	Gasdruckfeder Laderaumboden gebrochen	239394	D	00922	21185	km	0	000000000	28.09.2007
	27.08.2007		6	027858047	Führungsbuchse Parksperre Getriebe undicht	239177	D	00922	20028	km	0	000000000	31.08.2007
	01.08.2007		5	050930337	\$0703P50A33 10 Ladeluftkühler erneuern	089388	D	20958	18840	km	0	000000000	06.08.2007
	01.08.2007		4	054950488	\$0612P54B32 10 Software Motorsteuergerät aufspielen	089388	D	20958	18840	km	0	000000000	06.08.2007
	15.02.2007		3	040214B57	Radeinstellung vorn/hinten zieht nach rechts	339371	D	20965	1288	km	0	000000000	23.02.2007
	15.02.2007		2	027016458	Schaltvorgang 2-1 schaltet hart	339371	D	20965	1288	km	0	000000000	23.02.2007
	04.09.2006		1	054951048	\$0608P54A83 10 Software Motorsteuergerät aufspielen	234662	D	04315	3	km	0	000000000	15.09.2006



FIN: WDB 211208 1A 991536

SA-Code:

Code	Text
K11	Adaptives Bremslicht blinkend
M22	HUBRAUM 2,2 LITER
P26	Innovationspaket
R01	Sommerreifen
R76	LMR 7-Speichen-Design 40,6 cm (16")
U15	EASY-PACK-Zusätzlicher Ladeboden mit Wanne
U16	EASY-PACK-Ablagebox
V06	SPEED- + LOADINDEX 95W
06N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
16N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
220	PARKTRONIC System (PTS)
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
280	Lederlenkrad und -schalthebel
287	Durchlademöglichkeit
301	Ascher-Paket
354	Telefonantenne
386	Komfort-Telefonie
404	Multikontursitz vorne links
414	Schiebedach elektrisch in Glasausführung
423	5-Gang-Automatik-Getriebe
474	Diesel-Partikelfilter
477	Reifendruckverlust-Warnung
525	Audio 50 APS m. DVD-Navigations-System
550	Anhängevorrichtung
580	Klimatisierungsautomatik (THERMATIC)
673	Batterie m. größerer Kapazität
731	Zierteile Holzausführung Wurzelnuss
807	Technische Änderungen
840	WD Glas dunkel getönt, Heck-/Seitenfenst. hi.
873	Sitzheizung Vordersitze
875	Scheibenwaschanlage beheizt
910	Lichtmaschine m. größerer Leistung
926	Abgasreinigung mit EU4-Technik (Euro 4)
942	EASY-PACK-Fixkit
955	ELEGANCE
985	COC-Papier u. Zulassungsbescheinigung Teil II