

FIN: WDB 211070 1A 394226

Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

keine

Anstehende KD-Maßnahmen:

keine

ESKULAB Entscheidungen:

keine

Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E	C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	01.03.2007	AA	71	053950317	\$0505P53A55 10 Steuergerät HFS	0031415	E	07201	64143	km	0		000000000	09.03.2007
	01.03.2007		70	083941318	\$0611P83B19 10 Wasserablaufdüsen links und rechts ausbauen	0031415	E	07201	64143	km	0		000000000	09.03.2007
	30.10.2006		69	033900127	\$0508P33A57 10 Schrauben am Vorderachstraeger erneuern	0013140	E	07201	60932	km	0		000000000	03.11.2006
	30.10.2006		68	033910147	\$0503P33A33 10 Tragelenke für VA-Achsenkel unten prüfen, ggf. erneuern	0013140	E	07201	60932	km	0		000000000	03.11.2006
	30.10.2006	AB	67	082980508	\$0501P82A05 10 NAVI-DVD erneuern	0013140	E	07201	60932	km	0		000000000	03.11.2006
	23.08.2005		66	054575908	Steuergerät Benzinmotor Softwarestand	101374	D	21208	53591	km	0		000000000	26.08.2005
	23.08.2005		65	082797737	Steuergerät Telefon-Interface/Mobiltelefon elektrischer Fehler	101374	D	21208	53591	km	0		000000000	26.08.2005
	27.07.2005	AC	64	054553M18	Steuergerät Getriebe Ersatzfahrzeug	119475	D	21208	53069	km	0		000000000	05.08.2005
	27.07.2005	AC	63	054553818	Steuergerät Getriebe falsche Parameter	119475	D	21208	53069	km	0		000000000	05.08.2005
	27.07.2005		62	059485747	K/Z* Sidebag vorn Kontaktfehler/Unterbrechung	119475	D	21208	53069	km	0		000000000	05.08.2005
	01.07.2005	AD	61	082302M18	Innenraumleuchte/Dachbedieneinheit vorn Ersatzfahrzeug	117602	D	21208	52889	km	0		000000000	08.07.2005
	01.07.2005	AD	60	082302387	Innenraumleuchte/Dachbedieneinheit vorn lose	117602	D	21208	52889	km	0		000000000	08.07.2005
	01.07.2005		59	083103367	Luft-Wasser-Kanal Stirnwand Geräusch	117602	D	21208	52889	km	0		000000000	08.07.2005
	27.06.2005	AE	58	054691737	Abstandssensor Stoßfänger vorn elektrischer Fehler	028412	D	01238	52134	km	0		000000000	08.07.2005
	27.06.2005		57	054980318	\$0502P54A10 10 Batteriesteuergerät programmieren	028412	D	01238	52134	km	0		000000000	08.07.2005
	27.06.2005		56	054930017	\$0502P54A23 10 Generatorregler tauschen	028412	D	01238	52134	km	0		000000000	08.07.2005
	27.06.2005		55	054960337	\$0503P54A31 10 MASSELEITUNG UND HALTER AN SBC-LEITUNGSSATZ MONTIEREN	028412	D	01238	52134	km	0		000000000	08.07.2005
	15.05.2005		54	046271737	Lenkwinkelsensor elektrischer Fehler	106491	D	21200	52090	km	0		000000000	27.05.2005
	11.05.2005		53	054672527	Fahrpedalsensor arbeitet nicht richtig	028340	D	01238	51972	km	0		000000000	20.05.2005

Typ	Rep.- datum	X	#	SCA- Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L- KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrift s-nr.	Gutschrifts- datum
	22.04.2005	AF	52	069001M18	Dachverkleidung Ersatzfahrzeug	114649	D	21208	51495	km	0	000000000	30.04.2005
	22.04.2005		51	027282358	Fahrstufe D Einschaltstoß	114649	D	21208	51495	km	0	000000000	30.04.2005
	22.04.2005		50	082742147	Elektromotor Außenspiegel abklappbar hakt	114649	D	21208	51495	km	0	000000000	30.04.2005
	22.04.2005	AF	49	069001368	Dachverkleidung Geräusch	114649	D	21208	51495	km	0	000000000	30.04.2005
	22.02.2005	AG	48	054601M18	Steuergerät DISTRONIC/ART Ersatzfahrzeug	111093	D	21208	49281	km	0	000000000	04.03.2005
	22.02.2005		47	059276747	K/Z* Lichtsensor Kontaktfehler/Unterbrechung	111093	D	21208	49281	km	0	000000000	04.03.2005
	22.02.2005	AH	46	082851528	COMAND/Headunit High arbeitet nicht richtig	111093	D	21208	49281	km	0	000000000	04.03.2005
	22.02.2005		45	082741528	Schalter Zentralverriegelung/Zustand sanzeige EDW arbeitet nicht richtig	111093	D	21208	49281	km	0	000000000	04.03.2005
	22.02.2005	AG	44	054601737	Steuergerät DISTRONIC/ART elektrischer Fehler	111093	D	21208	49281	km	0	000000000	04.03.2005
	22.02.2005	AC	43	054553908	Steuergerät Getriebe Softwarestand	111093	D	21208	49281	km	0	000000000	04.03.2005
	22.02.2005		42	054201738	Kombiinstrument elektrischer Fehler	111093	D	21208	49281	km	0	000000000	04.03.2005
	21.01.2005	AI	41	082128M18	Steuergerät Regensensor Ersatzfahrzeug	110573	D	21208	48830	km	0	000000000	28.01.2005
	21.01.2005	AI	40	082128527	Steuergerät Regensensor arbeitet nicht richtig	110573	D	21208	48830	km	0	000000000	28.01.2005
	21.01.2005	AC	39	054553908	Steuergerät Getriebe Softwarestand	110573	D	21208	48830	km	0	000000000	28.01.2005
	21.01.2005		38	078156737	Solarmodul Panoramadach/Schiebedach elektrischer Fehler	110573	D	21208	48830	km	0	000000000	08.07.2005
	21.01.2005		37	007506608	Verbrennungsmotor allgemein warmer Motor Leerlauf schlecht	110573	D	21208	48830	km	0	000000000	28.01.2005
	03.01.2005	AJ	36	053584M18	Steuergerät SBC Ersatzfahrzeug	109764	D	21208	48403	km	0	000000000	07.01.2005
	03.01.2005		35	082127528	Optikkörper Regen- /Lichtsensor arbeitet nicht richtig	109764	D	21208	48403	km	0	000000000	07.01.2005
	03.01.2005		34	054001538	Batterie ungenügende Wirkung/Leistung	109764	D	21208	48403	km	0	000000000	07.01.2005
	03.01.2005	AE	33	054691527	Abstandssensor Stoßfänger vorn arbeitet nicht richtig	109764	D	21208	48403	km	0	000000000	07.01.2005
	03.01.2005		32	074351367	Türverkleidung unten Hecktür/Heckklappe Geräusch	109764	D	21208	48403	km	0	000000000	07.01.2005
	03.01.2005	AJ	31	053584528	Steuergerät SBC arbeitet nicht richtig	109764	D	21208	48403	km	0	000000000	07.01.2005
	22.11.2004	AK	30	082733M18	Halter Verstärker Soundsystem Ersatzfahrzeug	107381	D	21208	47508	km	0	000000000	03.12.2004
	22.11.2004	AK	29	082733388	Halter Verstärker Soundsystem lose	107381	D	21208	47508	km	0	000000000	03.12.2004
	22.11.2004		28	043910278	\$0406P43A64 10 ERWEITERTEN KURZTEST DURCHFUEHREN	107381	D	21208	47508	km	0	000000000	03.12.2004
	22.11.2004		27	054940318	\$0404P54A42 10 Zentrales Gateway flashen	107381	D	21208	47508	km	0	000000000	03.12.2004
	22.11.2004	AB	26	082980457	\$0404P82A48 10 Navi-DVD ersetzen	107381	D	21208	47508	km	0	000000000	03.12.2004
	22.11.2004		25	082970398	\$0404P82A50 10 Telefonsteuergerät prüfen, ggf. erneuern	107381	D	21208	47508	km	0	000000000	03.12.2004
	22.11.2004		24	082960328	\$0404P82A41 10 Audiogateway flashen	107381	D	21208	47508	km	0	000000000	03.12.2004
	22.11.2004	AB	23	082980468	\$0404P82A49 10 Update COMAND APS	107381	D	21208	47508	km	0	000000000	03.12.2004

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	22.11.2004	AL	22	082120528	Steuergerät Leuchtweitenregulierung arbeitet nicht richtig	107381	D	21208	47508	km	0	000000000	03.12.2004
	03.11.2004	AM	21	082669M18	Steuergerät Audio-Gateway Ersatzfahrzeug	106221	D	21208	47058	km	0	000000000	12.11.2004
	03.11.2004		20	083513528	Steuergerät Standheizung arbeitet nicht richtig	106221	D	21208	47058	km	0	000000000	12.11.2004
	03.11.2004		19	082193H27	Mikroschalter Ziehkontakt Vordertür klemmt	106221	D	21208	47058	km	0	000000000	12.11.2004
	03.11.2004	AL	18	082120528	Steuergerät Leuchtweitenregulierung arbeitet nicht richtig	106221	D	21208	47058	km	0	000000000	12.11.2004
	03.11.2004	AM	17	082669528	Steuergerät Audio-Gateway arbeitet nicht richtig	106221	D	21208	47058	km	0	000000000	12.11.2004
	03.11.2004	AN	16	091900507	\$0312P91A49 10 GURTSCHLOESSER ERNEUERN	106221	D	21208	47058	km	0	000000000	12.11.2004
	03.11.2004	AO	15	083950328	\$KDM endet am 31.12.07 0312P83A50 10 Standheizung umcodieren	106221	D	21208	47058	km	0	000000000	12.11.2004
	03.11.2004		14	042101208	Bremsscheibe vorn Unwucht	106221	D	21208	47058	km	0	000000000	12.11.2004
	07.10.2004	AP	13	091200907	Steuergerät Aktiv-Multikontursitz vorn Softwarestand	105556	D	21208	46476	km	0	000000000	15.10.2004
	07.10.2004	AH	12	082851908	COMAND/Headunit High Softwarestand	105556	D	21208	46476	km	0	000000000	15.10.2004
	07.10.2004	AO	11	083950328	\$KDM endet am 31.12.07 0312P83A50 10 Standheizung umcodieren	105556	D	21208	46476	km	0	000000000	15.10.2004
	07.10.2004	AA	10	053950018	\$0404P53A33 10 SBC CODIEREN	105556	D	21208	46476	km	0	000000000	15.10.2004
	28.09.2004	AQ	9	033113M18	Traggelenk unten Vorderachse Ersatzfahrzeug	105009	D	21208	46249	km	0	000000000	01.10.2004
	28.09.2004		8	053335528	Steuergerät Reifendruckkontrolle arbeitet nicht richtig	105009	D	21208	46249	km	0	000000000	01.10.2004
	28.09.2004	AQ	7	033113D17	Traggelenk unten Vorderachse verschlissen	105009	D	21208	46249	km	0	000000000	01.10.2004
	28.09.2004	AM	6	082669908	Steuergerät Audio-Gateway Softwarestand	105009	D	21208	46249	km	0	000000000	01.10.2004
	28.09.2004	AP	5	091200907	Steuergerät Aktiv-Multikontursitz vorn Softwarestand	105009	D	21208	46249	km	0	000000000	01.10.2004
	28.09.2004		4	054400528	Steuergerät Zentrales Gateway arbeitet nicht richtig	105009	D	21208	46249	km	0	000000000	01.10.2004
	17.09.2004	AH	3	082851P98	COMAND/Headunit High LKW - Sonderaufwendungen	104753	D	21208	46098	km	0	000000000	24.09.2004
	17.09.2004		2	082853908	Navigationsrechner Softwarestand	431073	D	21208	46098	km	0	000000000	08.10.2004
	10.05.2004	AN	1	091900507	\$0312P91A49 10 GURTSCHLOESSER ERNEUERN	124990	F	00155	44783	km	0	000000000	15.05.2004



FIN: WDB 211070 1A 394226

SA-Code:

Code	Text
M50	HUBRAUM 5,0 LITER
003	BASANITGRAU - METALLIC
04N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
05N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
103	STEUERUNG PRODUKTIONSTEST 3
213	Parameterlenkung
219	Abstandsregeltempomat
220	PARKTRONIC System (PTS)
228	Standheizung / -lüftung mit Fernbedienung
242	Vordersitz re. elektr. verstellb. m. Memory
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
275	Memory Paket Fahrersitz el.verstellbar
282	Skisack
287	Durchlademöglichkeit
289	Holz-Leder-Lenkrad
293	Sidebag im Fond links und rechts
297	Sonnenschutzrollos in Fondtüren
309	Cupholder
354	Telefonantenne
380	Handy-Vorrüstung komplett
401	Sitzklimatisierung vo. (Belüftung & Heizung)
413	Panorama-Schiebedach
419	Solarmodul für Innenraumbelüftung
427	Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS
433	Fahrdynamischer Sitz links
434	Fahrdynamischer Sitz rechts
443	Lenkrad heizbar
475	Reifendruckkontrolle
489	AIRMATIC DC
500	Außenspiegel li.u.re.el.heranklappbar
527	COMAND APS mit Navigationssystem
540	Rollo elektrisch für Heckfenster
543	Sonnenblenden mit beleuchteten Spiegeln
550	Anhängavorrichtung
551	Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW)
581	Klimatisierungsautomatik (THERMOTRONIC)
596	WD und IR reflektierendes Verbundglas

Code	Text
600	Scheinwerferreinigungsanlage
615	Bi-Xenon mit Kurvenlicht Rechtsverkehr
633	LMR 5-Speichen-Design 43,2 cm (17")
673	Batterie m. größerer Kapazität
682	Feuerlöscher montiert
804	Technische Änderungen
813	LINGUATRONIC Deutsch
816	Fernbedienung für Radio/COMAND (OMS)
819	CD-Wechsler, MP3-fähig, 6fach
860	TV-Tuner analog
872	Fondsitzheizung elektrisch
881	Heckdeckelfernschließung
882	Innenraumabsicherung
889	KEYLESS-GO
910	Lichtmaschine m. größerer Leistung
915	Kraftstofftank mit größerem Volumen (80L)
926	Abgasreinigung mit EU4-Technik (Euro 4)
954	AVANTGARDE
985	COC-Papier u. Zulassungsbescheinigung Teil II