

Dienstag, 25. Juni, 2013, 17:47:01:25341
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111

Fahrzeugtyp: 4L0

Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 69 6C 72 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F88N058711 Kilometerstand: 76730km

00-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Tⁿrelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Tⁿrelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Tⁿrelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 1010
72-Tⁿrelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-910-401-BPP.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 2.7L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02334 758 00200
VCID: 2B5352D48A67CD40A4E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 S HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 2,7 TDI 132 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4375199
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200

VCID: 356774AC5C238BB0C2A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
 Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
 Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
 Revision: 00000000 Seriennummer: 0000000000000000
 Codierung: 0004492
 Betriebsnr.: WSC 46582 133 95266
 VCID: 66C5E3E051053028BB0

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
 Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
 Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
 Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500889754
 Codierung: 0000131
 Betriebsnr.: WSC 02323 758 00200
 VCID: E3C37AF42237C500DCE

 Teilenummer: 4F0 910 131 E
 Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080

 Teilenummer: 4F0 910 220 D
 Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
 Teilenummer SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729
 Bauteil: Interfacebox H43 5570
 Revision: 00000000 Seriennummer: 350I-077823848
 Codierung: 0011001
 Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
 VCID: 2645A3E09185F0287B0

 Teilenummer: 4F0 910 609 E
 Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
 Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
 Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
 Revision: 00000053 Seriennummer: 00000000448413
 Codierung: 0000278
 Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200
 VCID: 1C318108DFC93AF8DD4

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
 Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
 Bauteil: ILM Fahrer H18 0250

Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
Betriebsnr.: WSC 02335 758 00200
VCID: 316F40BCA84BA7909E2

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Betriebsnr.: WSC 02335

Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 B Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 00211757
Betriebsnr.: WSC 02335

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 0E: Media Player 1 (R199) Labeldatei: PCI\4E0-035-785.lbl
 Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
 Bauteil: SG ext.Player H20 0850
 Revision: 00000000
 Codierung: 010000
 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
 VCID: 2B5352D44A67CD40A4E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4F0-910-655-8R.lbl
 Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
 Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
 Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0U73PN
 Codierung: 0013362
 Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200
 VCID: 295FA8DC809BDF50562

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
 Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
 Bauteil: J0527 0410
 Revision: 00H02000 Seriennummer: 90025072420134
 Codierung: 0002042
 Betriebsnr.: WSC 02323 758 00200
 VCID: 275BAEE4968FE920406

 Teilenummer: XXXXXXXXXXXX
 Bauteil: E0221 H02 0030

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
 Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
 Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
 Revision: 00700000 Seriennummer: 72U576W97
 Codierung: 3073058
 Betriebsnr.: WSC 22056 133 174480
 VCID: 2343BAF4E2B705001CE

Revision: 02100026 Seriennummer: 01068518580000
Codierung: 0139909
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 316F40BCA84BA7909E2

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: PCI\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1200000
Codierung: 020001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 2859ADD85B91E65849C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000292997
Codierung: 0001003
Betriebsnr.: WSC 02335 758 00200
VCID: DEB54B000955E8E8F30

1 Fehler gefunden:

02752 - Motor für Handschuhfachentriegelung (V327)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernerzähler: 77
Kilometerstand: 76244 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.01
Zeit: 10:27:00

Freeze Frame:
Spannung: 12.100 V
Temperatur: 77.0°C

Adresse 52: T'relekt. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0210
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200
VCID: 2C5151C88F69CA78AD4

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---

Codierung: 0000521
Betriebsnr.: WSC 02324 758 00200
VCID: 2049B5F8F3A11E1801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
 Teilenummer: 8P0 907 357 H
 Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
 Revision: 00000001 Seriennummer:
 Codierung: 00000003
 Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200
 VCID: 3F8B16846E1F41E0186

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
 Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
 Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
 Revision: 00000000 Seriennummer: 394IZ077814407
 Codierung: 00000001
 Betriebsnr.: WSC 02323 758 00200
 VCID: 316F40BCA84BA7909E2

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
 Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
 Bauteil: J0644 BEM H12 0590
 Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000140310
 Betriebsnr.: WSC 46582 133 13500
 VCID: 2343BAF4E2B705001CE

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 0709253095
Codierung: 344630393135313035442056413030373039323533303935
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290

4 Fehlercodes gefunden:

00456 - SteuergerZt fr Zugang und Startberechtigung (J518)
 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
 Freeze Frame:
 Fehlerstatus: 00100100
 FehlerprioritZt: 5
 FehlerhZufigkeit: 1
 VerlernzZhler: 77
 Kilometerstand: 76333 km
 Zeitangabe: 0
 Datum: 2013.06.14
 Zeit: 15:28:53

01320 - SteuergerZt fr Climatronic (J255)
 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
 Freeze Frame:
 Fehlerstatus: 00100100
 FehlerprioritZt: 5
 FehlerhZufigkeit: 1

Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 76333 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.14
Zeit: 15:28:53

02272 - Ruhestrom Stufe 1

000 - - - Sporadisch

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Kilometerstand: 76333 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.14
Zeit: 16:52:45

02273 - Ruhestrom Stufe 2

000 - - - Sporadisch

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Kilometerstand: 1048575 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.14
Zeit: 17:34:36

Adresse 62: T^hrelekt. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0001066
Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200
VCID: 2E555BC0B975B868830

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 C HW: 4F0 907 383 C
Bauteil: Anhaenger H14 0080
Revision: 2B002001 Seriennummer: 00000109328213
Codierung: 0100000000000000
Betriebsnr.: WSC 46582 133 95266
VCID: 2B5352D44A67CD40A4E

2 Fehlercodes gefunden:

02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte

EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 10101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 62
Kilometerstand: 75906 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.25

Zeit: 13:21:02

00532 - Versorgungsspannung

011 - Unterbrechung - Sporadisch - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 10101011

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernszähler: 77

Zeitangabe: 0

Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\4L0-910-441.clb

Teilenummer SW: 4F0 910 441 D HW: 4L0 907 441 B

Bauteil: J772_Rearview 0030

Revision: --H03--- Seriennummer: 525PA8-J8Z23EJ

Codierung: 1030505

Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200

VCID: 214FB0FCF8AB17100E2

1 Fehler gefunden:

03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert

000 - -

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernszähler: 50

Zeitangabe: 0

Adresse 72: T'relekt. hi. re. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E

Bauteil: TSG HR H21 0210

Codierung: 0001066

Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200

VCID: 2E555BC0B975B868830

1 Fehler gefunden:

01336 - Konzern Datenbus Komfort

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernszähler: 77

Kilometerstand: 1048575 km

Zeitangabe: 0

Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H

Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0080

Revision: 00H12000 Seriennummer: 06340726704194

Codierung: 0231016

Betriebsnr.: WSC 46582 133 95266

VCID: 295FA8DC809BDF50562

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
 Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
 Bauteil: Handyvorb2 H18 1130
 Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005033810
 Codierung: 0010910
 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
 VCID: 2C5151C88F69CA78AD4

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende -----