

## Sommeröffnung/ Komfortschließung.


Hinweis: Die Sommeröffnung/ Komfortschließung mit dem Schlüssel funktioniert über Infrarot. Ähnlich wie Fernbedienung eines Fernsehers. Man muss direkt auf den Fahrertürgriff zielen und die Reichweite ist auf wenige Meter begrenzt. Siehe BA des Fahrzeuges.  
Wenn die Sommeröffnung/ Komfortschließung nicht oder nur unzureichend funktioniert hilft in den meisten Fällen folgende Reparaturmethode.

### Infrarot Empfänger an Schließzylinder Fahrertür reparieren:


Der Ausbau ist einfach. Es ist nur eine Schraube von innen hinter der Türdichtung zu lösen. Dann lässt sich der Schließzylinder samt IR Empf. herausziehen.  
Benötigt wird ein Torx 20 Schraubendreher oder ein langer Bit Torx 20.



IR Empfänger vom Schließzylinder trennen: Mit der Flex den Haltehaken entfernen.  
Alternativ: Ansägen und abbrechen.



Die Platine ist fett mit Silikon überzogen.  
Vorsichtig die Lötstellen am äußeren Ende freilegen.



Die beiden Kontakte satt nachlöten. Stecker ran und testen.  
Wenn erfolgreich die Stelle wieder mit Silikon o.ä. verschließen.  
Den IR Empfänger wieder in den Schließzylinder einstecken.  
Mit einem Klebepunkt Silikon, Klebestreifen, Kabelbinder o.ä. befestigen.



Viel Erfolg!

Sollte das alles nicht helfen:  
Die ganze Platine aus den Gehäuse entfernen.  
Einen neuen IR Empfänger im Gehäuse unterbringen.

Passend: Artikel-Nr.: TSOP 31236 von [www.reichelt.de](http://www.reichelt.de)

<http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/TSOP-31236/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3045&ARTICLE=107208&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&>