



## Fahrzeuginformationen (Stammdaten)

**FIN:** WDB 211006 1X 100366

### Stammdaten:

**FIN:** WDB 211006 1X 100366

**VIN:**

**KFZ-Kennzeichen:**

**Produktionsdatum:** 28.02.2003

**Modell:** E 220 CDI

**Modelljahr:** 2003

**Radio Seriennr.:**

**Markt:** MBVD

**Erstzulassung:** 20.03.2003

**Kundennummer:**

**Inbetriebnahme:** 20.03.2003

**Verkaufender Händler:**

**Letzte bekannte LL:** 115382 km

**Verbleib:**

### Aggregate:

Typ	Aggregate-Nr.	Bezeichnung
01	64696130056133	Motor
02	72269904334165	Getriebe

### Fahrzeuginformationen:

keine



## Fahrzeuginformationen (SA-CODE)

FIN: WDB 211006 1X 100366

SA-Code:

Code	Text
M22	HUBRAUM 2,2 LITER
U36	Vorrüstung COMAND
053	Änderungsjahr 02/2
287	Durchlademöglichkeit
423	5-Gang-Automatik-Getriebe
525	Audio 50 APS m. DVD-Navigations-System
551	Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW)
581	Klimatisierungsautomatik (THERMOTRONIC)
803	Technische Änderungen
873	Sitzheizung Vordersitze
882	Innenraumabsicherung
910	Lichtmaschine m. größerer Leistung
988	Zulassungsbescheinigung Teil II u. COC-Papier

FIN: WDB 211006 1X 100366

## Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

keine

















## Anstehende KD-Maßnahmen:

keine

## ESKULAB Entscheidungen:

keine

## Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E	C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	12.09.2008		16	033910147	\$0503P33A33 10 Traggelenke für VA-Achschenkel unten prüfen, ggf. erneuern	180706	D	00306	115382	km	0		000000000	19.09.2008
	12.09.2008		15	033900127	\$0508P33A57 10 Schrauben am Vorderachstraeger erneuern	180706	D	00306	115382	km	0		000000000	19.09.2008
	23.08.2005		14	054960337	\$0503P54A31 10 MASSELEITUNG UND HALTER AN SBC-LEITUNGSSATZ MONTIEREN	379693	D	22621	80233	km	0		000000000	26.08.2005
	23.08.2005		13	054980318	\$0502P54A10 10 Batteriesteuergerät programmieren	379693	D	22621	80233	km	0		000000000	26.08.2005
	23.08.2005		12	182259747	Leiterplatte Bremsleuchte Kontaktfehler/Unterbrechung	379693	D	22621	80233	km	0		000000000	26.08.2005
	10.03.2005		11	027287H47	Wandlerüberbrückungskupplung ruckelt	158295	D	22621	71882	km	0		000000000	25.03.2005
	10.03.2005		10	082761907	Auto-Pilot-System APS/Audio/Headunit Mid Softwarestand	158295	D	22621	71882	km	0		000000000	25.03.2005
	10.03.2005		9	054849908	Steuergerät Batterie Softwarestand	158295	D	22621	71882	km	0		000000000	25.03.2005
	10.03.2005		8	027270047	Führungsbuchse undicht	158295	D	22621	71882	km	0		000000000	25.03.2005
	27.10.2004	AA	7	007930068	\$0404P07A44 10 Injektoren und ZME prüfen ggf. erneuern	024911	D	02602	63846	km	0		000000000	05.11.2004
	27.10.2004	AA	6	007930077	\$0404P07A45 10 Kraftstoffniederdruckleitungen prüfen ggf. erneuern	024911	D	02602	63846	km	0		000000000	05.11.2004
	27.10.2004		5	043910277	\$0406P43A64 10 ERWEITERTEN KURZTEST DURCHFÜHREN	024911	D	02602	63846	km	0		000000000	05.11.2004
	27.10.2004		4	082960328	\$0404P82A41 10 Audiogateway flashen	024911	D	02602	63846	km	0		000000000	05.11.2004
	27.10.2004		3	068910348	\$0311P68A46 10 Wasserablaufdüsen ausbauen	024911	D	02602	63846	km	0		000000000	05.11.2004
	02.06.2004		2	053950018	\$0404P53A33 10 SBC CODIEREN	022797	D	02602	37864	km	0		000000000	04.06.2004
	13.10.2003		1	046920207	\$KDM endet am 31.12.07_0307P46A29 10 DREHMOMENT BEF.-SCHRAUBE LENKUNGSKUPPL. PR.	029263	D	02602	12100	km	0		000000000	17.10.2003