

FIN: WDB 211222 1A 910777

Stammdaten:

FIN:	WDB 211222 1A 910777	Markt:	MBVD
VIN:		Erstzulassung:	18.11.2005
KFZ-Kennzeichen:		Kundennummer:	
Produktionsdatum:	16.11.2005	Inbetriebnahme:	18.11.2005
Modell:	E 320 CDI	Verkaufender Händler:	
Modelljahr:	2005	Letzte bekannte LL:	108685 km
Radio Seriennr.:	51166710	Verbleib:	Chiptuning

Aggregate:

Typ	Aggregate-Nr.	Bezeichnung
01	64292009070091	Motor
02	72290200462896	Getriebe

Fahrzeuginformationen:

keine

FIN: WDB 211222 1A 910777

SA-Code:

Code	Text
A24	GELENKFLANSCH 4-ARM 120
A28	J - SCHALTPLATTE MIT VGS 2 (550 NM)
J52	ZUSATZCODE FUER DAEMMMATTE
M30	HUBRAUM 3,0 LITER
U15	EASY-PACK-Zusätzlicher Ladeboden mit Wanne
U16	EASY-PACK-Ablagebox
110	KRAFTSTOFFMENGE FUER SELBSTABHOLER
213	Parameterlenkung
219	Abstandsregeltempomat
220	PARKTRONIC System (PTS)
228	Standheizung / -lüftung mit Fernbedienung
231	Garagentoröffner
242	Vordersitz re. elektr. verstellb. m. Memory
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
275	Memory Paket Fahrersitz el.verstellbar
280	Lederlenkrad und -schalthebel
287	Durchlademöglichkeit
293	Sidebag im Fond links und rechts
354	Telefonantenne
386	Komfort-Telefonie
401	Sitzklimatisierung vo. (Belüftung & Heizung)
414	Schiebedach elektrisch in Glasausführung
427	Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS
433	Fahrdynamischer Sitz links
474	Diesel-Partikelfilter
48N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
489	AIRMATIC DC
49N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
500	Außenspiegel li.u.re.el.heranklappbar
527	COMAND APS mit Navigationssystem
581	Klimatisierungsautomatik (THERMOTRONIC)
600	Scheinwerferreinigungsanlage
615	Bi-Xenon mit Kurvenlicht Rechtsverkehr
645	M+S Winterreifen 4-fach
673	Batterie m. größerer Kapazität
674	LMR 5-Doppelspeichen-Design 43,2 cm (17")
732	Vogelaugenahorn schwarz

Code	Text
806	Technische Änderungen
810	Harman Kardon® Logic7® Surround-Soundsystem
819	CD-Wechsler, MP3-fähig, 6fach
875	Scheibenwaschanlage beheizt
889	KEYLESS-GO
890	EASY-PACK-Heckklappe
910	Lichtmaschine m. größerer Leistung
915	Kraftstofftank mit größerem Volumen (80L)
926	Abgasreinigung mit EU4-Technik (Euro 4)
942	EASY-PACK-Fixkit
954	AVANTGARDE
985	COC-Papier u. Zulassungsbescheinigung Teil II

FIN: WDB 211222 1A 910777

Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

- Sonderfahrzeugstatus

Anstehende KD-Maßnahmen:







keine

ESKULAB Entscheidungen:

keine

Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrift s-nr.	Gutschrifts datum
	21.05.2011		27	043N09737	Drehzahlsensor rechts Hinterachse elektrischer Fehler	457659	D	24271	108685	km	2	000000638	08.07.2011
	30.12.2008	AA	26	003301P48	Kolben Motor Abschleppen	1180983	D	24241	65601	km	0	000000000	02.01.2009
	30.12.2008	AA	25	003301P18	Kolben Motor Ersatzfahrzeug	1180983	D	24241	65601	km	0	000000000	02.01.2009
	20.09.2008		24	040017477	Leichtmetallrad korrodiert/oxydiert	453249	D	24271	62320	km	0	000000000	26.09.2008
	20.09.2008		23	040002477	Radschraube korrodiert/oxydiert	453249	D	24271	62320	km	0	000000000	26.09.2008
	08.08.2008		22	082981438	\$0802P82A06 10 Software Comand	453174	D	24271	61153	km	0	000000000	22.08.2008
	08.08.2008		21	054940148	\$0706P54A59 10 Software Motorsteuergerät aufspielen	453174	D	24271	61153	km	0	000000000	22.08.2008
	02.01.2008		20	018104047	Dichtring Ölfilter Motor undicht	1155384	D	24241	48889	km	0	000000000	25.01.2008
	02.01.2008		19	091N31367	Kopfstütze Vordersitz rechts Geräusch	1155384	D	24241	48889	km	0	000000000	25.01.2008
	11.10.2007		18	015910327	\$0611P15B21 10 Dichtung am Motoröleinfüllstutzen erneuern	171761	D	03507	40480	km	0	000000000	19.10.2007
	11.10.2007		17	082501908	Radio Softwarestand	171761	D	03507	40480	km	0	000000000	19.10.2007
	11.10.2007		16	091A33387	Kopfstützenführung Vordersitz links lose	171761	D	03507	40480	km	0	000000000	19.10.2007
	14.06.2007		15	047001598	Kraftstoffbehälter Luft in der Anlage	160624	D	20402	30625	km	0	000000000	22.06.2007
	14.06.2007		14	091N27367	Sitzhöhereinstellung Vordersitz rechts Geräusch	160624	D	20402	30625	km	0	000000000	22.06.2007
	03.05.2007	AB	13	042201H47	Bremsscheibe hinten ruckelt	159988	D	20402	26150	km	0	000000000	11.05.2007
	03.05.2007	AB	12	042201M28	Bremsscheibe hinten Taxi	159988	D	20402	26150	km	0	000000000	11.05.2007
	22.02.2007	AC	11	007274527	Mengenregelventil arbeitet nicht richtig	3009966	D	24293	19776	km	0	000000000	09.03.2007
	22.02.2007	AC	10	007274P18	Mengenregelventil Ersatzfahrzeug	3009966	D	24293	19776	km	0	000000000	09.03.2007
	22.02.2007		9	027950318	\$0606P27A69 10 Getriebesteuergerät programmieren	3009966	D	24293	19776	km	0	000000000	09.03.2007
	22.02.2007		8	049022367	Nach-/Hauptschalldämpfer Geräusch	3009966	D	24293	19776	km	0	000000000	09.03.2007
	19.09.2006		7	054012748	Potenzialausgleichsleitung Batterie Kontaktfehler/Unterbrechung	023307	D	02941	5112	km	0	000000000	06.10.2006

Typ	Rep.- datum	X	#	SCA- Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L- KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrift s-nr.	Gutschrifts- datum
	06.02.2006		6	082190527	Steuergerät KEYLESS-GO Innenraum arbeitet nicht richtig	021060	D	21714	4843	km	0	000000000	10.02.2006
	03.02.2006		5	091087047	Luftkissen Seitenbereich Sitzlehne Vordersitz undicht	021033	D	21714	4760	km	0	000000000	17.02.2006
	19.01.2006		4	082797737	Steuergerät Telefon- Interface/Mobiltelefon elektrischer Fehler	020843	D	21714	3539	km	0	000000000	17.03.2006
	19.01.2006		3	059270748	K/Z* Antennenmodul Kontaktfehler/Unterbrechung	020843	D	21714	3539	km	0	000000000	03.02.2006
	16.01.2006		2	027012458	Schaltvorgang 1-2 schaltet hart	020792	D	21714	3333	km	0	000000000	20.01.2006
	30.12.2005		1	082182737	Antennenmodul elektrischer Fehler	020620	D	21714	3096	km	0	000000000	06.01.2006