

VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: AIB 12.12.0 Datenstand: 20131116
www.auto-intern.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll
Freitag, 04. April, 2014, 14:31:40:39112

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4BA118744 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 74140km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 8P (8P0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 69

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4BA118744 Kilometerstand: 74140km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: AIB\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 M HW: 03L 906 023 L
Bauteil: 1,6l R4 CR td H23 8790
Revision: --H23--- Seriennummer: AUX7Z0K1FN30W2
Codierung: 00114036032401080000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023M 003009
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023JK.rod
VCID: 3057275C6BBB9B9E243-8065

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 1000

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4BA118744 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: AIB\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 1142201209230002881204E8901D0051390800
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 76DBD144C15FF5AEBEF-8023

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Bauteil: KlimavollautomatH09 0170
Revision: 000255 Seriennummer: 8P0820043BN
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 79C1DA7830419AD6D3D-802C

1 Fehler gefunden:
01301 - Steuergerät für Spracheingabe (J507)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 176
Kilometerstand: 32342 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.02
Zeit: 21:44:04

Freeze Frame:
ein

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag, 04. April, 2014, 14:31:40:39112
Seite 3

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4BA118744 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G
Bauteil: BCM PQ35 M 107 0615
Revision: 00107 AF
Codierung: 46000A2FE8051A00E07240E02100810C47F823AA216DC12A64088FA00041
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 38471F7C8BCB43DE6C3-806D

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: AIB\1KX-955-11
Bauteil: Wischer AU350 H11 0050
Codierung: 00DD13

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4E0 910 557 HW: 4E0 955 559 A Labeldatei: AIB\8K0-955-559
Bauteil: REGENLICHTSEN H10 0050
Codierung: 022A3E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M
Bauteil: PARKHILFE 4K H01 0140
Revision: 11001001 Seriennummer: 36891103115566
Codierung: 010002
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 48A76FBCFB2B335E1C3-801D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag, 04. April, 2014, 14:31:40:39112
Seite 4

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4BA118744 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Bauteil: Airbag AU1042 H07 0200
Revision: ----- Seriennummer: 003FB00AASYP
Codierung: 303142413039303030344A55304C38503053
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Airbal0AURB4 001001
ROD: EV_Airbal0AURB4.rod
VCID: 4F9544A01645E4665D9-801A

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 34928RB400006054647E

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35028RB40000604B46AF

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB4000060540E7B

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB40000604B478G

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB40000603138FG

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB4000060313CEK

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H37 0070
Codierung: 0004042
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 46BB6184313F252EEEF-8013

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100

2 Fehlercodes gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
 004 - kein Signal/Kommunikation
01301 - Steuergerät für Spracheingabe (J507)
 004 - kein Signal/Kommunikation

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4BA118744 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H01 0091
Revision: D0H01004 Seriennummer: 2241K004052660
Codierung: 0260028
Betriebsnr.: WSC 20891 141 183930
VCID: 38471F7C4BCB43DE6C3-806D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: AIB\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 0311
Revision: H43 Seriennummer: 010211F2002858
Codierung: 350100
Betriebsnr.: WSC 21239 142 106892
VCID: 335D285092ADA086591-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H01 0091
Revision: D0H01004 Seriennummer: AUX7Z0K1FN30W2
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 38471F7C4BCB43DE6C3-806D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.1bl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 Q HW: 8P0 959 801 Q
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0131196
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 49A16AB82021CA5603D-801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 3201
Revision: 00H20000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 345F2B4C57A3A7BE40B-8061

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag, 04. April, 2014, 14:31:40:39112
Seite 6

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4BA118744 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0131196
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 4AA355B42527C14E0A7-801F

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio
nicht erreichbar

Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: AIB\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 0311
Seriennummer: 010211F2002858
Codierung: F30B185A
Betriebsnr.: WSC 21239 142 106892
VCID: F4DF6B4C572367BE00B-80A1

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 E HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0140

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: AIB\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H07 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000137988389
Codierung: 010D000100000000
Betriebsnr.: WSC 25364 000 00000
VCID: 3057275C63BB9B9E243-8065

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende -----