05-215 Steuerzeiten der Nockenwelle prüfen


Vorausgegangene Arbeiten:

Zylinderkopfhaube ausgebaut.

Einspritzdüsen ausgebaut (07.1–230 bzw AR07.13-6830C). Ladeluftrohr ausgebaut (Turbomotoren).

Luftfilter-Querrohr ausgebaut (Motor 601, im Typ 202)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten 05–6010



Meßuhrhalter 363 589 02 21 00 am 1. Zylinder-Einlaßventil anbringen, abnehmen. Meßuhr mit 3 mm Vorspannung auf Ventilstößel.

Motor in Drehrichtung drehen.

Motor darf nicht an der Nockenwelle gedreht werden.

Bei 2 mm Ventilhub muß Motor bei 12° (Motor 602.982 20°) nach OT


stehen.


Steuerzeiten (bei gelaufener Steuerkette)

Motor	Nockenwellen Kennzahl ¹)	Einlaßventil		Auslaßventil	
		öffnet nach OT	schließt nach UT	öffnet vor UT	schließt vor OT
601	05 ²)/06/10 ³)/08 ⁴)/12 ⁵)/ 13 ⁶)	12°)	17°, 12° ⁶)	28°, 21° ⁶)	15°, 20° ⁶)
602.982	16	20°	13°	21,5°	20,5°
602, 603	07/11 ³)/09 ⁴)/13 ⁵)	12°	17°	28°	15°

- 1) Die Nockenwellenkennzahl ist am Bund neben der OT-Kerbe eingeschlagen.
- 2) Eingebaut beim Motor 601 bis 10/84.
- 3) Ab 11/88 mit M11 Gewinde.
- 4) Reparatur-Nockenwellen mit 0,5 mm größerem Lagerdurchmesser und M10 Gewinde.
- 5) Reparatur-Nockenwellen mit 0,5 mm größerem Lagerdurchmesser und M11 Gewinde.
- 6) Motor 601 im Typ 202

Sonderwerkzeuge





Hinweis

Eine Korrektur der Steuerzeiten ist nicht möglich. Bei abweichenden Prüfwerten ist die Steuerkette auf Längung zu prüfen.


Bei mehr als 4° KW ist die Steuerkette zu erneuern.

Prüfen



Der Motor darf nicht an der Schraube des Nockenwellenrades gedreht werden. Motor während der Messung nicht rückwärtsdrehen, da sich sonst Meßfehler ergeben.

- 1 Kurbelwelle in Drehrichtung des Motors drehen, bis die Nockenspitze des 2. Nockens nach oben zeigt.
- 2 Meßuhrhalter 363 589 02 21 00 am Zylinderkopf (über dem 1. Zylinder-Einlaßventil) festschrauben.
- 3 Meßuhr mit Verlängerung einsetzen und so befestigen, daß der Taststift unter einer Vorspannung von 3 mm (kleiner Zeiger der Meßuhr) auf dem Ventilstößel aufsitzt.



P05-2268-13

4 Zifferblatt der Meßuhr so weit drehen, bis der große Zeiger auf "0" steht.



Der Taststift der Meßuhr muß genau senkrecht auf dem Ventilstößel stehen.

5 Kurbelwelle in Drehrichtung des Motors weiterdrehen, bis der kleine Zeiger der Meßuhr um 2 mm (Ventilhub) auf 1 mm zurückgelaufen ist.

In dieser Stellung muß die Markierung an der Kurbelwellenriemenscheibe bzw. am Schwingungsdämpfer auf 11–12° (beim Motor 602.982 bei 20°) nach OT stehen. Beträgt der Wert mehr als 12° bzw 20°, ist die Nockenwelle zu erneuern bzw. die Steuerkette auf Längung zu prüfen.