



CarPort Diagnosebericht

CarPort Version	2.1.3	Diagnoseinterface	KKL-Interface FTDI
Datum/Uhrzeit	09.01.2015 16:06	SystemID	ES7LNW1KN7SLW9RLR6

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	4B0 907 401 H	Beschreibung	2,5l/4VT EDC 00AG D33
Codierung	01001		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Fehler

01375 Ventile für Motorlagerung Stufe 1

Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss nach Plus, sporadisch

00550 Spritzbeginnregelung

Regeldifferenz, sporadisch

00575 Saugrohrdruck

Regelgrenze unterschritten, sporadisch

Getriebeelektronik (0x02)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	4B0 927 156 B	Beschreibung	AG5 01V 2.5lTDI RdW 8915
Codierung	00000		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Fehler

18265 - P1857 Lastsignal

Fehlermeldung vom Motor-SG, 35-10, sporadisch

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	8E0 614 111 H	Beschreibung	ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Zusatzinfo	0273004286 BB 24338		
Codierung	00011		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Fehler

18265 - P1857 Lastsignal

Fehlermeldung vom Motor-SG, 35-10, sporadisch

Klima-/ Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	4B0 820 043 F	Beschreibung	A6-Klimavollautomat D58
Codierung	00063		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	4800

Fehler

01809 Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)

blockiert oder spannungslos, sporadisch

01274 Stellmotor für Staudruckklappe (V71)

blockiert oder spannungslos, sporadisch

01841 Potentiometer-Stellmotor für (G220)

Temperaturklappe links, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch

00792 Druckschalter für Klimaanlage (F129)

Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, sporadisch

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	4B0 959 655 J	Beschreibung	Airbag 7 Audi 0501
Codierung	00206		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02324		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	4B0 919 860 E	Beschreibung	C5-KOMBIINSTR. VDO D02
Zusatzinfo	IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0410532		
Codierung	01060		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

OBD II (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

Zentralverriegelung (0x35)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	4B0 962 258 A	Beschreibung	Zentralverriegelung D30
Codierung	04672		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Fehler**00955 Schlüssel 1**

Adaptionsgrenze überschritten, sporadisch

01560 Beifahrertür

entriegelt nicht, sporadisch

01559 Fahrertür

safed nicht

01560 Beifahrertür

entsafed nicht, sporadisch