



HARLEY-DAVIDSON GMBH

a subsidiary of Harley - Davidson Motor Company USA
Starkenburgerstraße 12 D - 64546 Mörfelden
Postfach 12 37 D - 64527 Mörfelden
Tel. 06105-284-0 Fax 06105-284-199
www.harley-davidson.de www.buell.de



Service / Technik

Harley-Davidson und Buell Seitenständer

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen mit dieser Nachricht, dass unsere homologierten Harley-Davidson Fahrzeuge ab dem Modelljahr 1997 (Identifikation: 10. Stelle der Fahrgestellnummer \geq V) und Buell Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2004 (Identifikation: 10. Stelle der Fahrgestellnummer \geq 4) nach einer überarbeiteten EG Richtlinie genehmigt sind, wonach eine zweite Feder, die den Ständer automatisch einklappen lässt oder wahlweise ein sogenannten "Killschalter" am Seitenständer nicht zwingend vorgeschrieben ist, da der Seitenständer bei Bewegung des Fahrzeuges in Fahrtrichtung automatisch einklappen kann, wenn dieser den Boden berührt (gemäß EWG Richtlinie 93/31 in der Fassung vom 14.06.1993).

Freundliche Grüße

HARLEY-DAVIDSON GmbH