

A5

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Steuergerät (DRV\3AA-980-654.CLB)

Status
IC=1 TE=0 RE=0
Protokoll: UDS /

VCDS

Steuergerät

Steuergerät-Identifikation

Teilenummer: **3AA 980 654 D** Bauteil: **MFK_Gen1 H08 0300**
Codierung: **Lange Codierung** Betriebsnr.: **Imp: 102 WSC 131071**
Extra:
Extra: **Geraet 209715**

Grundfunktionen "Sichere" Funktionen

Erweiterte Funktionen Reparaturleitfaden beachten!

Fehlerspeicher - 02	Readiness - 15	Codierung II - 11	Codierung - 07
Messwertblöcke - 08	Erweiterte ID - 1A	Grundeinstellung - 04	Anpassung - 10
Fehlerpfade - 18	Erw. Messwerte	Stellglieddiagnose - 03	Zugriffsberechtigt - 16
Zurück/Schließen - 06			

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Codierung

Notieren Sie die originalen Werte, bevor Sie etwas verändern!
Eine falsche Codierung kann das Steuergerät funktionsuntüchtig machen.

0 – 3AA 980 654 D – MFK_Gen1 H08 0300

Aktuelle Codierung:
010102000102020D0200040001000000



Neue Codierung: Assistent für Codierung


Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0-999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715


Bestätigen Abbrechen













VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Karosseriehöhe Radhauskante vorn links

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
 m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Karosseriehöhe Radhauskante vorn rechts

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
 m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Karosseriehöhe Radhauskante hinten rechts

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Spurhalteassistent Geschwindigkeitsschwelle bei Anhängerbetrieb

Gespeicherter Wert
300 km/h

Neuer Wert
km/h

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Überholverbote anzeigen

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(1)-Gültige Zusatzzeichen anzeigen-Leeres Schild

Gespeicherter Wert
anzeigen

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(2)-Gültige Zusatzzeichen anzeigen-Nässe/Regen

Gespeicherter Wert
anzeigen

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(3)-Gültige Zusatzzeichen anzeigen-Zeitbedingung

Gespeicherter Wert
anzeigen

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(4)-Gültige Zusatzzeichen anzeigen-Nur für PKW

Gespeicherter Wert
nicht anzeigen

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(5)-Gültige Zusatzzeichen anzeigen-Nur für Gespanne

Gespeicherter Wert
nicht anzeigen

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(6)-Gültige Zusatzzeichen anzeigen-Abbieger rechts&links

Gespeicherter Wert
anzeigen

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Querposition Vorderachse

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Eingriffszeitpunkt

Gespeicherter Wert
Früh

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Betriebsart

Gespeicherter Wert
System_Mode_2

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Laufzeit Prädiktive Streckendaten

Gespeicherter Wert
0 ms

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Querposition Hinterachse

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus

Gespeicherter Wert
Fusion

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Geschwindigkeitsschwelle für Fernlichtempfehlung aus

Gespeicherter Wert
25 km/h

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Unterdrückung Lenkradvibration

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
AbwGrauwertSprung

Gespeicherter Wert
09

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
AendAnzMesspunkte

Gespeicherter Wert
09

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
AnzMesspunkte

Gespeicherter Wert
13

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(1)-CanMessageDeactivation-MSG_VZE_BOTSCHAFT

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(2)-CanMessageDeactivation-MSG_LK_VZF_AUSGABE

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(3)-CanMessageDeactivation-MSG_SPE_MARK_LIST

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(4)-CanMessageDeaktivierung-MSG_SPE_SPUR_LIST

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(5)-CanMessageDeaktivierung-MSG_SPE_EGO_FAHRSPUR

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(6)-CanMessageDeaktivierung-MSG_SPE_FAHRZEUG

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(7)-CanMessageDeactivation-MSG_EHR_GLOBAL_DATA

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(8)-CanMessageDeactivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_1

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(9)-CanMessageDeactivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_2

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(10)-CanMessageDeaktivierung-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_3

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(11)-CanMessageDeaktivierung-mKamera_FDD_Obj0x

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(12)-CanMessageDeaktivierung-mHCA_1

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(13)-CanMessageDeaktivierung-mLDW_Status

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(14)-CanMessageDeaktivierung-mKamera_Status

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(15)-CanMessageDeaktivierung-mFLA_1

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(16)-CanMessageDeactivation-VZE_01

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(17)-CanMessageDeactivation-Private Can: VZF_OUT

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(18)-CanMessageDeactivation-Private Can: SPE Botschaften

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(19)-CanMessageDeactivation-Private Can: CANL_HCA_IN

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(20)-CanMessageDeactivation-Private Can: HCA_CANS_OUT

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(21)-CanMessageDeactivation-Private Can: VZE Botschaften

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(22)-CanMessageDeactivation-Private Can: HCA Parameter

Gespeicherter Wert
deaktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(23)-CanMessageDeactivation-deaktiviere Botschaftüberprüfung im CanLeser

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Above_Threshold

Gespeicherter Wert
8

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Below_Threshold

Gespeicherter Wert
2

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
CityMode_Activation_Speed_Threshold

Gespeicherter Wert
22 m/s

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
FDD_OverrideTypeMoving_BikeDetection

Gespeicherter Wert
ein

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
FDD_RailDetectionGiveupExtensionDistance

Gespeicherter Wert
300

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
FDD_RailSituationDetectionTimeSinceGiveup

Gespeicherter Wert
65

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
FDD_T_delay_LowBeam_afterPassive

Gespeicherter Wert
55

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
FDD_T_min_Activity_after_ignored_Passive

Gespeicherter Wert
33

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
FDD_UseProbMoving_BikeDetectionTime

Gespeicherter Wert
ein

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
FehlerQuadratLatAbwModell

Gespeicherter Wert
26

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(1)-FLA_Lightning_Data1-FLA_0

Gespeicherter Wert
FF FE 4D 4A

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(2)-FLA_Lightning_Data1-FLA_1

Gespeicherter Wert
01 24 0B 62

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(3)-FLA_Lightning_Data1-FLA_2

Gespeicherter Wert
04 4A 01 D1

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(4)-FLA_Lightning_Data1-FLA_3

Gespeicherter Wert
08 67 00 5A

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(5)-FLA_Lightning_Data1-FLA_4

Gespeicherter Wert
01 22 04 4D

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(6)-FLA_Lightning_Data1-FLA_5

Gespeicherter Wert
08 6F FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(7)-FLA_Lightning_Data1-FLA_7

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(8)-FLA_Lightning_Data1-FLA_6

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(9)-FLA_Lightning_Data1-FLA_8

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(10)-FLA_Lightning_Data1-FLA_9

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(11)-FLA_Lightning_Data1-FLA_10

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(12)-FLA_Lightning_Data1-FLA_11

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(13)-FLA_Lightning_Data1-FLA_12

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(14)-FLA_Lightning_Data1-FLA_13

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(15)-FLA_Lightning_Data1-FLA_14

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(16)-FLA_Lightning_Data1-FLA_15

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(17)-FLA_Lightning_Data1-FLA_16

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(18)-FLA_Lightning_Data1-FLA_17

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(19)-FLA_Lightning_Data1-FLA_18

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(20)-FLA_Lightning_Data1-FLA_19

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(21)-FLA_Lightning_Data1-FLA_20

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(22)-FLA_Lightning_Data1-FLA_21

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(23)-FLA_Lightning_Data1-FLA_22

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(24)-FLA_Lightning_Data1-FLA_23

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(25)-FLA_Lightning_Data1-FLA_24

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(26)-FLA_Lightning_Data1-FLA_25

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(27)-FLA_Lightning_Data1-FLA_26

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(28)-FLA_Lightning_Data1-FLA_28

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(29)-FLA_Lightning_Data1-FLA_27

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(30)-FLA_Lightning_Data1-FLA_29

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(31)-FLA_Lightning_Data1-FLA_30

Gespeicherter Wert
FF FF FF FF

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
(32)-FLA_Lightning_Data1-FLA_31

Gespeicherter Wert
FF FF FF 00

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Function_Module_Heading_Control

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Function_Module_Main_Beam_Assist

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Function_Module_Road_Sign_Recognition

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
HandsOff_Delay

Gespeicherter Wert
0.0 s

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
HandsOff_Gong

Gespeicherter Wert
Gong Typ 2 (default)

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
HCA_On_State

Gespeicherter Wert
Selection over "KOMBI"

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
HCA_ParSigleLineAktiv

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
HCA_Warning_Intensity

Gespeicherter Wert
Mittel

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
LangzeitStab

Gespeicherter Wert
00

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Main_Beam_Assist_Activation_Threshold

Gespeicherter Wert
45

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Main_Beam_Assist_Deactivation_Low_Visibility

Gespeicherter Wert
ein

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Main_Beam_Assist_Deactivation_Threshold

Gespeicherter Wert
145

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Cyclic_Flash

Gespeicherter Wert
66 ms

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Head_Light

Gespeicherter Wert
15 ms

Neuer Wert
ms

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Tail_Light

Gespeicherter Wert
66 ms

Neuer Wert
ms

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Dip

Gespeicherter Wert
0 ms

Neuer Wert
ms

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Flash

Gespeicherter Wert
0 ms

Neuer Wert
ms

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
StdabwHorKruemm

Gespeicherter Wert
0F

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
TrackSprung

Gespeicherter Wert
13

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
VZE_Prioritize_moisture

Gespeicherter Wert
nicht aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
VZE_show_administrative_speed_limits

Gespeicherter Wert
show_always

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
VZE_Show_valid_additional_signs

Gespeicherter Wert
aktiviert

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
VZE_Sorting_alternative_signs

Gespeicherter Wert
00 00 00 00

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
VZE_Sorting_valid_signs

Gespeicherter Wert
00 00 00 00

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
VZMin_Attributierungs_Güte_Hauptverkehrszeichen

Gespeicherter Wert
20 %

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
VZMinAttributierungsGüte_Zusatzzeichen

Gespeicherter Wert
50 %

Neuer Wert
%

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
VZMinKlassifizierungsGüteHauptverkehrszeichen

Gespeicherter Wert
50 %

Neuer Wert
%

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
x-coordinate_calibmark_bottom_left

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
x-coordinate_calibmark_bottom_right

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
x-coordinate_calibmark_top_left

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
x-coordinate_calibmark_top_right

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
y-coordinate_calibmark_bottom_left

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
 m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
y-coordinate_calibmark_bottom_right

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
 m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
y-coordinate_calibmark_top_left

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
 m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
y-coordinate_calibmark_top_right

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
z-coordinate_calibmark_bottom_left

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
z-coordinate_calibmark_bottom_right

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
z-coordinate_calibmark_top_left

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
 m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
z-coordinate_calibmark_top_right

Gespeicherter Wert
0.00000 m

Neuer Wert
 m

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: A5-Front-/Vorfeldkamera, Anpassung

Anpassungskanal
zeitlFilterungVoraus

Gespeicherter Wert
09

Neuer Wert

Betriebsnr. (0 - 99999): 131071 Importeursnr. (0 - 999): 102 Gerätenr. (0-262143): 209715

Übernehmen Zurück/Abbrechen Sitzungsprotokoll

VCDS RKS 14.10.1: 37- Navigation, Codierung

Notieren Sie die originalen Werte, bevor Sie etwas verändern!
Eine falsche Codierung kann das Steuergerät funktionsuntüchtig machen.

0 -- 1T0 035 680 L -- RNS-MID H50 5238

Aktuelle Codierung:
04050002010000A02011

Neue Codierung: Assistent für Codierung

Betriebsnr. (0 - 99999): 05314 Importeursnr. (0-999): 000 Gerätenr. (0-262143): 00000

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 0 Binär: 00000100

4)

Bit 1 Diagnoseüberwachung CD-Wechsler/iPod/USB Anschluss aktiv
Bit 2 Diagnoseüberwachung AUX-IN Anschluss aktiv
Bit 3 Überwachung Einparkhilfe/Parklenkassistent inaktiv

Nach Änderungen an der Codierung muss das Gerät zurückgesetzt bzw. neu gestartet werden.
Halten Sie dazu [<+>]+[STERN/MIKRO/LAUTSPRECHER] gleichzeitig gedrückt.

Aktuelle bzw. geänderte Codierung. Die Codierung wird kopiert beim Schließen des Assistenten an VCDS übergeben. 10 Bytes lang

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 1 Binär: 00000101

4) Bit 0-7 05 Dynaudio Soundsystem

10 Bytes lang

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 2 Binär: 00000000

4) Bit 0-7 00 Soundsystem (aktive Lautsprecher)

10 Bytes lang

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 3 Binär: 00000010

4) Bit 1 ☒ Mikrofondiagnose aktiv

Bit 6 ☐ Rückfahrkamera Low (ohne Steuergerät) verbaut

Aktuelle bzw. geänderte Codierung. Die Codierung wird kopiert beim Schließen des Assistenten an VCDS übergeben.

10 Bytes lang

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 4 Binär: 00000001

4) Bit 0-7 01 Hochtוןlautsprecherüberwachung abgeschaltet (Soundsystem)

10 Bytes lang

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 5 Binär: 00000000

4) Bit 0-7 00 Frequenzgang: Linear

Aktuelle bzw. geänderte Codierung. Die Codierung wird kopiert beim Schließen des Assistenten an VCDS übergeben. 10 Bytes lang

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 6 Binär: 00000000

4) Bit 0-7

Aktuelle bzw. geänderte Codierung. Die Codierung wird kopiert beim Schließen des Assistenten an VCDS übergeben. 10 Bytes lang

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 7 Binär: 10100000

4) Bit 0 ☐ Unterstützung Shortpress Lenkstockschalter inaktiv
 Bit 1 ☐ Sprachbedienung inaktiv
 Bit 2 ☐ Geschwindigkeitsschwelle für Zieleingabe aktiv
 Bit 3 ☐ Geschwindigkeitsschwelle für Sprachzieleingabe aktiv
 Bit 4-5 20 Displaydarstellung: Premium
 Bit 6 ☐ Anzeige Kompass in Multifunktionsanzeige (MFA / nur Seat)
 Bit 7 ☒ Kommunikation Schalttafeleinsatz über Bedien- und Anzeigeprotokoll (BAP)

Aktuelle bzw. geänderte Codierung. Die Codierung wird kopiert beim Schließen des Assistenten an VCDS übergeben. 10 Bytes lang

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 8 Binär: 00100000

4)

Bit 3 ☐ Begrenzte Ausgabe via Schalttafeleinsatz (NUR China)
 Bit 4 ☐ Startbildschirm "FAW Volkswagen" (NUR Japan/China)
 Bit 5 ☒ Verkehrszeichenerkennung aktiv

10 Bytes lang

Ver.1.0.6.13 - 1T0-035-680-L | 10 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | Hilfe |

1) 04050002010000A02011

2) Weiter mit [Pfeil runter] auf der Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) 04 05 00 02 01 00 00 A0 20 11

Byte 9 Binär: 00010001

4) Bit 0-7 11 Optisches Parksystem & Innenraumgrafik: VW Passat Variant (365)

Aktuelle bzw. geänderte Codierung: Die Codierung wird kopiert beim Schließen des Assistenten an VCDS übergeben.

10 Bytes lang