

Datum	KM-Stand	Beschreibung	Garantie / Gewährleistung	Reparatur	Wartung	Kosten	Kosten nach X Jahren
26.09.2007	150	Abholung im Autohaus, Subaru Outback MJ 2007 2.5 MT					
30.10.2007	3116	Klopfgeräusch Vorderachse beim überfahren von Bodenunebenheiten -> Einbau eines "Lenkungskits"	x	x		- €	
25.06.2008	14784	Wartung laut Subaru Vorgabe, Unterbodenschutzwachs angebracht			x	418,84 €	
18.08.2008	18452	Kupplung rupft sehr stark beim anfahren, erster Gang lässt sich schwer einlegen, Keder am Sonnendach gelöst, neuen eingebaut -> Austausch komplette Kupplung(Kupplungsscheibe/Druckplatte/Ausrücklager)	x	x		- €	
29.04.2009	29830	Wartung laut Subaru Vorgabe				205,77 €	
04.02.2010	43800	Geräusche im Kurbelbetrieb, Diagnose erstellen		x		65,36 €	
08.02.2010	44100	große Wartung mit Zahnriemenwechsel, Fehlersuche wegen klopfendem Geräusch aus Motorraum			x	735,47 €	
27.03.2010	44100	Fahrzeug über 6 Wochen in Werkstatt zwecks Klärung "Späne im Motor" und Garantieabwicklung -> Shortblock getauscht Kosten von ca 3300 EUR hat Subaru übernommen	x	x		- €	
29.03.2010	44200	Bremse entlüften, Scheiben abgedreht, Bremse gangbar machen, durch lange Standzeit von 6 Wochen fest, Kosten durch Werkstatt getragen 65,36 EUR	x	x		- €	
09.08.2010	50876	HU / AU und Räderwechsel				161,49 €	
Zwischensumme nach 3 Jahren:							1.586,93 €
15.11.2010	60041	Wartung laut Subaru Vorgabe 36 Monate			x	296,38 €	
07.01.2011	61863	Frontscheibe Reparatur nach Steinschlag, Teilkasko trägt mit Eigenbeteiligung und Unfallkarte der Werkstatt, Gesamtbetrag 1015,72 EUR		x		50,00 €	

Datum	KM-Stand	Beschreibung	Garantie / Gewährleistung	Reparatur	Wartung	Kosten	Kosten nach X Jahren
11.03.2011	64954	Bremsklötze, Keilriemen, Klimaanlage desinfizieren, Wartung laut Subaru 48 Monate		x	x	884,27 €	
29.03.2011	66000	Loch Übergang KAT im Übergang zum Mittelschalldämpfer, schweißen		x		134,92 €	
11.07.2011	70000	Zierleiste der Frontscheibe unten rechts einkleben, Kosten Werkstatt getragen 70,86 EUR		x		- €	
25.08.2011	73186	Wartung laut Subaru Vorgabe 75T km, Reparatur Handbremse, Bremspflege Hinterachse		x	x	309,63 €	
04.06.2012	86015	Reifenmontage Sommerräder inklusive Einlagern Winterräder				116,97 €	
13.08.2012	91065	Wartung laut Subaru Vorgabe 5 Jahre, Bremsklötze getauscht, HU / AU		x	x	608,60 €	
14.08.2012	92200	Reifenmontage neue Sommerräder				49,98 €	
18.10.2012	95750	Reifenmontage Winterräder, Einlagerung Sommerräder				44,99 €	
03.06.2013	105278	Wartung laut Subaru Vorgabe 84 Monate, Räderwechsel auf Sommer, Handbremse erneut gangbar gemacht, neuer Mittelschalldämpfer		x	x	1.870,86 €	
24.10.2013	111190	Ölverlust, neue Ventildeckeldichtung linke Bank, neue Stabibuchsen, neuer Keilriemen, Räderwechsel inklusive einlagern		x		420,02 €	
Zwischensumme nach 6 Jahren:							6.373,55 €
29.04.2014	118227	Wartung laut Subaru Vorgabe, Räderwechsel und einlagern, neuer Pollenfilter		x	x	559,53 €	
22.08.2014	123105	MIL, Motorkontrolleuchte orange leuchtet, sowie CRUISE grün blinkt langsam -> Verdacht auf defekten KAT, Fehlercode laut OBD P0420, Fehlerspeicher gelöscht, beobachten		x		85,13 €	
03.11.2014	127525	MIL leuchtet erneut, Lambdasonden oder KAT, Diagnose durchführen, Räderwechsel, Überprüfung der Bremsleitung laut Subaru Vorgabe		x		200,73 €	

Datum	KM-Stand	Beschreibung	Garantie / Gewährleistung	Reparatur	Wartung	Kosten	Kosten nach X Jahren
05.12.2014	130232	Katalysator, Lambdasonden überprüfen, AU klassisch durchführen, KAT als defekt deklariert -> keine Beanstandung, Fehlercodespeicher gelöscht		x		120,45 €	
09.01.2015	132232	Bremsanlage vorne und hinten, Einbau neuer KAT, Wartung laut Subaru Vorgabe bei 135T km		x	x	1.485,22 €	
09.03.2015	134500	2 neue Endschalldämpfer mit Zubehör und eigener Montage		x		330,00 €	
17.03.2015	135019	Auto macht im Stand einen Satz nach vorn, Kupplung im "Leerlauf" gegriffen, Spiel auf Schwungscheibe, neue Schwungscheibe, Kupplungsscheibe, Druckplatte, Ausrücklager, Öl		x		1.784,58 €	
09.04.2015	140000	zu Testzwecken Werkstattwechsel! Navigationssystem und Radio starten neu, Navi zur Reparatur nach Belgien geschickt (bis Ende April 2015), aktuell startet Radio allein wieder neu, Problem mit MIL P0420 noch immer vorhanden, Bitte um Nachfrage bei Technik Subaru		x		n/a	
Zwischensumme nach 7,5 Jahren:							10.939,19 €
						pro Jahr	1.458,56 €
						pro Monat	121,55 €