

# Fehlerspeicher-Report

## Werkstatt Information

Scan Datum 25.05.2015 12:12:30

## PKW Information

VIN	WUAZZZ4G3FN
Fahrzeugtyp	
Kennzeichen	
Kunde	
STG Nr.	4G1035021B
Name	J794 MU-H-LND-EU
Codierung	017562010000000013111102000A00132F0008E5F17001009F
Software	0073

## Fehler gefunden

1605(\$000645):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1595(\$00063B):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1591(\$000637):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1657(\$000679):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1655(\$000677):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1656(\$000678):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1587(\$000633):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1585(\$000631):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1586(\$000632):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1590(\$000636):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1592(\$000638):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1588(\$000634):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
1589(\$000635):08 (B200500) Datensatz ungültig unplausibles Signal Lamp OFF Status unbekannt  
3086(\$000C0E):09 (B156401) Antenne für Halterung für Telefon elektrischer Fehler Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse Lamp OFF Status unbekannt

-----  
-----

Adressword : 5F  
VAG Nr. 4G1035021B  
Name Informationselektronik 1  
Beschreibung J794 MU-H-LND-EU

Kommunikationsmodus UDS, EV\_MUHi g6C3Gen2HBAS 001115  
SW Version 0073  
Codierung 017562010000000013111102000A00132F0008E5F17001009F

Fehler gefunden

000C0E (B156401) Antenne für Halterung für Telefon elektrischer Fehler

STG auslesen beendet

\*\*\*\*\*

Montag,25,Mai,2015,16:25:06:14015  
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator  
VCDS Version: DRV 14.10.2.0  
Datenstand: 20150412  
www.Auto-Intern.de

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ4G3FN KFZ-Kennzeichen:  
Kilometerstand: 3055km Reparaturauftrag:  
Fahrzeugtyp: 4G (4G8)  
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 1B 22 28 36 3B 3C 42 44  
46 52 53 55 5F 62 65 6C 6D 72 82 85 8B 8E 8F 90 BA

-----  
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4G1 035 021 B HW: 4G1 035 021  
Bauteil: MU-H-LND-EU 041 0073  
Seriennummer: A588B0F7506042  
Codierung: 017562010000000013111102000A00132F0008E5F17001009F  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_MUHig6C3Gen2HBAS 001115  
ROD: EV\_MUHig6C3Gen2HBAS\_AU37.rod  
VCID: 1901D9EC18AF0DE9891-804C

Motorelektronik 2:  
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 801 ET HW: -----  
Bauteil: ECE 2015 --- 0105  
Seriennummer: -----

Sitzverstellung Fahrerseite:  
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A  
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0006  
Seriennummer: AUZ8Z9EY800MEF

Soundsystem:  
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F  
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250  
Seriennummer: 90349OBD000S5

Türelektronik hinten links:  
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----  
Bauteil: Gracernote --- 1010  
Seriennummer: -----

1 Fehler gefunden:  
3086 - Antenne für Halterung für Telefon  
B1564 01 [009] - Elektrischer Fehler  
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 4  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 76  
Kilometerstand: 3055 km  
Datum: 2015.05.25  
Zeit: 12:47:56