

Fehlercodes Roadster-Verdeck (RV) (Anschluss 10)

Impulsanzeige Fehlerkreis / Fehlerart

- 1 kein Fehler im System
- 2 Endschalter (A24s2) Verdeckkastendeckel verriegelt, links
- 3 Endschalter (A25s2) Verdeckkastendeckel verriegelt, rechts
- 4 Endschalter (A24s1) Verdeckkastendeckel zu, links
- 5 Endschalter (A25s1) Verdeckkastendeckel zu, rechts
- 6 Endschalter (A22s2) Stoffhaltebügel verriegelt, links
- 7 Endschalter (A23s2) Stoffhaltebügel verriegelt, rechts
- 8 Endschalter (A22s1) Stoffhaltebügel zu, links
- 9 Endschalter (A23s1) Stoffhaltebügel zu, rechts
- 10 Endschalter (S84/1) Verdeck verriegelt, links
- 11 Endschalter (S84/2) Verdeck verriegelt, rechts
- 12 Endschalter (S84/5) Verdeckkastendeckel auf
- 13 Endschalter (S84/6) Stoffhaltebügel auf (hochgestellt)
- 14 Endschalter (S84/3) Verdeck auf (Verdeck im Verdeckkasten)
- 15 Endschalter (S84/4) Verdeck oben (Differentialbetrieb)
- 16 Endschalter (S83/1) Überrollbügel abgelegt
- 17 Endschalter (S21/9) Seitenscheibe unten links
- 18 Endschalter (S21/8) Seitenscheibe unten rechts
- 19 Geschwindigkeitssignal unlogisch (nur bis Steuergeräte-Version 7.6 abrufbar)
- 20 Aufgesetztes Coupé-Dach erkannt
- 21 Schalter Verdeckbetätigung (S84)
- 22 Schalter Überrollbügelbetätigung (S83)
- 23 Steuergerät Überrollbügel (N53)
- 24 Überrollbügel Crashauslösung
- 25 Endschalersignale unlogisch
- 26 Betriebszeit überschritten
- 27 Unterspannung
- 28 Tachosignal fehlt
- 29 Raddrehzahlfühlersignal (ABS-Steuergerät) fehlt

30 Verdeckbetrieb gesperrt