

Installation:

- Stecken Sie das Diagnoseinterface in den USB Port am Computer und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm=>
 - Neue Hardware erkannt =>Treiber Installieren=> Windows Automatisch nach dem geeigneten Treiber suchen lassen(der PC muss Online sein)=>
 - nach erfolgter Installation Diagnoseinterface vom PC entfernen=> PC neu Starten=> Diagnoseinterface einstecken
 - Bitte wählen Sie im Windows Gerätemanager (=>Windows Taste gedrückt halten und Pause/Untbr. Taste drücken => Hardware => Geräte-Manager) einen COM Port von 1 bis 4 aus, und ändern Sie die Baud Einstellung von 9600 auf 1800 und die BM (Wartezeit) Einstellung von 16ms auf 1ms
 - Starten Sie das Webasto Thermo Test Programm, Wählen Sie unter Extras den COM Port aus den Sie im Gerätemanager eingestellt haben
- bei Problemen mit dem USB Interface bitte Com Port Einstellung Prüfen siehe:
http://www.blafusel.de/misc/obd2_agv.html

Das Interface arbeitet mit der Software Webasto Thermo Test zusammen, die Software steht kostenfrei im Internet zum Download zu Verfügung unter:

http://techwebasto.com/heater_main/thermo_test/

http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htm

USB Treiber: VCP Treiber Version 2.06.00 unter:

<http://www.fidichip.com/Drivers/VCP.htm>