

Fehlerbeschreibung	<p>Mögliche Fehler:</p> <p>Die vom System erfasste Position liegt nicht innerhalb des gültigen Bereichs.</p> <p>Ungültige Kennlinie erkannt.</p> <p>Es wurde versucht den Antrieb zu initialisieren, jedoch wegen fehlender Randbedingungen (z. B. Spannungsgrenzen, Reversieren) war dies nicht möglich.</p>
Bedingung für Fehlererkennung	Klemme 30 größer 10V
Bedingung für Fehlerspeichereintrag	Klemme 15 an
Maßnahme im Service	Direkte Fehlerentprellung: 300ms
Fehlerauswirkung und Pannenhinweis	<p>Mechanik des Fensterhebers prüfen, wenn die Position nicht erreicht wird.</p> <p>Normierung durchführen.</p>
Fahrerinformation	keine Initialisierung möglich
Servicehinweis	kein Automatiklauf in Schließenrichtung
	Keine