

39: Entertainment-Ausstattung



S60 (-09), 2002, B5244S2, M56, L.H.D, YV1RS65P222131961, 131961

20/2/2016

**DRUCKEN****39: Entertainment-Ausstattung****Radio / Autotelefon,
auswechseln****Radio / Autotelefon
ausbauen**

Die Bedienungskonsole der Klimatisierung entfernen. Siehe Bedienungskonsole der Klimatisierung (einschließlich Steuergerät der Klimatisierungsanlage (CCM)), Austausch .

- Die zwei Schrauben in der unteren Kante abschrauben.

**Achtung! Vor dem Austausch der
Einheit den CD-Mechanismus
zurücksetzen.**

Wie abgebildet, die Radioeinheit in der gleichen Position wie beim Einbau in das Fahrzeug halten, (15–20° geneigt). Siehe Abbildung (A).

Den CD-Mechanismus folgendermaßen zurücksetzen:

- Die Zündung einschalten.
- Die grüne Anschlußklemme vom Radio/CD-Spieler abklemmen. 5 Sekunden warten
- Die grüne Anschlußklemme wieder an das Radio/den CD-Spieler anschließen. Der CD-Spieler wurde zurückgesetzt
- Warten, bis vom CD-Mechanismus kein Geräusch


mehr zu hören ist.

Den Kabelbaum entfernen.

Das Radio/Autotelefon ausbauen.

Das Radio / Autotelefon anbringen

Die Radioeinheit in der gleichen Position wie beim Einbau in das Fahrzeug halten (15–20° geneigt), wenn die Anschlußklemme angeschlossen wird.



Anbringen:

In der umgekehrten Reihenfolge.

Die Radio- und Autotelefoneinheit anwinkeln und hochdrücken.

Radiosoftware bestellen

Software bestellen.
Siehe: 8645436 .

Endarbeiten, Radio

Überprüfen, daß während der Reparatur keine Fehlercodes gespeichert wurden.
Das Fahrzeug probefahren.
Überprüfen, daß die Funktion des Motors in Ordnung ist.