

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km

Montag, 12. Dezember, 2016, 19:33:36:14330

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

VCDS Version: DRV 16.8.3.3

Datenstand: 20161025 DS267.0

www.VCDSpro.de

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8EN015961 KFZ-Kennzeichen:

Fahrzeugtyp: 4G (4G0)

Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 1B 28 34 36 3B 3C 42 44
46 47 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 85 8F 90 A9 C0

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8EN015961 Kilometerstand: 90161km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schaltpfefeinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km

A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000

C0-Aktuator für Außengeräusch -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGQB) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!

Teilenummer SW: 4G0 907 589 C HW: 4G0 907 589

Bauteil: 3.0BTD EDC17 H25 0001

Revision: 57H25---

Codierung: 0A2A403A253603020000

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0114G0907589C 001001

ROD: EV_ECM30BTD_AU57.rod

VCID: 3460CC2E9F0C95E216-8060

2 Fehlercodes gefunden:

10587 - Türsteuergerät hinten rechts

U0202 00 [032] - keine Kommunikation

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

14690 - Verlademodus aktiv

P169A 00 [032] - -

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0BK-927-156.clb

Teilenummer SW: 4G0 927 158 K HW: 0BK 927 156 AM

Bauteil: 0BK 30RTDIRdW H16 1003

Revision: --H16---

Codierung: 000001

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

ASAM Datensatz: EV_TCMAL551211 002022

ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod

VCID: 3664F626897087F228-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4G0-907-379-V1.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L

Bauteil: ESP PREMIUM H09 0450

Revision: ----- Seriennummer: -----

Codierung: 49AFDD0192F5BB80FB00

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004039

ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod

VCID: 3A7CE216BD686392CC-806E

2 Fehlercodes gefunden:

0631 - Reifendruckwarnung

C102D 00 [008] - -

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 88337 km
Datum: 2016.11.29
Zeit: 15:57:42

VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 32
Uz: 9B

0632 - Reifendruckwarnung

C102D 00 [008] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 88337 km
Datum: 2016.11.29
Zeit: 15:57:42

VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 33
Uz: 9B

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
Bauteil: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001
Codierung: 01A83006000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 77FA3B22C6FABEFAF3-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H13 0087
Seriennummer: 11061300040392
Codierung: 361100782D
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002040
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 62CC7A7675784B52B4-8036

4 Fehlercodes gefunden:

0245 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert

U1113 00 [009] - -

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 4

Verlernzähler: 186

Kilometerstand: 88337 km

Datum: 2016.11.29

Zeit: 15:57:41

Spannung Klemme 30: 12.04 V

Außentemperatur: 14.5 °C

Innentemperatur: 12.56 °C

0392 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert

U1113 00 [009] - -

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 4

Verlernzähler: 186

Kilometerstand: 88337 km

Datum: 2016.11.29

Zeit: 15:57:41

Spannung Klemme 30: 12.04 V

Außentemperatur: 14.5 °C

Innentemperatur: 12.56 °C

0400 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert

U1113 00 [009] - -

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 4

Verlernzähler: 186

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km
Kilometerstand: 88337 km
Datum: 2016.11.29
Zeit: 15:57:41

Spannung Klemme 30: 12.04 V
Außentemperatur: 14.5 °C
Innentemperatur: 12.56 °C

0401 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert

U1113 00 [009] - -

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 186
Kilometerstand: 88337 km
Datum: 2016.11.29
Zeit: 15:57:41

Spannung Klemme 30: 12.04 V
Außentemperatur: 14.5 °C
Innentemperatur: 12.56 °C

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001571880
Codierung: 0200201050B49FF0D98100C3800019080F9CE3082E080201000008406101
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 6ED41E46B9A0FF3220-803A

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei:
DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 130518 H36 0080
Seriennummer: 130530032952
Codierung: 0045F7

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei:
DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21391784
Codierung: 02006D

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 04 06 2013 00000892

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km
Seriennummer: 1C688AA6000000000001

1 Fehler gefunden:

01229 - Geber für Luftfeuchtigkeit; Klimaanlage (G260)

014 - defekt

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101110

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 171

Kilometerstand: 88337 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2016.11.29

Zeit: 15:57:00

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
Bauteil: PARKHILFE ACC H01 0083
Revision: 11001001 Seriennummer: 61061316401918
Codierung: A9C311
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod
VCID: 71EE053AA09EE0CA3D-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: ----- Seriennummer: 003JG00DGXV2
Codierung: 303234363133303033333554A304C34473053
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 3664F626897087F228-8062

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:

Seriennummer: 3575HRB404R1T01U4H5P

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:

Seriennummer: 3585HRB401A50GE07HTV

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:

Seriennummer: 3515JRB401250IC4C8V\$

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:

Seriennummer: 3525JRB401C50IC4925F

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400E50ITUM9CE

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB400E50ITUM1HC

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: ----- Seriennummer: 90372MF700036
Codierung: 000034
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 377AFB22867A7EFA33-8062

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 21 04 2013 D0207760

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 932 S HW: 4G8 920 932 S
Bauteil: TDieRdw H80 0618
Revision: 30460230 Seriennummer: 658070613596030
Codierung: 13A609003B410008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3F8A9302A64A46BAFB-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20130125145650
Codierung: 5D3F01
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 24403C6E27EC056286-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H12 0037
Revision: ----- Seriennummer: 00000000971871

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km

Codierung: 00CD077D00

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001018

ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod

VCID: 71EE053AA09EE0CA3D-8024

Steuergerät für Batterieüberwachung:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181

Bauteil: J367-BDMHella H03 8041

Seriennummer: 9263780603

Spannungsstabilisator:

1 Fehler gefunden:

12290 - Ruhestrom

U1406 00 [008] - zu groß

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 220

Kilometerstand: 88626 km

Datum: 2016.12.07

Zeit: 08:14:56

Spannung Klemme 30: 11.8 V

Spannung Klemme 15: 0.0 V

Steuergerätemperatur: 3 °C

Systemstatus: Awake_Timer_active

IN ESP_standstill flag: standstill detected

Motor läuft: aus

IN ZAS_Te_X: aus

Status Klemme 15 über CAN: aus

Status Klemme 15: aus

Datenfeld: 0

Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei: DRV\8K0-907-144.clb

Teilenummer SW: 8K0 907 144 L HW: 8K0 907 144 L

Bauteil: DYNAMIKLENK. H06 0720

Revision: 52001005 Seriennummer: -----

Codierung: 0E0100

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

VCID: 3878F81E8B6471823A-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei: DRV\4G0-919-158.clb

Teilenummer SW: 4G0 919 158 J HW: 4G0 919 158 J

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km

Bauteil: KLIMA FOND H07 0087

Seriennummer: 12061300042036

Codierung: 21

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019

ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod

VCID: 3664F626897087F228-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei: DRV\4G0-907-553.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F

Bauteil: LUFE-DAEMPFER H18 0782

Codierung: 008005

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024

ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod

VCID: 2E54DE467120BF3260-807A

1 Fehler gefunden:

403200 - Funktionsabschaltung aktiv

C10C8 00 [008] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 211

Kilometerstand: 88337 km

Datum: 2016.11.29

Zeit: 15:57:43

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760

Bauteil: MEM-FS H03 0154

Revision: AA000000 Seriennummer: 00000062372735

Codierung: 0058130000006001000001010101102030303232203232

Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

VCID: 77FA3B22C6FABEFAF3-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb

Teilenummer SW: 4G0 907 637 L HW: 4G0 907 637 G

Bauteil: SARA 6D red H02 0056

Revision: ----- Seriennummer: EJ1BPA7E00H9NL

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km

ROD: EV_SARA2_VW51.rod

VCID: 377AFB228E7A7EFA33-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH03 0060
Revision: 00H03000 Seriennummer: 6PZ 010 287-03
Codierung: 0010101
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 3068C03EA314A9C272-8064

Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 907 568 D
Bauteil: J770 SWA Slave H03 0060

Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-23

Subsystem 3 - Seriennummer: 5F14.06.1300H03000AMS14917j

Subsystem 4 - Seriennummer: S14917j

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0507
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 011C16005E00628002080012
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 479A8BE2F69A0E7A43-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H36 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0008567923
Codierung: 011000010000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326CCA3665189BD204-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\4H0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AdvanFrontSyste 005001
ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
VCID: 326CCA3665189BD204-8066

Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
H02 0010
Codierung: 1D0000

Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
H02 0010
Codierung: 1D0000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Bauteil: Radio U Basic H41 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 227F30D7813984
Codierung: 010003010000000001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 2644266651D0F77298-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 666 K HW: 4G0 035 666 H
Bauteil: H-BN-EU H51 0732
Revision: ----- Seriennummer: 189F40D7544932
Codierung: 050100000003B3EF5590AB3E00000003E00101020000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 3068C03E6314A9C272-8064

Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BC
Bauteil: EUR 2013/2014 1603

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Seriennummer: AUZ8ZDDD001MA60

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349MFC000G9

Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
Bauteil: CD-Database 5298

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km

Adresse 62: Türelekt. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 010814004000628002080002
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 499E8DDAE08EF80A55-801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4G8-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Bauteil: Anhaenger H11 0100
Revision: 5G001001 Seriennummer: 00000193606783
Codierung: 0109080000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 71EE053AA89EE0CA3D-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0061
Revision: --H07--- Seriennummer: 525 PA8J35GA4D
Codierung: 1091004
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 2644266691D0F77298-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G5 959 107 B HW: 4G5 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H01 0043
Revision: 13001001 Seriennummer: 149301289
Codierung: 111104C001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu571 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 316EC53A601EA0CA7D-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 72: Türelekt. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HR H03 0507
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 010814004000628002080002
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km
VCID: 499E8DDAE08EF80A55-801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H26 0038
Revision: ----- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: E4060000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2644266659D0F77298-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0006E008031F0300070308014244C8010000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316EC53A601EA0CA7D-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
Codierung: 0006E008031F0300070308014244C8010000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 326CCA3665189BD204-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 159 A HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0005
Seriennummer: 130522200986
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod
VCID: 2B52D7524232CA1A47-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Scan-WAUZZZ4G8EN015961-20161212-1933-90161km

Adresse C0: Aktuator für Außengeräusch (J943) Labeldatei: 4G0-907-160.clb
 Teilenummer SW: 4G0 907 160 B HW: 4G0 907 160 B
 Bauteil: SAS-GEN 2 AGA H09 0004
 Seriennummer: 130510200026
 ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
 ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS_VW12.rod
 VCID: 24403C6E2FEC056286-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 06:08)-----