

FEHLERSPEICHER LESEN

Datum: 03/05/17 14:44:10  
ECU: MS430DS0  
JobStatus: OKAY  
Variante: MS430DS0

-----  
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !  
-----

227 Lambdareglerabweichung Bank 1

Fehlerhäufigkeit: 23  
Logistikzähler: 40

N_32	2144.00 rpm
MAF	212.44 mg/stk
TCO	87.75 Grad C
LAM_MV_1	8.59 %
aufgetreten vor (rel. BZ)	12.20 h

Abweichung fett

---  
---  
---

Fehler ist abgasrelevant  
Fehler entprellt  
Fehler momentan vorhanden  
sporadischer Fehler

Fehlercode: E3 F1 17 28 43 27 B5 96 6C 96  
-----

228 Lambdareglerabweichung Bank 2

Fehlerhäufigkeit: 23  
Logistikzähler: 40

N_32	2144.00 rpm
MAF	228.78 mg/stk
TCO	87.75 Grad C
LAM_MV_2	9.76 %
aufgetreten vor (rel. BZ)	12.20 h

Abweichung fett

---  
---  
---

Fehler ist abgasrelevant  
Fehler entprellt  
Fehler momentan vorhanden  
sporadischer Fehler

Fehlercode: E4 F1 17 28 43 2A B5 99 6C 96  
=====