

Fahrzeugtyp: 8K (8R0)

Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 20 42 44 46 52 53 56 5C 5F
62 6D 72

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
42-T_jrelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T_jrelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-T_jrelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-T_jrelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGLC) Labeldatei: DRV03L-906-018-
CGL.clb

Teilenummer SW: 03L 906 018 KL HW: 03L 906 018 JL
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 9978
Revision: 45H25---
Codierung: 12254012234601080000
Betriebsnr.: WSC 45207 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018KL 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018KK.rod
VCID: 7EF66EBEE1CBC1B19B-802A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Readiness: 0 0 0 0 1

Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV0B5-927-156.clb

Teilenummer SW: 8K9 927 156 S HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 20 TDIRdW H03 0005
Revision: --H03---

Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod
VCID: 4D94F9721CEDAA2952-8018

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP
Bauteil: ESP8 quattro H09 0020
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 351DCC01
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 091C0D62A005F609BE-805C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 KG
Bauteil: BCM2 2.0 H15 0711
Revision: 00002001
Codierung: 01A24000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7F0893BAEEEC1C8B990-802A

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Seriennummer: 0814000151401008

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Kx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AT HW: 8K1 820 043 AT
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H02 0123
Revision: A1000000 Seriennummer: 01041120141458
Codierung: 342002E000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7AFE62AEF5E3ED91A7-802E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 08016001 Seriennummer: 00000939160001

Codierung:
260000108134AFE00781408B00001D0D009C470806010201000004004401030100
000024000000

Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 78FA78A6CBEFFF81D1-802C

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labeldatei:
DRV\1KX-955-119.CLB

Bauteil: MITSUBA181014 H18 0461
Seriennummer: 1410160601044
Codierung: 004577

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB

Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 23410367
Codierung: 02005D

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000002810140968

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Seriennummer: D6990757000000000001

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Bauteil: ACC3 H11 0100
Seriennummer: 0000000000000000
Codierung: 00F2D8
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 316C85826815EEC956-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H48 0610
Seriennummer: 003KFDC4ESUA
Codierung: 305244353630303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489AC866F38F4F0161-801C

Crashsensor f,r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME4A2D2E7AZ

Crashsensor f,r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME497C6314K

Crashsensor f,r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME254A4644G

Crashsensor f,r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME0B4A387EZ

Crashsensor f,r Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME1D48417E8

Crashsensor f,r Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME1D483D7CI

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: ----- Seriennummer: 90372NK500041
Codierung: 0000DF
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4482DC56C7A76B618D-8010

Bauteil: E221 - MFL H03 0004

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 932 G HW: 8K0 920 932 G
Bauteil: KOMBIINSTR. H36 0567
Revision: 00100000 Seriennummer: 65-6972CF
Codierung: 13EF110047010008000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 33608F8A9209DCD924-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Revision: 1Z120030 Seriennummer: 3041Z14A260837
Codierung: 80CF07FF00

Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4C92F476EFF7A32145-8018

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 5421824803

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 14308001740011200181

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02012064747464545425363E00
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7CF264B6FFD7D3A1B5-8028

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: T_srelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 S HW: 8K0 959 793 Q
Bauteil: TSG FA H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000123979442
Codierung: 011703204100410001
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 50AAE00603DF87C139-8004

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 J HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H41 0509
Revision: 00001000 Seriennummer: 0014098148
Codierung: 100001010001
Betriebsnr.: WSC 06334 123 12345
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008016
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 387AB8A6836F3F8111-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb

Teilenummer SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 KG
Bauteil: BCM2 2.0 H15 0711
Revision: 00002001 Seriennummer: 0351454169
Codierung: 0100063820B930008320023680000047
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7F0893BAEEC1C8B990-802A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: T,elektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 S HW: 8K0 959 792 Q
Bauteil: TSG BF H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000124339836
Codierung: 011703204C00410001
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 4FA8E37A1EE1983920-801A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H02 0005
Revision: ----- Seriennummer: 20000000535564
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 3A7EA2AEBD632D91E7-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 230KY0E3208852
Codierung: 010003020100000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 285A68E65BCFAF0181-807C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\8T0-907-217.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0040
Revision: 00H08006 Seriennummer: 600214B03000F4
Codierung: 0002001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 3778BB9A467130F918-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 670 J HW: 8R1 035 670 J
Bauteil: H-BNT-EU H49 0897
Revision: ----- Seriennummer: 516KZ0E7501216
Codierung: 0F0100010006A9ED2D80CF5E00000403040000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 3A7EA2AEB5632D91E7-806E

Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 CH
Bauteil: EUR 2014 2004

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130KW0E3181239

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Seriennummer: 00000002037948

Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: T₅relekt. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000124841171
Codierung: 010403204000210001
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 4686C65EF19B597193-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C
Bauteil: J605 Master H53 0330
Revision: ----- Seriennummer: 8K9827851C
VCID: 3E76AEBEA94B01B1DB-806A

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C
Bauteil: J756 Slave H53 0330
Seriennummer: 8K9827852C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 72: T,elektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HR H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000124823359
Codierung: 010403204000210001
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 4686C65EF19B597193-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 03:38)-----