

# Fault Report - Carly for Mercedes - Version: 9.60 FV2

ID1: 65cd6922-99f1-4bc2-9e25-807b32dde6de-865

ID2: 3bb54153-df1d-4936-9ca0-a5351fa9976c-d64-4602

INFO: 0501D7CBADA09A826A6149422B15C

Base: Baureihe 212 - E Stufenheck/Kombi/ Baureihe 212 - E Stufenheck/Kombi

Build-Year: 2014

Faults: 18

ECUs: 48

Filter: just found

Model: Baureihe 212 - E Stufenheck/Kombi all/alle (MotorID=MED177, Parameter=159)

Battery: 12.4V

ADDITIONAL OBD: OFFVerstärkte Kommunikation

Normale Verbindung

Optimiert: 100

None

Date: 2017-04-24 18:22:28

Carly Adapter

Version: 24

Device: >samsung< >hero2ltexx< >SM-G935F<

---

## Motorsteuerung:

Motor Electronics (MB: 2769016100)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

AMG DRVU - AMG DRIVE UNIT (N145) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

Kraftstoffpumpe (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

Steuergerät Kraftstoffpumpe (N118) (MB: 0009012100)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

SG-EM - Steuergerät Leistungselektronik Elektromotor (N129/1) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

SCR - Selektive katalytische Reduktion (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **ABS/DSC/Bremse:**

DTR - DISTRONIC (MB: 2229014300)

**Fault: Distronic: Sensorsicht blockiert waehrend Betrieb**

**Code: 563AFA**

SG-AWF - Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST (A90) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

IRS-HRA - Intelligenter Radarsensor hinten rechts außen (B29/5) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

IRS-HLA - Intelligenter Radarsensor hinten links außen (B29/4) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

NBR-VL Nahbereichsradar vorn links (B29/2) (MB: 0009056700)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

NBR-VR Nahbereichsradar vorn rechts (B29/3) (MB: 0009056700)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

NBR-HR Nahbereichsradar hinten rechts (B29/7) (MB: 0009056700)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

NBR-HL Nahbereichsradar hinten links (B29/6) (MB: 0009056700)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

NSA - Nachtsichtassistent (N101) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

WSS - Weight Sensing System N110) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

SGR - Steuergerät Radarsensoren (MB: 0999012100)

**Fault: Komponente A86 / 1b2 (Innenradarsensor links, vordere Stossstange) durch Interferenz von einem externen Sender gestoert. "B29 / 2 (Linke Frontstossstange DISTRONIC (DTR) Sensor)" Komponente wird durch Stoerungen von einem externen Sender gestoert. Radarsensor 2 wird durch die Interferenz von einem externen Sender gestoert. / Fault: "B29 / 2 (Linke Frontstossstange DISTRONIC (DTR) Sensor)" Komponente wird durch Stoerungen von einem externen Sender**

gestoert. Radarsensor 2 wird durch die Interferenz von einem externen Sender gestoert.

Code: 520400

Fault: Komponente A86 / 1b3 (Right Innenradarsensor, Frontstossstange) durch Interferenz von einem externen Sender gestoert. "B29 / 3 (rechts Frontstossstange DISTRONIC (DTR) Sensor)" Komponente wird durch Stoerungen von einem externen Sender gestoert. Radarsensor 3 wird durch Interferenz von einem externen Sender gestoert. / Fault: "B29 / 3 (rechts Frontstossstange DISTRONIC (DTR) Sensor)" Komponente wird durch Stoerungen von einem externen Sender gestoert. Radarsensor 3 wird durch Interferenz von einem externen Sender gestoert.

Code: 530400

Fault: Komponente 'B29 / 10 (Zentrum Heckschuerze Radarsensor) "wird durch Stoerungen von einem externen Sender gestoert. Radarsensor 6 wird durch Interferenz von einem externen Sender gestoert.

Code: 560400

### **Airbag:**

SRS - Sicherheitsrückhaltesystem (N2/10) (MB: 2129011105)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

### **Getriebesteuerung:**

EWM - Elektronisches Wählhebelmodul (N15/5) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

VGS4NAG2 - Vollintegrierte Getriebesteuerung 722.9 (Y3/8n4) (MB: 0009017100)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

### **Instrumentierung:**

DSI - DIRECT SELECT Interface (N150) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

KI - Kombiinstrument (A1) (MB: 2129013705)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

FWGW - Fahrwerks-Gateway (N93/7) (MB: 2129010203)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

MSS - Multifunktionssteuergerät (N26/9 - N26/14) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

DBE - Dachbedieneinheit (N70) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

AU - Analoge Uhr (A70/1), UBF - Unteres Bedienfeld (S77), UBF - Unteres Bedienfeld 2 (S16/12), HWLS - Switch 'Hazard warning light system' (S6/1), GTO - Garagentoröffner (A67n2), AISP - Automatisch abblendbarer Innenspiegel (A67), RGLS - Regen-/Lichtsensoren (B38/2), OBF - Oberes Bedienfeld (72/1), LDS - Lichtdreheschalter Außenbeleuchtung (S1), SAM-Fahrer - Vorderes Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (N10/1) (MB: 2129011307)

**Fault: Die regen Sensor hat eine Fehlfunktion. Es gibt eine interne elektrische Stoerung. / Fault: Der Regensensor hat Funktionsstoerung. Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor. Der Regensensor hat Funktionsstoerung. Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.**

**Code: 21D49**

### **Licht-/Regensteuerung:**

SG-SWL - Steuergerät Scheinwerfer links (E1n9) (MB: 2129014406)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

SG-SWR - Steuergerät Scheinwerfer rechts (E2n9) (MB: 2129014406)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

AMLAB-L - Ansteuermodul LED-Außenbeleuchtung vorn links (E1n7) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

AMLAB-R - Ansteuermodul LED-Außenbeleuchtung vorn rechts (E2n7) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Heizung/Klima:**

AAC - Air conditioning (N22/7) (MB: 2128304700)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

STH - Standheizung (A6n1) (MB: 2125060898)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

### **Wegfahrsperre:**

KG - KEYLESS GO (N69/5N69/5) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

## **Einparkhilfe/PDC:**

Aktiver Einparkassistent (N62) (MB: 0009017602)

**Fault: Die Kommunikation mit dem elektronischen Zuenschloss hat eine Fehlfunktion. Die Meldung fehlt.**

**Code: 16887**

## **Schiebedach / Verdeck:**

PSD - Panorama Schiebedach Steuergerät (A98) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

## **Audio/Navi/Kommunikation:**

ZBE - Zentrale Bedieneinheit Audio/COMAND (A40/9) (MB: 2129013406)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

DAB - Digital Audio Broadcasting System (N87/3) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

ZAN - Audio/COMAND Display (A40/8) (MB: 2129014606)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

Monitor hinten links (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

Monitor hinten rechts (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

Drive Kit Plus - Drive Kit für iPhone (R) (N123/7) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

RFK - Rückfahrkamera (N66/2) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

DVD - DVD Player (A40/4) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

Audio 20 / COMAND - Audio oder COMAND (A2 - A40/3) (MB: 2129017506)

**Fault: Internet Connectivity - CERT Ereignisstandard Fehlercode Kein gesichert Anschluss koennte mit dem Server hergestellt werden. Melden Sie sich beim Server ist fehlgeschlagen.**

**Code: 0095A1**

**Fault: Internet Connectivity - Netzwerkveranstaltung Standard Fehlercode Die Internetverbindung konnte aufgrund eines Problems mit dem Netzbetreiber festgelegt werden.**

**Code: 00959F**

ICI - InCar Internet (N125/3) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

MFK - Multifunktions-Kamera (A40/11) (MB: 2229013401)

**Fault: Die Multifunktionskamera hat Funktionsstoerung: Die Systemfunktion ist eingeschraenkt.**

**Code: A29B97**

mbrace - mbrace (N123/4) (MB: 2429018900)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

SDAR - Satelliten Digital Audio Radio (N87/5) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

SOUND - Soundsystem (N40/3) (MB: 1729012100)

**Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code**

360° camera - 360° camera (N148) (MB: 0009018002)

**Fault: Die Kommunikation mit dem elektronischen Zuendschloss hat Funktionsstoerung. Es liegt ein falsches Signal vor.**

**Code: 16886**

**Fault: Die Kommunikation mit dem Telematik-Gateway hat Funktionsstoerung. Es liegt ein falsches Signal vor.**

**Code: 14786**

TV - TV Tuner (A90/1) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

MIF - Multimedia Interface (N125/1) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TELE-AID (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - Notrufsystem (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - Türfernöffnung, Türfernschließung (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - MB Info, Ausfallservice (USA, Kanada), Telediagnose (Europa) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - Fahrzeug Standortverfolgung (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

## Systeme:

ZGW - Zentrales Gateway (MB: 2319014000)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ISM - Intelligentes Servomodul (MB: 0054461910)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

EZS - Elektronisches Zündschloß (N73) (MB: 2189053501)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ES - Elektrische Servolenkung (N68) (MB: 2129017404)

Fault: Nicht plausible Daten wurden von der Steuereinheit " PARKTRONIC " erhalten hat. \_ Nicht plausible Daten wurden von der Steuereinheit "PARKTRONIC 'empfangen. \_ / Fault: Unplausible Daten wurden vom Steuergeraet 'PARKTRONIC' empfangen Unplausible Daten vom 'PARKTRONIC' (PTS) empfangen

Code: 45A00

ESP - Electronic stability program (N30/4) (MB: 2129018804)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

LRH - Lenkradheizung (N25/7) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

NAVI - Navigationsmodul (A2/30) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

HKS - Heckklappen Steuergerät (N121/1) (MB: 2048706526)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

BSN - Batteriesensor (B95), AS - Alarmsirene (H3/1), IRS - Innenraumabsicherung und Abschleppschutz (N26/6), SAM-H - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Heck (N10/2), SIH/SIB - Sitzheizung / Sitzbelüftung (R13/1, R13/2, M18/9, M18/10) (MB: 2129017306)

Fault: Die Signallampe in der rechten Kofferraumdeckel hat eine Fehlfunktion. Es ist ein Kurzschluss nach Plus oder einem offenen Kreislauf.

Code: B177115

Fault: Die Signalleuchte in der linken Kofferraumdeckel hat eine Fehlfunktion. Es ist ein Kurzschluss nach Plus oder einem offenen Kreislauf.

Code: B176D15

MRM - Mantelrohrmodul (N80) (MB: 2129017003)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

AHE - Anhängererkennung (N28/1) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

RDK - Reifendruckkontrolle (N88) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **DiebstahlWarnanlage:**

AS - Alarmsirene (H3/1) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

### **Fahrwerk:**

ENR - Elektronische Nievauregulierung (N97) (MB: 2125450732)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

### **Body:**

TSG1 - Türsteuergerät vorn Fahrerseite (N69/1) (MB: 2129011605)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG2 - Türsteuergerät vorn Beifahrerseite (N69/2) (MB: 2129011705)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG3 - Türsteuergerät hinten Fahrerseite (N69/3) (MB: 2188201526)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG4 - Türsteuergerät hinten Beifahrerseite (N69/4) (MB: 2188201626)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

AISP - Automatisch abblendbarer Innenspiegel (A67) (MB:

NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

SIH-FOND - Sitzheizung im Fond (N25/6) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

AMKS-VL - Aktiver Multikontursitz vorne links (N32/19) (MB: 2128206526)

**Fault: Die Luftkissen im Sitz nicht aufgepumpt werden. / Fault: Die Luftkissen im Sitz nicht aufgepumpt werden. Die Luftblasen im Sitz lassen Sich Nicht befuellen. / Fault: Die Luftblasen im Sitz lassen Sich Nicht befuellen. Die Luftkissen im Sitz nicht aufgepumpt werden.**

**Code: 9E8800**

**Fault: Die Druckluftpumpe fuer den Multikontursitz hat eine Fehlfunktion. Die Komponente wird deaktiviert. / Event: Die Komponente wird deaktiviert. Die pneumatische Pumpe fuer die Multikontursitz ist nicht aktiv. Die Pumpe fuer Multikonturstiz Hut Funktionsstoerung. Das Bauteil ist deaktiviert. / Fault: Die Pumpe fuer Multikonturstiz hat Funktionsstoerung. Das Bauteil ist deaktiviert.**

Code: 9EA953

AMKS-VR - Aktiver Multikontursitz vorne rechts (N32/22) (MB: 2128204626)

Fault: Die Druckluftpumpe fuer den Multikontursitz hat eine Fehlfunktion. Die Komponente wird deaktiviert. / Event: Die Komponente wird deaktiviert. Die pneumatische Pumpe fuer die Multikontursitz ist nicht aktiv. Die Pumpe fuer Multikonturstiz Hut Funktionsstoerung. Das Bauteil ist deaktiviert. / Fault: Die Pumpe fuer Multikonturstiz hat Funktionsstoerung. Das Bauteil ist deaktiviert.

Code: 9EA953

AKSE - Automatische Kindersitzerkennung Beifahrersitz (B48) (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

PPAMKS - Pneumatikpumpe für aktiven Multikontursitz (M40/1) (MB: 0008005748)

Fault: Das Druckentlastungsventil fuer den Systemdruck eine Fehlfunktion hat.

Code: 009259

RevGUS-VL - Reversibler Gurtstraffer vorne links (A76) (MB: 2049016803)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

RevGUS-VR - Reversibler Gurtstraffer vorne rechts (A76/1) (MB: 2049016903)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ESV-Fahrer - Elektrische Sitzverstellung Fahrer (N32/1) (MB: 1729018801)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ESV-Beifahrer - Elektrische Sitzverstellung Beifahrer (N32/2) (MB: 1729018901)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

**Andere:**