

VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: PCI 17.1.3 Datenstand: 20170508 DS267.9
www.VCDSpro.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch, 06. Dezember, 2017, 21:47:14:50525

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 292270km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 4F (4L0)

Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 69 6D 72 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 Kilometerstand: 292270km

00-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch, 06. Dezember, 2017, 21:47:14:50525
Seite 2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F9 910 401 L HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0020
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E557995B9D218314B-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 X 0

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: User\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 156 C HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4406211
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 28598F8D9B36460181-807C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: User\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
Bauteil: ESP 8.0 quattro H05 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000000000000000
Codierung: 0016008
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 64C1DBBDA79EE2616D-8030

2 Fehlercodes gefunden:

18055 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen

P1647 - 000 -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 292276 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.06
Zeit: 21:39:31

Umgebungsbedingungen:

Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x0191
Hex Wert: 0x00FF

01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)

000 - -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 292276 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.06
Zeit: 21:39:31

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500964809
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 63C3D8A1A290E55994-8036

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080

Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: User\4F0-910-7xx-07-H.1bl
Teilenummer SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Seriennummer: 350LY077845290
Codierung: 0003001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 28598F8D9B36460181-807C

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060

Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000953277

Subsystem 3 - Seriennummer: 0113.12.070000000100010650ÿ

Subsystem 4 - Seriennummer: 010650ÿ

1 Fehler gefunden:

00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 146
Kilometerstand: 286895 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.14
Zeit: 19:36:19

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNG30 0020
Revision: 00000053 Seriennummer: 00000000476658
Codierung: 0000278
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 1C31A35DDF6E9AA115-8048

2 Fehlercodes gefunden:

00739 - Pumpe für Kühlmittelumlauf (V50)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 290804 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.04
Zeit: 09:56:11

Umgebungsbedingungen:
Temperatur: 35.0°C

00356 - Stellmotor für Mannanströmer vorn rechts (V238)
003 - Mechanischer Fehler
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 138
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 288084 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.16
Zeit: 21:06:40

Umgebungsbedingungen:
Spannung: 13.10 V
Temperatur: 13.0°C
(keine Einheit): 84.0
(keine Einheit): 40.0
Temperatur: 11.0°C

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: User\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 316F62E9A8EC07C956-8064

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Betriebsnr.: WSC 02335

Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 B Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 00146221
Betriebsnr.: WSC 02335

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 0E: Media Player 1
nicht erreichbar

Adresse 15: Airbag Labeldatei: User\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0VR2V6
Codierung: 0013362
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 295F8A89803C7F099E-807C

Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME28434A574

Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME28425A4FC

Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME46040E0DI

Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME4A631453E

Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME506739491

Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME48631B5FC

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: User\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90054073400086
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 275B8CB19628497988-8072

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: User\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 72U37PAD7
Codierung: 7209058
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
VCID: 234398A1E210A559D4-8076

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: User\4L0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 1100B07C078037
Codierung: F751BE7F30320600
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2D577E99B4D4632972-8078

1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 279405 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.15
Zeit: 21:02:27

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: User\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0060
Seriennummer: 00619004223800
Codierung: 0000220
Betriebsnr.: WSC 11111 111 179775
VCID: 224D9DA5FD0AAC51DF-8076

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 37: Navigation Labeldatei: User\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364L1077744792
Betriebsnr.: WSC 75787 146 93401
VCID: 3B7340C17AA0FD99FC-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: User\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0210
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D577E99B4D4632972-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H26 0210
Revision: 02100026 Seriennummer: 01083603360000
Codierung: 3277445
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 326D6DE5ADEA3CD12F-8066

1 Fehler gefunden:
01699 - Motor für Zentralverriegelung; Heckklappe (V53)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 286935 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.15
Zeit: 09:05:08

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: User\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1300000
Codierung: 020001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 28598F8D5B36460181-807C

2 Fehlercodes gefunden:

00420 - Mitteltonlautsprecher vorne rechts (R104)

011 - Unterbrechung - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00111011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 279640 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.21
Zeit: 20:19:17

Umgebungsbedingungen:

Spannung: 12.00 V
Temperatur: 22.0°C
Binärwert: 00000011

00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)

011 - Unterbrechung - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00111011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 279640 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.21
Zeit: 20:19:17

Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: User\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000324607
Codierung: 0001003
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 5EB5E95589F2C8B1BB-800A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: User\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0210
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C51739D8FCE6A2165-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 204997ADF306BE41C9-8074

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: User\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 3F8B34D16EB8E1B9D0-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio Labeldatei: User\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394L2077845761
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E557995B9D218314B-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: User\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Bauteil: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000156608
Betriebsnr.: WSC 75787 146 93401
VCID: 24419BBDE71EA261AD-8070

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 340124019W
Codierung: 344630393135313035442056413033343031323430313957
Betriebsnr.: WSC 30169 001 104857

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: User\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0001026
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2F6B6491BED8113940-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar

Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: User\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
Bauteil: ValeoHeckdeckel H25 0290
Revision: --H25001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD1B39D4F4EAA2125-8038

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Bauteil: ValeoHeckdeckel H25 0290

Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B

Subsystem 3 - Seriennummer: RD17.12.07--H25001001A0177ÿ

Subsystem 4 - Seriennummer: 1A0177ÿ

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: User\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0210
Codierung: 0001026
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2F6B6491BED8113940-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: User\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06340734703286
Codierung: 0211416
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 295F8A89803C7F099E-807C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 77: Telefon Labeldatei: User\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005069774
Codierung: 0010910
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5D7585853A741197-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 02:47) -----