

Kilometerstand: 366120km

00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000  
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010  
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000  
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000  
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010  
06-Sitzverst. Beifahr. -- Status: Fehler 1010  
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000  
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000  
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000  
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000  
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000  
17-Schaltpfeileinsatz -- Status: Fehler 0010  
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000  
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010  
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010  
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000  
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010  
37-Navigation -- Status: i.O. 0000  
42-T,elektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000  
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010  
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000  
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000  
52-T,elektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000  
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000  
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000  
56-Radio -- Status: Fehler 0010  
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010  
62-T,elektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000  
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010  
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010  
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010  
72-T,elektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000  
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000  
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

-----  
-----  
Adresse 01: Motorelektronik                      Labeldatei: DRV\059-907-401-  
ASB.clb

    Teilenummer SW: 4F0 910 402 N      HW: 4F0 907 401 B  
    Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0010  
    Revision: --H01---      Seriennummer:  
    Codierung: 0011372  
    Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200  
    VCID: 2858608F9BE0BC6106F-807D

8 Fehlercodes gefunden:

005658 - Gl,kerze Zylinder 1 (Q10)  
          P161A - 001 - Unterbrechung  
          Umgebungsbedingungen:  
          Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 334880 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.02.27  
Zeit: 10:52:24

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 0 /min  
Drehmoment: 0.0 Nm  
Geschwindigkeit: 0.0 km/h  
Tastverhältnis: 1.0 %  
Spannung: 11.40 V  
Tastverhältnis: 15.0 %  
Temperatur: 8.1°C

005660 – Glühkerze Zylinder 3 (Q12)  
P161C – 001 – Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01100001  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 334880 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.02.27  
Zeit: 10:52:24

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 0 /min  
Drehmoment: 0.0 Nm  
Geschwindigkeit: 0.0 km/h  
Tastverhältnis: 1.0 %  
Spannung: 11.40 V  
Tastverhältnis: 15.0 %  
Temperatur: 8.1°C

008598 – Bank 1 Sonde 1  
P2196 – 002 – Signal zu fett

Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01110010  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 334901 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.02.28  
Zeit: 16:57:54

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 1638 /min  
Drehmoment: 0.0 Nm  
Geschwindigkeit: 42.6 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %  
Tastverhältnis: 189.3 %  
(keine Einheit): 1.0  
(keine Einheit): 16.0

001025 - Abgasrückführungssystem

P0401 - 002 - Durchsatz zu klein - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100010  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 254  
Verlernzahl: 255  
Kilometerstand: 334920 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.02.28  
Zeit: 18:20:09

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 1512 /min  
Drehmoment: 109.2 Nm  
Geschwindigkeit: 85.1 km/h  
Tastverhältnis: 72.7 %  
Tastverhältnis: 20.9 %  
Luftmasse/Hub: 405.4 mg/H  
Tastverhältnis: 29.6 %

012597 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung

P3135 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100001  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 254  
Verlernzahl: 255  
Kilometerstand: 343903 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.05.23  
Zeit: 16:10:57

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 756 /min  
Drehmoment: 105.3 Nm  
Geschwindigkeit: 0.0 km/h  
Spannung: 13.30 V  
Tastverhältnis: 88.8 %  
Tastverhältnis: 80.9 %  
Tastverhältnis: 80.9 %

004120 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung

P1018 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100001  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 254  
Verlernzahl: 255

Kilometerstand: 343937 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.05.24  
Zeit: 08:20:16

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 693 /min  
Drehmoment: 93.6 Nm  
Geschwindigkeit: 0.0 km/h  
Spannung: 13.30 V  
Tastverhältnis: 80.9 %  
Tastverhältnis: 88.8 %  
Tastverhältnis: 80.9 %

006217 – Bitte Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes auslesen  
P1849 – 008 – – Sporadisch

Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00101000  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 16  
Verlernszähler: 255  
Kilometerstand: 356258 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.09.05  
Zeit: 15:43:44

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 126 /min  
Drehmoment: 167.7 Nm  
Geschwindigkeit: 0.0 km/h  
(keine Einheit): 0.0  
Spannung: 7.14 V  
Drehmoment: 1035.3 Nm

009236 – Bank 1 Sonde 1  
P2414 – 002 – Spannung zu klein/Leckluft

Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01110010  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 4  
Verlernszähler: 255  
Kilometerstand: 363864 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.11.16  
Zeit: 16:46:12

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 1134 /min  
Drehmoment: 89.7 Nm  
Geschwindigkeit: 11.2 km/h  
Tastverhältnis: 10.0 %  
Tastverhältnis: 195.2 %  
(keine Einheit): 1.0  
(keine Einheit): 144.0

Readiness: 1 3 0 0 0

-----  
-----  
Adresse 02: Getriebe                      Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl  
  Teilenummer SW: 4F1 910 156 B      HW: 09L 927 156 A  
  Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040  
  Revision: --H01---      Seriennummer:              4110340  
  Codierung: 0000001  
  Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200  
  VCID: 234277A3E2C65F3953D-8076

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik              Labeldatei: Keine  
  VCID: 55A6197BBC12F1896D9-FFFF

Keine Fehlercodes gefunden.  
oder Fehlercodes werden vom Steuerger%t nicht unterst,tzt  
oder Kommunikationsfehler aufgetreten

-----  
-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber.              Labeldatei: 4F0-910-852.clb  
  Teilenummer SW: 4F0 910 852      HW: 4F0 905 852 B  
  Bauteil: FBSAUDIC6 ELV    H31 0220  
  Revision: 31050601      Seriennummer: 10604000293580  
  Codierung: 0000131  
  Betriebsnr.: WSC 44920 134 87106  
  VCID: 63C237A3A2461F3913D-8036

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E  
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS    H45 0070

Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D  
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG    H39 0040

1 Fehler gefunden:

00955 - Schl,ssel 1

    002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch  
    Umgebungsbedingungen:

        Fehlerstatus: 00110010

        Fehlerpriorit%t: 3

        Fehlerh%ufigkeit: 1

        Verlernz%hler: 130

        Kilometerstand: 334885 km

        Zeitangabe: 0

        Datum: 2017.02.27

        Zeit: 12:31:19

-----  
-----  
Adresse 06: Sitzverst. Beifah.                      Labeldatei: Keine  
    Teilenummer SW: 4F0 910 760                      HW: 4F0 959 760  
    Bauteil: Sitzmemory BFS H04 0050  
    Revision: 00000000                      Seriennummer: 00000000896400  
    Codierung: 0070752  
    Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200  
    VCID: 61CE3DABB85A0D29011-8034

5 Fehlercodes gefunden:

01721 - Geber f,r hintere H^henverstellung; Beifahrersitz (G280)

    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption

    Umgebungsbedingungen:

        Fehlerstatus: 01100101

        Fehlerpriorit%t: 4

        Fehlerh%ufigkeit: 1

        Verlernz%hler: 51

        Kilometerstand: 0 km

        Zeitangabe: 0

        Datum: 2005.01.01

        Zeit: 00:00:00

01719 - Geber f,r L%ngsverstellung; Beifahrersitz (G278)

    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption

    Umgebungsbedingungen:

        Fehlerstatus: 01100101

        Fehlerpriorit%t: 4

        Fehlerh%ufigkeit: 1

        Verlernz%hler: 51

        Kilometerstand: 0 km

        Zeitangabe: 0

        Datum: 2005.01.01

        Zeit: 00:00:00

01720 - Geber f,r Lehnverstellung; Beifahrersitz (G279)

    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption

    Umgebungsbedingungen:

        Fehlerstatus: 01100101

        Fehlerpriorit%t: 4

        Fehlerh%ufigkeit: 1

        Verlernz%hler: 51

        Kilometerstand: 0 km

        Zeitangabe: 0

        Datum: 2005.01.01

        Zeit: 00:00:00

01722 - Geber f,r vordere H^henverstellung; Beifahrersitz (G281)

    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption

    Umgebungsbedingungen:

        Fehlerstatus: 01100101

        Fehlerpriorit%t: 4

        Fehlerh%ufigkeit: 1

        Verlernz%hler: 51

Kilometerstand: 0 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2005.01.01  
Zeit: 00:00:00

00003 - Steuerger%

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100101

Fehlerpriorit%t: 2

Fehlerh%ufigkeit: 1

Verlernz%hler: 51

Kilometerstand: 0 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.01.01

Zeit: 00:00:00

-----  
Adresse 07: Anz./Bedieneinh.  
H.lbl

Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-

Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729

Bauteil: Interfacebox H43 5570

Revision: 00000000 Seriennummer: 350K.057617875

Codierung: 0001001

Betriebsnr.: WSC 43184 143 95302

VCID: 254669BBECF2A1093D9-8070

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E

Bauteil: Bedienteil MMIC6H09 0060

Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000637954

Subsystem 3 - Seriennummer: 0116.01.070000000100010278^

Subsystem 4 - Seriennummer: 010278^

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.

Labeldatei: 4F0-910-043.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S

Bauteil: KLIMABETAETIGUNG12 0160

Revision: 00000027 Seriennummer: 00000000204043

Codierung: 0006422

Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200

VCID: 5BB20F439A3627F95BD-800E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik      Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 279 D      HW: 4F0 907 279  
Bauteil: ILM Fahrer      H15 0190  
Revision: 00000000      Seriennummer: 4F0907279  
Codierung: 0013101  
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200  
VCID: 2A5C9A8785EC8E7110B-807F

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113      Labeldatei:  
DRV\1KX-955-119.CLB  
Bauteil: Wischer AudiC6      H05 0150  
Codierung: 00062736  
Betriebsnr.: WSC 02335

Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557      Labeldatei:  
DRV\8K0-955-559.CLB  
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10      0050  
Codierung: 00150608  
Betriebsnr.: WSC 02335

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 0E: Media Player 1 (R199)      Labeldatei:  
DRV\4E0-035-785.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F      HW: 4E0 035 785 C  
Bauteil: SG ext.Player H15 0850  
Revision: 00000000  
Codierung: 010000  
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000  
VCID: 2B529F834A169779EBD-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 15: Airbag      Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E      HW: 4F0 959 655 B  
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260  
Revision: 07H29000      Seriennummer: 0037LD0B0FYI  
Codierung: 0013363  
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200  
VCID: 295E658B80EA8569191-807C

Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME0C46705B6

Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0C414606

Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0626791DL

Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME06282761A

Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME024E7653%



Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME063C1F4FF

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 16: Lenkradelektronik                      Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 549                      HW: 4F0 953 549 A  
Bauteil: Lenks%ulenmodul H07 0230  
Revision: 00H07000                      Seriennummer: 90026053090203  
Codierung: 0002042  
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200  
VCID: 66C42EB751746A11F43-8033

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX  
Bauteil: Lenkradmodul                      H07 0090

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz                      Labeldatei: DRV\4F0-910-  
xxx-17.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A                      HW: 4F0 920 931 F  
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H16 0630  
Revision: 00200000                      Seriennummer: 4PV79K8C5  
Codierung: 2161043  
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111  
VCID: 214E7DABF8DA4D29411-8074

2 Fehlercodes gefunden:

00771 - Geber f,r Kraftstoffvorratsanzeige (G)  
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100111  
Fehlerpriorit%t: 7  
Fehlerh%ufigkeit: 1  
Verlernz%hler: 91  
Kilometerstand: 366057 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.12.11  
Zeit: 03:00:00

00771 - Geber f,r Kraftstoffvorratsanzeige (G)  
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100111  
Fehlerpriorit%t: 7  
Fehlerh%ufigkeit: 1  
Verlernz%hler: 91  
Kilometerstand: 366057 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.12.11

Zeit: 03:00:00

-----  
-----  
Adresse 18: Standheizung                      Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A              HW: 4F0 265 081 L  
Bauteil: Heizgeraet                      H08 0060  
Revision:                      B              Seriennummer: 09011480  
Codierung: 0000111  
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200  
VCID: 1B324F43DAB667F99BD-804E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 19: Diagnoseinterface                      Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A              HW: 4F0 907 468 D  
Bauteil: Gateway                      H11 0070  
Revision: 11                      Seriennummer: 1300805B130121  
Codierung: EDFE7BDF1B3106  
Betriebsnr.: WSC 44920 133 87106  
VCID: 275A63B396FEB3190F5-8072

1 Fehler gefunden:

00461 - Steuerger&t f&r Sitzverstellung mit Memory; Beifahrer (J521)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorit&t: 2  
Fehlerh&ufigkeit: 4  
Verlernz&hler: 82  
Kilometerstand: 365705 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.12.08  
Zeit: 08:55:18

-----  
-----  
Adresse 34: Niveauregelung                      Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 553              HW: 4F0 907 553  
Bauteil: J197 LUFTFEDER H15 0040  
Seriennummer: 006280019228  
Codierung: 0000220  
Betriebsnr.: WSC 44831 134 80359  
VCID: 61CE3DABB85A0D29011-8034

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.                      Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760  
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050  
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400  
Codierung: 0066658  
Betriebsnr.: WSC 51306 133 86065  
VCID: 61CE3DABB85A0D29011-8034

1 Fehler gefunden:

00461 - Steuerger%t f,r Sitzverstellung mit Memory; Beifahrer (J521)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorit%t: 6

Fehlerh%ufigkeit: 5

Verlernz%hler: 82

Kilometerstand: 103560 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.12.08

Zeit: 08:55:20

-----  
-----  
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl  
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D  
Bauteil: MNS ECE H46 1060  
Revision: 00000000 Seriennummer: 364KT057506820  
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200  
VCID: 3B72AFC37A7607F97BD-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 42: T,relekt.r. Fahrer Labeldatei:  
DRV\4F0-910-793-42.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E  
Bauteil: TSG FA H12 0080  
Revision: 00-00000  
Codierung: 0001774  
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200  
VCID: 2C509C9F8F189041E27-8079

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B  
Bauteil: Komfortgeraet H18 0130  
Revision: 01300018 Seriennummer: 01007828390000  
Codierung: 3547889  
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200  
VCID: 295E658B80EA8569191-807C

Subsystem 1 – Teilenummer: 1K0 951 605 C  
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301

Subsystem 2 – Teilenummer: 4F0 910 177  
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020

1 Fehler gefunden:

01699 – Motor f,r Zentralverriegelung; Heckklappe (V53)

014 – defekt

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101110

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 176

Verlernzahl: 42

Kilometerstand: 353515 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.08.13

Zeit: 12:13:18

-----  
-----  
Adresse 47: Soundsystem                      Labeldatei: DRV\4F0-910-223-B0.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J              HW: 4F0 035 223 G  
Bauteil: DSP-High C6                      H09 0240  
Revision: PROD\_01                      Seriennummer: 00000000200416  
Codierung: 0000112  
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200  
VCID: 254669BBECF2A1093D9-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 4F: Zentralelektrik II                      Labeldatei:  
DRV\4F0-910-280.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 280              HW: 4F0 907 280 A  
Bauteil: ILM Beifahrer                      H10 0080  
Revision:                      Seriennummer: 00000000157059  
Codierung: 0001113  
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200  
VCID: 5EB40657892432D13C3-800B

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 52: T,elektr. Beifahr.                      Labeldatei:  
DRV\4F0-910-793-52.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E              HW: 4F0 959 792 E  
Bauteil: TSG BF                      H12 0080  
Revision: 00-00000  
Codierung: 0001774

Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200  
VCID: 2C509C9F8F189041E27-8079

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 53: Feststellbremse                      Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb  
    Teilenummer SW: 4F0 910 801                      HW: 4F0 907 801  
    Bauteil: EPB C63C0030                      H03 0030  
    Revision: C63C0030  
    Codierung: 0000321  
    Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200  
    VCID: 5DB6015B842229C9259-8008

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 55: Leuchtweitenreg.                      Labeldatei: Keine  
    VCID: 55A6197BBC12F1896D9-8000

Keine Fehlercodes gefunden.  
oder Fehlercodes werden vom Steuerger%t nicht unterst,tzt  
oder Kommunikationsfehler aufgetreten

-----  
-----  
Adresse 56: Radio                      Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl  
    Teilenummer SW: 4E0 910 541 T                      HW: 4F0 035 541 E  
    Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630  
    Revision: 00000000                      Seriennummer: 352K8057597889  
    Codierung: 0000001  
    Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200  
    VCID: 316E8DEBA83AFDA9D11-8064

1 Fehler gefunden:  
00446 - Funktionseinschr%nkung durch Unterspannung  
    002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch  
    Umgebungsbedingungen:  
        Fehlerstatus: 00100010  
        Fehlerpriorit%t: 7  
        Fehlerh%ufigkeit: 1  
        Verlernz%hler: 91  
        Kilometerstand: 351228 km  
        Zeitangabe: 0  
        Datum: 2017.07.13  
        Zeit: 10:48:45

-----  
-----  
Adresse 61: Batterieregelung                      Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl  
    Teilenummer SW: 4F0 910 181 E                      HW: 4F0 915 181 A

Bauteil: J0644 BEM H12 0590  
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000153849  
Betriebsnr.: WSC 44920 134 00730  
VCID: 234277A3E2C65F3953D-8076

Subsystem 1 – Teilenummer: 000 915 105 DK  
Bauteil: von VA0 1G141120AS  
Codierung: 303030393135313035444B56413031473134313132304153  
Betriebsnr.: WSC 43184 143 95302

5 Fehlercodes gefunden:

02272 – Ruhestrom Stufe 1

000 – – – Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 31

Verlernzahl: 255

Kilometerstand: 338991 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.04.06

Zeit: 13:33:08

02273 – Ruhestrom Stufe 2

000 – – – Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 15

Verlernzahl: 255

Kilometerstand: 338991 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.04.06

Zeit: 13:52:27

02274 – Ruhestrom Stufe 3

000 – – – Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 6

Verlernzahl: 255

Kilometerstand: 351223 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.07.11

Zeit: 11:36:17

02276 – Ruhestrom Stufe 5

000 – – – Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 9

Verlernzahl: 255

Kilometerstand: 340730 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.04.26  
Zeit: 15:17:04

02277 - Ruhestrom Stufe 6

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 6

Verlernszähler: 255

Kilometerstand: 340730 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.04.26

Zeit: 15:17:24

-----  
Adresse 62: T, elektr. hi. li.  
nicht erreichbar

-----  
Adresse 65: Reifendruck  
nicht erreichbar

-----  
Adresse 69: Anhänger                      Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 383              HW: 4F0 907 383  
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H02 0020  
Codierung: 0000331  
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200  
VCID: 62CC32A7BD5C163118B-8037

1 Fehler gefunden:

02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)

007 - Kurzschluss nach Masse

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110111

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernszähler: 180

Kilometerstand: 262140 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.09.29

Zeit: 19:43:00

-----  
Adresse 6D: Heckklappe

Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl

Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 B  
Bauteil: ValeoHeckdeckel H18 0280  
Revision: --H18001 Seriennummer: E5030000B  
Betriebsnr.: WSC 23250 431 715754  
VCID: 6CD05C9F4F985041A27-8039

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592  
Bauteil: ValeoHeckdeckel H18 0280

Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B

Subsystem 3 - Seriennummer: RD08.11.05--H18001001A0056^

Subsystem 4 - Seriennummer: 1A0056^

1 Fehler gefunden:

00317 - Steuerger%t f,r Heckklappe (J605)  
008 - unplausibles Signal - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00101000  
Fehlerpriorit%t: 3  
Fehlerh%ufigkeit: 2  
Verlernz%hler: 54  
Kilometerstand: 363096 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.11.08  
Zeit: 23:56:46

-----  
-----  
Adresse 72: T,relekt.r. hi. re. Labeldatei:  
DRV\4F0-910-795.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E  
Bauteil: TSG HR H21 0050  
Codierung: 0001070  
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200  
VCID: 2E549697B904E251CC3-807B

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
-----  
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl  
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C  
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030  
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820529800741  
Codierung: 0211016  
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151  
VCID: 244074BFE7C858012A7-8071

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.



-----  
Adresse 77: Telefon                      Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl  
    Teilenummer SW: 4E0 910 336 M      HW: 4E0 862 335  
    Bauteil: Handyvorb2                  H13 1130  
    Revision: 00000000      Seriennummer: 00000007592473  
    Codierung: 0010900  
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
    VCID: 2C509C9F8F189041E27-8079

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer:  
04:52)-----

-----  
-----  
-----  
-----

                    Adresse 06: Sitzverst. Beifah.                      Labeldatei:  
Keine  
    Steuergerat-Teilenummer: 4F0 910 760                      HW: 4F0 959 760  
    Bauteil und/oder Version: Sitzmemory BFS    H04 0050  
                    Codierung: 0070752  
                    Betriebsnummer: WSC 02334 785 00200  
                    VCID: 61CE3DABB85A0D29011-8034

5 Fehlercodes gefunden:

01721 - Geber f,r hintere H^henverstellung; Beifahrersitz (G280)  
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption  
        Umgebungsbedingungen:  
            Fehlerstatus: 01100101  
            Fehlerpriorit%t: 4  
            Fehlerh%ufigkeit: 1  
            Verlernz%hler: 51  
            Kilometerstand: 0 km  
            Zeitangabe: 0  
            Datum: 2005.01.01  
            Zeit: 00:00:00

01719 - Geber f,r L%ngsverstellung; Beifahrersitz (G278)  
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption  
        Umgebungsbedingungen:  
            Fehlerstatus: 01100101  
            Fehlerpriorit%t: 4  
            Fehlerh%ufigkeit: 1  
            Verlernz%hler: 51  
            Kilometerstand: 0 km  
            Zeitangabe: 0  
            Datum: 2005.01.01  
            Zeit: 00:00:00

01720 - Geber f,r Lehnenverstellung; Beifahrersitz (G279)

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption  
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100101  
Fehlerpriorität: 4  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernszähler: 51  
Kilometerstand: 0 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2005.01.01  
Zeit: 00:00:00

01722 - Geber für vordere Höhenverstellung; Beifahrersitz (G281)

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption  
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100101  
Fehlerpriorität: 4  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernszähler: 51  
Kilometerstand: 0 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2005.01.01  
Zeit: 00:00:00

00003 - Steuergerät

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption  
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100101  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernszähler: 51  
Kilometerstand: 0 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2005.01.01  
Zeit: 00:00:00

-----  
-----  
-----  
-----

Adresse 06: Fehlercodes gelöscht

-----  
-----  
-----  
-----

Adresse 06: Fehlercodes gelöscht

-----  
-----  
-----  
-----

Adresse 06: Fehlercodes gel^scht

-----  
-----  
-----  
-----

Adresse 06: Fehlercodes gel^scht

-----  
-----  
-----  
-----

Adresse 36: Fehlercodes gel^scht